


# Vandmiljøplanens overvågningsprogram Landovervågnings- oplande Højvads Rende LOOP 1

Etableringsrapport for jordvands-  
stationer og grundvandsstationer



**DGU**

Danmarks Geologiske Undersøgelse

Miljøministeriet

1989

# Vandmiljøplanens overvågningsprogram Landovervågningsoplande LOOP 1 Højvads Rende

Etableringsrapport for jordvandsstationer  
og grundvandsstationer

Udarbejdet for Storstrøms Amtskommune  
og Miljøstyrelsen

Af Vandmiljøprojektgruppen

December 1989

Intern rapport nr. 49 · 1989

---

**DGU**

Danmarks Geologiske Undersøgelse  
Miljøministeriet

Vandring i det nordlige  
af den nordlige  
Landbrugsministeriets  
LOOP I  
Højvands Rende

En teknisk rapport om vandstandskontrol  
og grundvandsforhold

Udarbejdet af Statens Amtskommune  
af Miljøministeriet

Udarbejdet af Statens Amtskommune

December 1988

Intern rapport nr. 43, 1989

## INDHOLDSFORTEGNELSE.

	Side
1. INDLEDNING .....	1
2. FORMÅL MED OG OPBYGNING AF LANDOVERVÅGNINGSOPLANDE ....	5
3. ORGANISATORISKE FORHOLD .....	9
4. ETABLERINGSARBEJDE, LOOP 1 .....	11
4.1 Grundvandsreder .....	12
4.1.1 Designprincipper .....	12
4.1.2 Vandtest og reparationer .....	14
4.1.3 Klassificering af grundvandsreder .....	15
4.2 Jordvandsstationer .....	16
4.2.1 Designprincipper .....	17
4.2.2 Reparationer .....	18
4.2.3 Klassificering af jordvandsstationer .....	18
5. STATIONSBEKRIVELSE .....	19
5.1 Fælles træk ved stationsopbygning .....	25
5.2 Stationsbeskrivelse, generelt .....	34
5.2.1 Kommentarer til afbildningsformer .....	36
5.2.2 Kommentarer til figur- og tabelnummerering i afsnit 5.3 .....	36
5.3 Beskrivelse af de enkelte lokaliteter .....	36
6. SAMMENFATNING, JORDVANDSSTATIONER OG GRUNDVANDSSTATIONER .....	175
6.1 Jordvandsstationer .....	175
6.2 Grundvandsstationer .....	178
7. DRIFT, PROCEDURER OG AFRAPPORTERING .....	183
7.1 Pejleboringer .....	183
7.2 Grundvandsstationer .....	183
7.2.1 Prøvetagningsprocedurer .....	184
7.2.2 Prøveudtagningshyppighed og analyseomfang ...	185
7.3 Dybe boringer .....	186
7.4 Afrapportering .....	186

	Side
Fig. 5.4: LOOP 1, filterplacering for en grundvandsstation .....	29
Fig. 5.5: LOOP 1, filterkonstruktion .....	30
Fig. 5.6: LOOP 1, standard rør-/filterlængder anvendt til grundvandsreder .....	31
Fig. 5.7: LOOP 1, placering af sugekopper, tværsnit .....	32
Fig. 5.8: LOOP 1, placering af sugekopper i en kombineret jordvands-/grundvandsstation .....	33
Fig. 6.1: LOOP 1, totale ydelser fra jordvandsstationer ..	177
Fig. 6.2: LOOP 1, gennemsnitlige totale ydelser fra grundvandsreder .....	180

#### TABELLER.

Tabelnumrene er opbygget efter samme principper som figurnumrene.

Tabel 1.01-1: Jordvandsmængder, lok. 1.01 .....	44
Tabel 1.01-2: Restvakuum, lok. 1.01 .....	45
Tabel 1.01-3: Grundvandsmængder, lok. 1.01 .....	49
Tabel 1.02-1: Jordvandsmængder, lok. 1.02 .....	57
Tabel 1.02-2: Restvakuum, lok. 1.02 .....	58
Tabel 1.02-3: Grundvandsmængder, lok. 1.02 .....	62
Tabel 1.03-1: Jordvandsmængder, lok. 1.03 .....	69
Tabel 1.03-2: Restvakuum, lok. 1.03 .....	70
Tabel 1.03-3: Grundvandsmængder, lok. 1.03 .....	74
Tabel 1.04-1: Jordvandsmængder, lok. 1.04 .....	81
Tabel 1.04-2: Restvakuum, lok. 1.04 .....	82
Tabel 1.04-3: Grundvandsmængder, lok. 1.04 .....	86
Tabel 1.05-1: Jordvandsmængder, lok. 1.05 .....	92
Tabel 1.05-2: Restvakuum, lok. 1.05 .....	93
Tabel 1.05-3: Grundvandsmængder, lok. 1.05 .....	97

	Side
Tabel 1.06-1: Jordvandsmængder, lok. 1.06 .....	104
Tabel 1.06-2: Restvakuum, lok. 1.06 .....	105
Tabel 1.06-3: Grundvandsmængder, lok. 1.06 .....	109
Tabel 1.21-1: Grundvandsmængder, lok. 1.21 .....	116
Tabel 1.22-1: Grundvandsmængder, lok. 1.22 .....	122
Tabel 1.23-1: Grundvandsmængder, lok. 1.23 .....	128
Tabel 1.24-1: Grundvandsmængder, lok. 1.24 .....	134
Tabel 1.25-1: Grundvandsmængder, lok. 1.25 .....	140
Tabel 1.26-1: Grundvandsmængder, lok. 1.26 .....	146
Tabel 1.27-1: Grundvandsmængder, lok. 1.27 .....	153
Tabel 1.28-1: Grundvandsmængder, lok. 1.28 .....	161
Tabel 1.29-1: Grundvandsmængder, lok. 1.29 .....	168
Tabel 1.30-1: Grundvandsmængder, lok. 1.30 .....	174
Tabel 5.1: Fortegnelse over målestationer etableret i LOOP 1 .....	24
Tabel 6.1: LOOP 1, oversigt over ydelser fra grundvands- reder .....	179
Bilag 1: Arbejdsgruppe og styringsgruppe for landovervågnings- oplande.	
Bilag 2: Erstatningsaftaler og tinglysningsdeklarationer for landovervågningsopland Højvads Rende, LOOP 1. NB. dette bilag leveres jf. distributionslisten.	
Bilag 3: Personer, institutioner, firmaer og selskaber invol- veret i etableringsarbejdet, LOOP 1, Højvads Rende.	
Bilag 4: Forslag til analyseprogram tilpasset varierende størrelser af grundvandsprøver, LOOP 1, Højvads Rende.	
Bilag 5: Nummerering af målestationer i landovervågningsop- lande.	

1911  
1912  
1913  
1914  
1915  
1916  
1917  
1918  
1919  
1920  
1921  
1922  
1923  
1924  
1925  
1926  
1927  
1928  
1929  
1930  
1931  
1932  
1933  
1934  
1935  
1936  
1937  
1938  
1939  
1940  
1941  
1942  
1943  
1944  
1945  
1946  
1947  
1948  
1949  
1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025

1911  
1912  
1913  
1914  
1915  
1916  
1917  
1918  
1919  
1920  
1921  
1922  
1923  
1924  
1925  
1926  
1927  
1928  
1929  
1930  
1931  
1932  
1933  
1934  
1935  
1936  
1937  
1938  
1939  
1940  
1941  
1942  
1943  
1944  
1945  
1946  
1947  
1948  
1949  
1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025

## 1. INDLEDNING.

Samtidigt med vedtagelsen af Vandmiljøplanen i slutningen af 1987 blev der iværksat et overvågningsprogram med det formål bl.a. at vurdere effekten af investeringerne foretaget i forbindelse med Vandmiljøplanen.

Ideen til etablering af landovervågningsoplandene opstod i december 1986. Statsgeolog Lars Jørgen Andersen, Danmarks Geologiske Undersøgelse (DGU), foreslog, at udvaskningen fra landbrugsjorde burde vurderes ud fra målinger af nitratkoncentrationer inden for et afgrænset hydrogeologisk område ved hjælp af hyppige analyser af nedbør, jordvand, drænvand, grundvand og vandløbsvand.

Sådanne målinger skulle udføres i en række områder med varierende klimatiske forhold, forskellige jordtyper og driftsformer, som er repræsentative for det danske landbrug.


Ideen blev diskuteret mellem fagfolk og miljømyndigheder, og det blev besluttet at inkludere landovervågningsoplandene i Vandmiljøovervågningsprogrammet.

Nærværende rapport vedrører landovervågningsopland Højvads Rende (LOOP 1), Storstrøms Amtskommune, og er i sin opbygning magen til rapporterne, som er udarbejdet for de resterende 5 LOOP'er:

- |                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| * LOOP 2: Oddebæk      | Nordjyllands Amtskommune      |
| * LOOP 3: Horndrup Bæk | Vejle/Århus Amtskommune       |
| * LOOP 4: Lillebæk     | Fyns Amtskommune              |
| * LOOP 5: Barslund Bæk | Ringkøbing/Viborg Amtskommune |
| * LOOP 6: Bolbro Bæk   | Sønderjyllands Amtskommune    |

Placering af landovervågningsoplandene er vist på kort 1.





Kort 1: Placering af landovervågningsoplande.

Rapporterne består af en generel (fælles) del, kapitel 1, 2 og 3, samt LOOP-specifikke kapitler:

Kapitel 4: Beskrivelse af etableringsarbejdet i forbindelse med jord- og grundvandsstationer.

Kapitel 5: Beskrivelse af de enkelte jord- og grundvandsstationer, herunder præsentation af måleresultater.

Kapitel 6: Sammenfattende vurdering af jord- og grundvandsstationer.

Kapitel 7: Anvisninger vedrørende prøvetagningsprocedurer og fremtidig afrapportering af LOOP-aktiviteter.

Det sidste kapitel burde høre til den generelle del af rapporten, men på grund af forskelle i LOOP'ernes hydrogeologiske opbygning, vil man anbefale lidt forskellige procedurer for hvv. ler- og sanddominerede landovervågningsoplande.

Til rapporten hører en række bilag og bilagsrapporter. To af bilagsrapporterne er udarbejdet af DGU, én af Hydrometriske Undersøgelser og én af Arealdatakontoret.

Rapporten er udarbejdet af Edmund Gosk, Per Rasmussen, Per Nyegaard, Mai-Britt Nielsen og Finn Lykke Nielsen bistået af DGU's Tegnestue, hvor de mange tegninger er lavet. Anne Vibeke Petersen har stået for renskrivning og lay-out.

THESE NOTES WERE TAKEN AT THE MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY HELD ON THE 15th DAY OF MARCH 1964.

THE BOARD OF DIRECTORS HAS APPROVED THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31st DECEMBER 1963.

THE ACCOUNTS SHOW A PROFIT OF £100,000 FOR THE YEAR ENDED 31st DECEMBER 1963.

THE BOARD HAS ADVISED THAT THE ACCOUNTS HAVE BEEN AUDITED BY MR. J. SMITH, CHARTERED ACCOUNTANT.

THE BOARD HAS ADVISED THAT THE ACCOUNTS HAVE BEEN PREPARED IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE COMPANIES ACT 1947.

THE BOARD HAS ADVISED THAT THE ACCOUNTS HAVE BEEN PREPARED IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE COMPANIES ACT 1947.

THE BOARD HAS ADVISED THAT THE ACCOUNTS HAVE BEEN PREPARED IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE COMPANIES ACT 1947.

THE BOARD HAS ADVISED THAT THE ACCOUNTS HAVE BEEN PREPARED IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE COMPANIES ACT 1947.

THE BOARD HAS ADVISED THAT THE ACCOUNTS HAVE BEEN PREPARED IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE COMPANIES ACT 1947.

THE BOARD HAS ADVISED THAT THE ACCOUNTS HAVE BEEN PREPARED IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE COMPANIES ACT 1947.

THE BOARD HAS ADVISED THAT THE ACCOUNTS HAVE BEEN PREPARED IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE COMPANIES ACT 1947.

## 2. FORMÅL MED OG OPBYGNING AF LANDOVERVÅGNINGSOPLANDE.

Der er ingen tvivl om, at vores vandmiljø er hårdt belastet af næringssalte, både fra byernes spildevand og fra landbruget. Der er dog stor usikkerhed om, hvor meget de forskellige kilder bidrager til den mærkbare forværring af miljøet.

Landovervågningsoplandene blev etableret med følgende formål:

1. At måle, hvor meget nitrat der findes i de forskellige dele af det hydrologiske kredsløb på forskellige tidspunkter af året.
2. At fremskaffe et grundlag for en landsdækkende vurdering af nitratudvaskningen.
3. At vurdere, om målsætningen om 50% nedsættelse af udvaskningen er opfyldt i landovervågningsoplandene og i landet som helhed.

Der er selvfølgelig en stor usikkerhed forbundet med fortolkningen af hvert enkelt års udvaskningstal, men det forventes, at tidsserier bestående af sammenhørende værdier af nitratkoncentrationer i nedbør, jordvand, drænvand, grundvand og vandløb, vil gøre denne usikkerhed mindre.

Et landovervågningsopland kan defineres som et landbrugsområde, for hvilket man opstiller en vand- og stofbalance med støtte i et omfattende måleprogram. Måleprogrammet er baseret på en række permanente stationer, hvor vandkvaliteten (og tildels vandstrømninger) undersøges med tilpas stor hyppighed. Følgende stationstyper er repræsenteret:

- jordvandsstationer indeholdende 10 sugekopper til udtagning af jordvandsprøver,
- drænstationer, hvor der bestemmes vandkvalitet og vandmængde,
- grundvandsstationer bestående af 2 eller 3 filtre nedrammet til forskellige dybder, fortrinsvis i toppen af primært og/eller sekundært grundvandsspejl,

- vandløbsstationer, hvor vandføringen og en række fysiske/kemiske parametre registreres kontinuert og oplagres på en datalogger,
- nedbørsstationer.

Et typisk landovervågningsopland er på ca. 6 - 10 km<sup>2</sup> og indeholder:

- 1 til 2 automatiske vandløbsstationer forsynet med datalogger til kontinuert registrering af vandkvalitet og afstrømning fra hele landovervågningsoplandet eller fra et delopland,
- 1 til 2 automatiske drænvandsstationer forsynet med datalogger (for ler-dominerede oplande),
- 6 til 8 jordvandsstationer for henholdsvis ler- og sanddominerede oplande,
- 20 til 25 grundvandsstationer med 2 - 3 boringer pr. rede,
- et antal stationer til manuelle målinger af vandføring og vandkvalitet i drænudløb og drængrofter,
- 1 til 2 grundvandsboringer til registrering af vandkvaliteten og vandstanden i det primære reservoir (grundvandsmagasinet, hvorfra der indvindes vand til vandforsyning),
- 1 til 2 nedbørsstationer.

De bedst instrumenterede marker er forsynet med en jordvandsstation, to grundvandsstationer og en drænstation (hvis dræn forefindes). Andre marker indeholder kun grundvandsreder og evt. drænstationer.

Det er ikke muligt at måle jordvand, grundvand og drænvand på samtlige marker inden for hele landovervågningsoplandet, dog er det forsøgt at få de forskellige driftsformer, gødningstyper og afgrødetyper repræsenteret.

Som før nævnt, skal målingerne fra landovervågningsoplandene bruges til opstilling af stofbalance, hovedsageligt for kvælstof. Udover de målte nitratkoncentrationer i de forskellige dele af vandets kredsløb, skal information om mængde og type af gødning, afgrøde og animalsk produktion indgå i regnskabet.

En detaljeret undersøgelse af disse forhold vil blive gennemført hos samtlige lodsejere i de enkelte landovervågningsoplande.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
IN THE OFFICE OF THE DEAN  
CHICAGO, ILLINOIS

### 3. ORGANISATORISKE FORHOLD.

Retningslinierne for etableringsarbejdet blev udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra bl.a. amtskommuner, Arealdatakontoret (ADK), Det Danske Hedeselskabs Hydrometriske Undersøgelser (HU), Statens Planteavlfsforsøg (SPF), Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Miljøstyrelsen (MSt) og Danmarks Geologiske Undersøgelse (DGU). Gruppens sammensætning fremgår af bilag 1. DGU fik til opgave at udarbejde et forslag til instrumentering af 6 landovervågningsoplande, 3 i ler-dominerede områder og 3 i sand-dominerede områder.

Arbejds- og ansvarsfordeling for de institutioner, som har bidraget til planlægning og etablering af landovervågningsoplandene, er følgende:

- DGU: budget, koordination, delkontrakter, erstatninger, tinglysning, kontakt til amtskommunerne samt etablering af jordvands- og grundvandsstationer, pejleboringer og geologisk kortlægning.
- HU: etablering af vandløbs- og drænstationer, udarbejdelse af kortværk, dataindsamling og overførsel i forbindelse med dataloggere, samt etablering af dræn ved jordvandsstationer i LOOP 3.
- ADK: jordbundsundersøgelser.
- DMU: dataindsamling i forbindelse med biologisk program.
- SPF: rådgivning og vejledning i forbindelse med jordvandsstationer.
- Danmarks Meteorologiske Institut: etablering eller udvælgelse af én eller to nedbørsstationer pr. landovervågningsopland.
- Sønderjyllands Amtskommune: etablering af vandløbsstationer i LOOP 6.



- Vejle og Århus Amtskommuner: etablering af pejleboringer i LOOP 3.

Internt på DGU blev der dannet en VAndMiljøKOordinationsgruppe (VAMIKO) bestående af afdelingslederne fra de afdelinger, som er involveret i vandmiljø-arbejdet. Den praktiske udførelse af opgaven blev varetaget af VAndMiljøProjektgruppen (VAMP).

Amtskommunerne og DGU har lagt stor vægt på at informere lodsejerne i de enkelte LOOP'er om både formålet med arbejdet og om aktiviteterne, der skulle finde sted på markerne. Informationsmøder, skriftlig korrespondance og personlig kontakt med lodsejerne, har kendetegnet etableringsarbejdet.

For at sikre kontinuitet i målingerne, blev der gennemført tinglysning af adgangsretten til målestationerne og betalt erstatninger til hver enkelt af de implicerede lodsejere.

Kopier af erstatningsaftaler og tinglysningsattester er vedlagt som bilag 2; dette bilag er produceret i få eksemplarer og kun leveret til Miljøstyrelsen, DMU og de implicerede amtskommuner.

#### 4. ETABLERINGSARBEJDE, LOOP 1.

Nærværende rapport opsummerer feltarbejdet udført i forbindelse med etablering af grundvandsreder og jordvandsstationer i landovervågningsopland Højvads Rende, LOOP 1.

Afrapportering af de øvrige aktiviteter i etableringsfasen sker på følgende måde:

- Etablering af drænstationer og vandløbsstationer beskrives i Hedeselskabets rapport: Landovervågningsopland Højvads Rende, LOOP 1, Afleveringsrapport; Juli 1989.
- Resultaterne af DGU's kvartærgeologiske kortlægning er præsenteret i DGU's rapport: Geologisk jordartskort, Højvads Rende (1411 I NV og SV), DGU 1988.
- Hydrogeologisk vurdering af området er præsenteret i DGU's rapport: Hydrogeologisk kortlægning, Højvads Rende (1411 I NV og SV), DGU 1989.
- Resultaterne af Landbrugsministeriets Arealdatakontor's (ADK) jordbrugsundersøgelser er afrapporteret i februar 1990.

Storstrøms Amtskommunes teknikere, især Regitze Lassen og Ole Ringsborg, har deltaget aktivt i etableringsaktiviteterne, og uden deres medvirken og samarbejde ville det have været meget vanskeligt at udføre etableringsarbejdet indenfor de afsatte tids- og budgetrammer. Amtskommunen har bl.a. arrangeret informationsmøde for de lokale lodsejere, som enten direkte, eller indirekte skulle involveres i etableringsarbejdet, og som skulle inddrages i drift af landovervågningsoplandet.

Borearbejdet i forbindelse med etablering af grundvandsreder blev udført af Dansk Totalboring, Hampen. For rendegravning til jordvands- og grundvandsstationer stod Jesper Truelsen, Nr. Alslev, mens DGU har stået for design, samling af stationerne og opmåling.

Materialerne til grundvandsrederne blev leveret af firmaet Jensen Filter, Ølgod, og til jordvandsstationerne af firmaet PRENART EQUIPMENT ApS, Frederiksberg.

En fortegnelse over firmaer, personer, selskaber og institutioner involveret i etableringsarbejdet og/eller leverandører af materialer og oplysninger findes i bilag 3.

Hverken jordvandsstationer eller grundvandsstationer, etableret i LOOP-sammenhæng, kan betragtes som standard monitoringsstationer. Ønsket om at gennemføre prøvetagning uden forstyrrelser af de sædvanlige arbejdsrutiner på markerne krævede design af systemer, som ikke fandtes andre steder. Som altid, har indførelsen af nye metoder krævet ekstra arbejde, forbedringer og reparationer af udstyr, som ikke altid har fungeret efter hensigten. Erfaringer indhøstet i indkøringsfasen blev brugt til at vurdere filtrenes funktionsdygtighed og til udpegning af de filtre, som skulle udbedres.

#### 4.1. Grundvandsreder.

##### 4.1.1 Designprincipper.

Det overordnede krav til grundvandsprøver i LOOP-sammenhæng har ikke været at fremskaffe vandprøver ved hver prøvetagning fra alle filtre, men at fremskaffe vandprøver, som kan relateres til vandprøver hentet fra sugekopper og fra drænafløb. Derfor skulle rederne indrettes sådan, at grundvandet bliver opfanget hurtigst muligt, d.v.s. tættest ved jordoverfladen.

Grundvandsprøvetagning kræver, at jordvolumenet omkring filtrene er mættet med vand. Man har været klar over, at dette krav ikke altid kunne opfyldes for samtlige filtre i alle lokaliteter. Man kunne ikke forudsige, hvornår og hvilke filtre der ville kunne levere vand, især for lokaliteter med stor dybde under terræn til hovedreservoirets trykniveau (vandrejsning). Valget af en mere sikker løsning - placering af filtrene i dybder, hvor man har en rimelig sikkerhed for vandmætning året rundt - ville medføre en aldersforskel på jord- og grund-

vandsprøver på flere år, og et tilsvarende tidsrum ville være påkrævet inden relationer mellem landbrugspraksis og vandkemi for de forskellige vandtyper kunne etableres. Derfor har man valgt at placere filtrene tæt ved terræn.

I LOOP-designfasen blev det derfor besluttet at overdimensionere landovervågningsoplandet med hensyn til antallet af prøvetagningssteder for grundvand. Man har udstyret markerne indeholdende jordvandsfelter med to grundvandsreder for at kunne vurdere variabilitet indenfor marken, og man har opbygget rederne med hhv. 3 filtre i LOOP 1 - 4 og 2 filtre i LOOP 5 og 6. Filtrene er placeret i forskellige dybder for at tage højde for variationen i de sekundære vandspejle. I LOOP 1 - 4 har man valgt faste dybder, da bestemmelsen af vandspejlet under feltarbejdet har været vanskelig, og det tidsmæssige forløb og amplitude af vandspejlets fluktuationer har været ukendt. I LOOP 5 og 6 har man valgt at fastsætte filterdybden for hver rede i relation til vandspejlet, målt i den forinden etablerede pejleboring.

I LOOP 1 - 4 har man forventet at:

- det øverste filter, placeret 1.5 m under terræn, leverer vand i perioder med en nedsivning, der er stor nok til midlertidigt at skabe mættede forhold i de øverste lag; disse filtre bør levere vandet i samme perioder som dræn,
- det midterste filter, placeret 3 m under terræn, skulle tjene samme formål som det øverste filter for lokaliteter med dybden til det sekundære vandspejl større end 3 m under terræn. For lokaliteter med afstanden til et permanent vandspejl mindre end 3 m skulle filteret tappe disse grundvandsforekomster,
- det dybeste filter skulle have kontakt med en permanent grundvandsforekomst (primær eller sekundær).

For de lokaliteter i LOOP 1 - 4, hvor vandprøver fra flere

filtre kunne tilvejebringes, skulle man kunne vurdere udviklingen i vandkemi med dybde og med alder.

I LOOP 5 og 6 har man forsøgt at designe grundvandsrederne på en sådan måde, at de dybere filtre skulle levere vandprøver året rundt, mens top-filtrene skulle levere vandprøver i perioder med en høj vandstand.

På grund af grundvandsredernes konstruktion (lille filterdiameter og filterlængde, ingen gruskastning) og filternes placering, som er uafhængig af permeabilitetsforhold, er ydelser fra filterne ofte utilstrækkelige til udførelse af en fuld, kemisk analyse, som kræver en vandmængde på ca. 0,5 l. Da hovedformålet med etablering af landovervågningsoplande er vurdering af udvaskning af næringssalte, bør man, i de tilfælde hvor vandprøven er mindre end 0,5 l, analysere vandet for et mindre antal parametre, som foreslået af Fyns Amtskommune, bilag 4. Hvis filteret yder mindre end 100 ml, er usikkerheden for stor (kondensvand), og vandprøven bør kasseres.

#### 4.1.2 Vandtest og reparationer.

De tekniske fejl ved udførelsen har manifesteret sig som utætheder og tilstopning af rørsystemet. Mindre utætheder har medført opblanding af drivgassen (kvælstof) i vandprøven, mens større utætheder har umuliggjort prøvetagning.

DGU har gennemført en test runde (24. - 25.07.89) hvor samtlige filtre blev undersøgt. Testen, som i det følgende benævnes "vandtest", bestod i opfyldning af rørsystemet med vand og efterfølgende tømning. Den genvundne vandmængde blev sat i relation til det beregnede volumen af rørsystemet. Vandtest har leveret information om: tilstopning, utætheder i rørsystemet samt om funktionsdygtighed af kontraventilen (i bunden af prøve-kammeret). Ved en nøje registrering af vandmængder kunne man ofte fastlægge beliggenhed af de utætte samlinger. Yderligere, har vandtesten været medvirkende til rensning af rørsystemet. Ud fra resultaterne blev det bl.a. konstateret, at

ganske få bundventiler lukker tæt, og at en del af prøvevandet presses tilbage i formationen under prøvetagning. Resultaterne af vandtest har været brugt til at udpege de filtre, hvor reparationsarbejde var påkrævet. Ved beskrivelsen af de enkelte stationer (afsnit 5.3) er det anført, om der er konstateret fejl ved udførelsen, og om hvordan disse fejl blev udbedret.

Reparationsarbejdet bestod normalt i udskiftning af toppe og stigrør i filtrene samt tætning af samlinger i rørsystemet.

#### 4.1.3 Klassificering af grundvandsreder.

På basis af de indberettede måleresultater og de overvejelser, som er præsenteret i de forudgående afsnit er grundvandsrederne inddelt i grupper efter følgende 2 kriterier: Teknisk udførelse (gruppe A - C) og ydelserne fra filtrene i indkøringsperioden (gruppe 1 - 4). Yderligere er der indført én gruppe (Gruppe D) til at dække situationer med udpræget mangel på mættede forhold i filterdybderne.

**Gruppe A** omfatter grundvandsreder, hvor samtlige filtre fungerer teknisk tilfredsstillende.

**Gruppe B** omfatter grundvandsreder, hvor 2 ud af 3 filtre (LOOP 1 - 4) eller 1 ud af 2 filtre (LOOP 5 - 6) fungerer teknisk tilfredsstillende.

**Gruppe C** omfatter grundvandsreder, som fungerer teknisk utilfredsstillende.

**Gruppe D** omfatter helt eller overvejende tørre grundvandsreder med ingen eller kun sporadisk ydelse.

**Gruppe 1** omfatter grundvandsreder, hvor ét og samme filter altid leverer vandprøver større end 0.5 l.

**Gruppe 2** omfatter grundvandsreder, hvor ét og samme filter typisk leverer vandprøver større end 0.5 l.

**Gruppe 3** omfatter grundvandsreder, hvor ét og samme filter typisk leverer vandprøver større end 0.1 l.

**Gruppe 4** omfatter grundvandsreder, som i lange perioder leverer mindre end 0.1 l fra samtlige filtre.

Teoretisk kan man heraf få 16 kombinationer af bogstaver og tal: A1, A2 . . . . , B1, B2 etc. og dermed inddeling i 16 forskellige klasser. I praksis er antallet af klasser mindre: eksempelvis kan klasse D1 ikke forekomme.

Den ovennævnte klassifikation bygger på de to forhold: teknisk udførelse og ydelse.

Ved et teknisk korrekt udført filter, forstås et filter med ingen eller kun minimale utætheder i filter/rør-systemet, og hvor tætheden af bundventilen er over 50 %, som defineret ved vandtest (afsnit 4.1.2). Laboratorietest af bundventiler viser utætheder svarende til højst 10%.

Ydelsen af filtrene afhænger af bundventilens tæthed, beliggenhed/tilstedeværelse af vandspejlet i relation til filter-niveau og af permeabilitets/tilstrømningsforhold.

#### **4.2 Jordvandsstationer.**

Det overordnede krav til jordvandsstationer har været, at prøvetagningsudstyret og prøvetagningsaktiviteten ikke skulle påvirke den almindelige landbrugspraksis. Dette menes at være blevet opfyldt med den valgte konstruktion af jordvandsstationerne.

#### 4.2.1 Designprincipper.

Ved design af jordvandsstationerne blev følgende forhold diskuteret:

- valget af sugekop-materiale,
- antallet af sugekopper pr. felt,
- dybde under terræn,
- placering af sugekopperne i forhold til hinanden og på marken,
- indretning af prøvetagningsstedet for jordvand,
- reetablering af marken efter placering af kopperne.

Teflonkopper blev valgt fremfor keramikopper ud fra ønsket om pålidelige fosforbestemmelser i jordvandet.

10 sugekopper pr. felt blev anset som et passende antal under danske forhold. Ved placering af 10 kopper havde man taget højde for at nogle af kopperne vil stå af, og man havde vurderet at de resterende kopper vil give en tilstrækkelig dækning med hensyn til variabilitet indenfor feltet.

Kopperne blev placeret under rodzonen, så tæt ved terræn som muligt (af hensyn til jordvandets alder), dog i frost-fri dybde og dybere end den zone, hvor en almindelig jordbearbejdning finder sted.

Kopperne blev placeret udenfor det område, der direkte var påvirket af rendegravning (fig. 5.7, afsnit 5.1). Jordvand, opsamlet af sugekopperne, transporteres til vakuum-flasker via et dobbelt slange-system. Forbindelsesslangerne er beskyttet af et PVC-rør på hele strækningen mellem de enkelte sugekopper og prøvetagningsstationen. Prøvetagningsstationen består af en tildækket PVC-kasse med 10 vakuum-flasker, individuelt tilsluttet de enkelte sugekopper. Kassen er beskyttet af en beton-brønd forsynet med et aflåseligt dæksel.

I forbindelse med udgravning af render til jordvandsfeltet har det været nødvendigt at flytte forholdsvis store mængder jord.



Dette medførte betydelige ændringer af forholdene i og omkring sugekopperne. Forstyrrelserne blev søgt reduceret ved at holde muld og den resterende jord adskilt ved såvel opgravning som ved retablering af mark. Man må regne med, at effekten af forstyrrelserne af rendegravning vil være betydeligt reduceret efter 1 - 2 pløjninger.

#### 4.2.2 Reparationer.

Alle sugekopper blev testet inden tildækning, og dårligt fungerende kopper blev udskiftet. Efter tildækningen blev der ikke foretaget udskiftning/reparation af kopperne. Derimod blev nogle toppe på vakuum-flasker udskiftet i tilfælde, hvor vakuomet ikke kunne opretholdes.

#### 4.2.3 Klassificering af jordvandsstationer.

For jordvandsstationer er der ikke foretaget nogen klassificering p.g.a. manglende klassificeringskriterier.

## 5. STATIONSBESKRIVELSE.

I hvert landovervågningsopland findes forskellige typer stationer.

Nogle marker er forsynet med flere typer af stationer, mens andre marker kun har en enkelt type. Af hensyn til senere behandling af de forskellige typer af LOOP-data har man indført et stationsnummersystem, hvor de forskellige typer af stationer klart kan defineres ved nummeret alene. Yderligere skal nummeret oplyse om forskellige typer stationer hører til samme mark. En detaljeret gennemgang af principperne ved nummerering er givet i bilag 5.

På kort 2 er der angivet placering af de forskellige målestationer, som indgår i overvågningsprogrammet. Stationerne er angivet ved deres lokalitetsnumre. En fortegnelse over målestationer etableret i LOOP 1 er givet i tabel 5.1. Stationernes rækkefølge i tabellen er valgt på en sådan måde, at stationer som geografisk hører sammen, optræder samlet.

I LOOP 1 findes:

- 6 jordvandsstationer med korresponderende grundvandsstationer, lokalitet 01 - 06, og drænstationer, lokalitet 41-46.
- 10 enkeltstående grundvandsstationer, lokalitet 21 - 30.
- 13 pejleboringer, lokalitet 01 - 06 samt 21 - 26 og 29.
- 5 vandløbsstationer, lokalitet 61 og 63 - 66.
- 1 nedbørsstation, lokalitet 91.

En jordvandsstation består af 10 teflon sugekopper, individuelt tilsluttet vakuumflaskerne.

Til fem af de seks jordvandsstationer er der knyttet to grundvandsstationer; til jordvandsstationen, lokalitet 05, er der knyttet én jordvandsstation. Grundvandsstationerne (enten tilknyttet jordvandsstationer eller enkeltstående) består af tre filtre nedrammet til ca. 1.5, 3 og 5 m under terræn.

Grundvandsrederne, lokalitet 27 og 28, er placeret som grundvandsreder ved en jordvandsstation, d.v.s. på samme mark.

Til hver af de seks jordvandsstationer er der tilknyttet en drænstation, lokalitet 41 - 46. Tre af stationerne er forsynet med datalogger (lok. 03, 05 og 06), og de 3 andre er af manuel type.

Til lokaliteterne 01-03, 05, 06, 21-26 og 29 blev der i december 1989 etableret pejleboringer til måling af den primære/sekundære grundvandsstand ved grundvandsrederne. Pejleboringen er placeret tæt ved prøveudtagningsstedet for grundvand på de pågældende lokaliteter, d.v.s. 20-25 m fra selve grundvandsreden/grundvandsrederne.

Pejleboringerne blev snegleboret med 6"-snegl til 5 m u.t.; hvis dette ikke var muligt p.g.a. vandmætning, blev der rammeboret med 3"-jernrør. Efter nedsætning af pejlerøret, et 63 mm PVC-rør med 2 m slidset filter, blev der gruskastet omkring filteret. Filterdybden er ca. 5 m u.t.

Ved lokalitet 22 er filterdybden ca. 7 m u.t., da det her var forventet, at der ville være dybere til grundvandet. Det samme var forventet ved lokalitet 21, men vandspejlet viste sig ved borearbejdet at være ca. 3 m u.t., hvorfor filterdybden ved denne lokalitet er ca. 5 m u.t.

Forud for etableringen af grundvandsrederne i LOOP 1, blev der nedrammet 10 undersøgelsespejleboringer i området, i nærheden af forventede stationsplaceringer, for at undersøge potentialet i de primære/sekundære grundvandsforekomster. Med undtagelse af pejleboringen, lokalitet 04, som fortsat skal bruges som pejleboring, er boringerne blevet sløjfet igen. Denne pejleboring (lokalitet 04) er placeret ca. 100 m vest for prøveudtagningsstedet for jord- og grundvand.


Der findes 1 automatisk vandløbsstation, lokalitet 61, en manuel drænggrøftstation, lokalitet 64, og 3 manuelle vandløbsstationer, lokalitet 63, 65 og 66.

Målinger ved drænggrøftstation, lokalitet 64, er ophørt pr. 31.12.90. Ny vandløbsstation, lokalitet 66, blev etableret ultimo 1989.

På nuværende tidspunkt foreligger ingen beskrivelse af DMI's nedbørsstation, lokalitet 91.

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title, including a date-like string "1973" and a reference number "12-26-73".

# HØJVADS RENDE – LOOP 1



- Markérdefinitioner
- JORDVANDSSSTATION
  - ▲ GRUNDVANDSSSTATION
  - ★ VANDLØBSSTATION
  - ◆ DRÆNSTATION
  - ✱ NEDBØRSSTATION
  - ✱ LOKALITETSNUMMER

Målestok 1:25000

**DSW**

KORT 2: Stationsplacering,  
LOOP 1, Højvads Rende  
Jan. 1990

22. februar 1991

LOOP 1: LOOP nr., DGU ark. nr. og kote til pejleboringer

LOOP nr.	DGU ark. nr.	Kote <sup>1)</sup> målepunkt (m)	Kote <sup>2)</sup> teræn (m)
1.01.02.10	230.238	+ 9.88	+ 9.64
1.02.02.10	230.239	+ 9.24	+ 9.00
1.03.02.10	230.240	+ 9.24	+ 8.94
1.04.02.10	230.241	+ 7.65	+ 7.21
1.05.02.10	230.242	+ 9.52	+ 9.20
1.06.02.10	230.243	+ 8.62	+ 8.34
1.21.03.10	230.244	+ 8.20	+ 7.85
1.22.03.10	230.245	+ 10.72	+ 10.49
1.23.03.10	230.246	+ 6.23	+ 5.91
1.24.03.10	230.247	+ 7.46	+ 7.12
1.25.03.10	230.248	+ 7.31	+ 6.97
1.26.03.10	230.249	+ 7.46	+ 7.27
1.29.03.10	230.250	+ 11.04	+ 10.85

*diff*  
0.24  
0.24  
0.30  
0.44  
0.32  
0.28

- 1) Nivelleret
- 2) Omtrentlig kote (ikke nivelleret)



100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100





Pejleboringer - boretekniske oplysninger:

DGU-nr	LOOP-nr	Terræn- kote	Filter- top (m u.t.)	Filter- bund (m u.t.)	Kote målepkt.	Målepkt. (meter over terræn)
230.	1.01.02.10	9.64	4.2	5.3	9.88	0.24
230.	1.02.02.10	9.00	4.2	5.2	9.24	0.24
230.	1.03.02.10	8.94	4.2	5.2	9.24	0.30
230.	1.04.02.10	7.21	4.5	5.5	7.65	0.44
230.	1.05.02.10	9.20	4.2	5.2	9.52	0.32
230.	1.06.02.10	8.34	4.6	5.6	8.62	0.25
230.	1.07.02.10	10.41	1.5	2.6	10.77	0.36
230.	1.21.03.10	7.85	3.4	4.4	8.20	0.35
230.	1.22.03.10	10.49	6.1	7.1	10.72	0.23
230.	1.23.03.10	5.91	3.2	4.2	6.23	0.32
230.	1.24.03.10	7.12	4.2	5.2	7.46	0.34
230.	1.25.03.10	6.97	4.2	5.2	7.31	0.34
230.	1.26.03.10	7.27	4.4	5.4	7.46	0.19
230.	1.28.03.10	10.85	4.4	5.4	11.04	0.19

Year	Month	Day	Time	Temp	Wind	Humidity	Pressure	Clouds	Remarks
1950	Jan	1	08:00	55	10	65	30.0	0	Clear
1950	Jan	2	08:00	58	12	68	30.0	0	Clear
1950	Jan	3	08:00	60	15	70	30.0	0	Clear
1950	Jan	4	08:00	62	18	72	30.0	0	Clear
1950	Jan	5	08:00	65	20	75	30.0	0	Clear
1950	Jan	6	08:00	68	22	78	30.0	0	Clear
1950	Jan	7	08:00	70	25	80	30.0	0	Clear
1950	Jan	8	08:00	72	28	82	30.0	0	Clear
1950	Jan	9	08:00	75	30	85	30.0	0	Clear
1950	Jan	10	08:00	78	32	88	30.0	0	Clear
1950	Jan	11	08:00	80	35	90	30.0	0	Clear
1950	Jan	12	08:00	82	38	92	30.0	0	Clear
1950	Jan	13	08:00	85	40	95	30.0	0	Clear
1950	Jan	14	08:00	88	42	98	30.0	0	Clear
1950	Jan	15	08:00	90	45	100	30.0	0	Clear
1950	Jan	16	08:00	92	48	102	30.0	0	Clear
1950	Jan	17	08:00	95	50	105	30.0	0	Clear
1950	Jan	18	08:00	98	52	108	30.0	0	Clear
1950	Jan	19	08:00	100	55	110	30.0	0	Clear
1950	Jan	20	08:00	102	58	112	30.0	0	Clear
1950	Jan	21	08:00	105	60	115	30.0	0	Clear
1950	Jan	22	08:00	108	62	118	30.0	0	Clear
1950	Jan	23	08:00	110	65	120	30.0	0	Clear
1950	Jan	24	08:00	112	68	122	30.0	0	Clear
1950	Jan	25	08:00	115	70	125	30.0	0	Clear
1950	Jan	26	08:00	118	72	128	30.0	0	Clear
1950	Jan	27	08:00	120	75	130	30.0	0	Clear
1950	Jan	28	08:00	122	78	132	30.0	0	Clear
1950	Jan	29	08:00	125	80	135	30.0	0	Clear
1950	Jan	30	08:00	128	82	138	30.0	0	Clear
1950	Jan	31	08:00	130	85	140	30.0	0	Clear

1950-1951 - 1950-1951 - 1950-1951

Llp\_k\_t.sas

9/5-03

```
data tmp.llpj00;
  set lopej.llpj00;
  /* omregning fra kote til m u. terræn */
  ST_01 = 9.64-ST_01;
  ST_02 = 9.00-ST_02;
  ST_02_8 = 9.00-ST_02_8;
  ST_02_9 = 9.00-ST_02_9;
  ST_03 = 8.94-ST_03;
  ST_04 = 7.21-ST_04;
  ST_05 = 9.20-ST_05;
  ST_06 = 8.34-ST_06;
  ST_06_9 = 8.50-ST_06_9;
  ST_07 = 10.41-ST_07;
  ST_07_9 = 10.00-ST_07_9;
  ST_21 = 7.85-ST_21;
  ST_22 = 10.49-ST_22;
  ST_23 = 5.91-ST_23;
  ST_24 = 7.12-ST_24;
  ST_25 = 6.97-ST_25;
  ST_26 = 7.27-ST_26;
  ST_29 = 10.85-ST_29;
run;
```

Støstrøms Aude

190P gylleborduse



```
data TMP.l1pej00;
  set TMP.pesto001;
  attrib stat length=$8.;
  if ablad=230 and lbnr=238 then stat='st_01';
  if ablad=230 and lbnr=239 then stat='st_02';
  if ablad=230 and lbnr=284 then stat='st_02_8';
  if ablad=230 and lbnr=285 then stat='st_02_9';
  if ablad=230 and lbnr=240 then stat='st_03';
  if ablad=230 and lbnr=241 then stat='st_04';
  if ablad=230 and lbnr=242 then stat='st_05';
  if ablad=230 and lbnr=243 then stat='st_06';
  if ablad=230 and lbnr=287 then stat='st_06_9';
  if ablad=230 and lbnr=262 then stat='st_07';
  if ablad=230 and lbnr=286 then stat='st_07_9';
  if ablad=230 and lbnr=244 then stat='st_21';
  if ablad=230 and lbnr=245 then stat='st_22';
  if ablad=230 and lbnr=246 then stat='st_23';
  if ablad=230 and lbnr=247 then stat='st_24';
  if ablad=230 and lbnr=248 then stat='st_25';
  if ablad=230 and lbnr=249 then stat='st_26';
  if ablad=230 and lbnr=250 then stat='st_29';
  where x=3450;
  keep stat dato1 gvs;
run;
```

9/9-03

Storstrøms Amt

LOOP pejleboringer



Lokalitet	LOOP nr.	DGU ark.nr. HU eller DMI nr.	Stationstype
01	1.01.01.01-10 1.01.02.10 1.01.02.11-13 1.01.02.21-23	230.200 - 230.198 230.203 - 230.201	jordvand pejleboring grundvand, venstre rede grundvand, højre rede
41	1.41.33.00	620043	dræn, manuel
02	1.02.01.01-10 1.02.02.10 1.02.02.11-13 1.02.02.21-23	230.206 - 230.204 230.209 - 230.207	jordvand pejleboring grundvand, venstre rede grundvand, højre rede
42	1.42.33.00	620042	dræn, manuel
03	1.03.01.01-10 1.03.02.10 1.03.02.11-13 1.03.02.21-23	230.212 - 230.210 230.215 - 230.213	jordvand pejleboring grundvand, venstre rede grundvand, højre rede
43	1.43.31.00	620047	dræn, automatisk
04	1.04.01.01-10 1.04.02.10 1.04.02.11-13 1.04.02.21-23	230.218 - 230.216 230.221 - 230.219	jordvand pejleboring grundvand, venstre rede grundvand, højre rede
44	1.44.33.00	620041	dræn, manuel
05	1.05.01.01-10 1.05.02.10 1.05.02.21-23	230.224 - 230.222	jordvand pejleboring grundvand, højre rede
45	1.45.31.00	620048	dræn, automatisk
06	1.06.01.01-10 1.06.02.10 1.06.02.11-13 1.06.02.21-23	230.227 - 230.225 230.230 - 230.228	jordvand pejleboring grundvand, venstre rede grundvand, højre rede
46	1.46.31.00	620046	dræn, automatisk
21	1.21.03.01-03 1.21.03.10	230.170 - 230.168	grundvand pejleboring
22	1.22.03.01-03 1.22.03.10	230.173 - 230.171	grundvand pejleboring
23	1.23.03.01-03 1.23.03.10	230.176 - 230.174	grundvand pejleboring
24	1.24.03.01-03 1.24.03.10	230.179 - 230.177	grundvand pejleboring
25	1.25.03.01-03 1.25.03.10	230.182 - 230.180	grundvand pejleboring
26	1.26.03.01-03 1.26.03.10	230.185 - 230.183	grundvand pejleboring
27	1.27.03.01-03	230.188 - 230.186	grundvand
28	1.28.03.01-03	230.191 - 230.189	grundvand
29	1.29.03.01-03 1.29.03.10	230.197 - 230.195	grundvand pejleboring
30	1.30.03.01-03	230.194 - 230.192	grundvand
61	1.61.10.00	620038	vandløbsstation, aut.
63	1.63.12.00	620045	vandløbsstation, manuel
64	1.64.22.00	620044	drængrøftsstation, manuel
65	1.65.12.00	620003	vandløbsstation, manuel
66	1.66.12.00		vandløbsstation, manuel
91	1.91.00.00	31362	nedbørstation

Tabel 5.1: Fortegnelse over målestationer etableret i LOOP 1.

## 5.1 Fælles træk ved stationsopbygning.

Under etablering af grundvands- og jordvandsstationer har man forsøgt at anvende en ensartet fremgangsmåde med hensyn til valg af materialer, placering af måleudstyr, farver på slanger m.m.

I dette afsnit beskrives fælles træk ved stationsopbygning i LOOP 1. Otte standardtegninger, fig. 5.1 - 5.8 viser principperne i stationsopbygningen. I beskrivelsen af de enkelte lokaliteter, vil man referere til disse standardtegninger.







Fig. 5.1: LOOP 1, principskitse for en kombineret jordvands-/grundvandsstation, lokalitet 01 - 04 og 06. Lokalitet 05 har kun en grundvandsstation.

Detaljer for en grundvandsstation er vist på fig. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 og 5.6 og for en jordvandsstation på fig. 5.7 og 5.8.

Farvekoden for hver enkelt sugeskop genfindes på den tilhørende vakuumflaske.



**Fig. 5.2: LOOP 1, farvekombination ved prøveudtagningsstedet for grundvand.**

De mørke farvenuancer er forbeholdt vandet, mens de lysere er forbeholdt kvælstoftilførsel. Sammenhørende studse er placeret diagonalt over for hinanden.




Fig. 5.3: LOOP 1, enkeltstående grundvandsstation.

A = top af 50 mm beskyttelsesrør ved sammenkobling med 110 mm beskyttelsesrør, nivelleret.

B = top af 50 mm beskyttelsesrør ved aluminiumsrør, nivelleret.

C = top af aluminiumsrør, den røde flade, nivelleret.

1.5, 3 og 5 m boring = filtre nedrammet til 1.5, 3 og 5 m under terræn; top boring nivelleret.

Afstande er målsat fra forkanten af aluminiumsrør. På nær stationerne 1.27, 1.28 og 1.29, hvor nul-punktet er knæpunktet, angivet på figuren "Stations-placering" hørende til disse lokaliteter.

Se også fig. 5.1 og 5.4.




Fig. 5.4: LOOP 1, filterplacering for en grundvandsstation.

A = top af 50 mm beskyttelsesrør ved sammenkobling med 110 mm beskyttelsesrør, nivelleret.

Etableringsproceduren bestod af følgende trin:

1. Nedramning af 2" jernrør.
2. Nedsænkning af 40 mm PVC rør i faste længder med slidset filter.
3. Optrækning af 2" røret til filteret er fri.  
Ved 1.5 m boringen er jernrøret fjernet helt.
4. Samling af topstykket på 40 mm røret.
5. Samling af vand og luft rør i beskyttelsesrør.
6. Samling af rørsystemet ved aluminiumsrør i udkanten af renden.

Se også fig. 5.1, 5.3 og 5.6.




Fig. 5.5: LOOP 1, filterkonstruktion.

A) "3 m" og "5 m" boring

B) "1.5 m" boring

Alle filtre er udført i slidset PVC og har en længde på 30 cm og ydre diameter på 40 mm.

De to filtertyper er opbygget på forskellig måde: type A har kontraventilen placeret over filteret, mens type B har kontraventilen placeret under filteret. Type B er forsynet med et 0.5 l - opsamlingskammer under filteret, mens type A opsamlers vandet over kontraventilen.

Ved at påføre et overtryk (kvælstof) på vandoverfladen, via luftstudsens på aluminiumsrøret, trykkes vandet op igennem vandrøret, da kontraventilen lukker p.g.a. overtryk. Det skal bemærkes, at kontraventilen lukker nedad for type A og opad for type B. Tværpind forhindrer kuglen i at falde ud.




Fig. 5.6: LOOP 1, standard rør-/filterlængder anvendt til grundvandsstationer, se også fig. 5.4 og 5.5.

Ved alle filtre er der anvendt de anførte filterlængder. Hvis et filter blev afkortet i forbindelse med reparation, findes denne oplysning under "Reparationer" afsnit 5.3.

Volumen af filterrør svarer til ca. 1.0 liter vand/meter.




Fig. 5.7: LOOP 1, placering af sugekopper, tværsnit.

#### Installationsprocedure:

Efter udgravning af renderne til jordvandsstationerne, blev der gravet et specielt felt til hver sugekop i siden af renden for at kunne placere sugekopperne længere væk fra det forstyrrede jordvolumen. Et spyd blev brugt til at lave et hul, hvori sugekoppen blev placeret.

Opslemmet jord blev holdt ned i hullet, sugekoppen installeret, hvorefter opslemmet jord igen blev holdt ned omkring sugekopperne. Alle sugekopper fik påført et vakuum på 0.7 bar, og dårligt fungerende kopper blev udskiftet. Tildækning af renderne fandt sted efter test af stationen.

Ved lokalitet 03, 05 og 06 blev der anvendt kvartsmel i stedet for opslemmet jord.

Se også fig. 5.8.




Fig. 5.8: LOOP 1, placering af sugekopper i en kombineret jordvands-/grundvandsstation.

S = skæringspunkt, målsat fra nulpunktet 0, forkant af den blå kasse.

Afstand til boringerne er målt fra forkant af aluminiumsrør. For station 1.02 og 1.04 er boringerne målt til forkant af den blå kasse.

De øvrige afstande er målt fra skæringspunktet S til sugekoppernes projektion på rendens midte.

Ved station 1.03, 1.05 og 1.06 er der angivet en værdi efter pilen, denne værdi angiver den afstand sugekopperne er placeret fra rendens midte, d.v.s. afstanden fra projektionspunktet og ud til hullet.

Der er nivelleret ved punkt S og ved projektionspunktet for sugekoppen for enden af hver af de 3 render.

Se også fig. 5.1 og fig. 5.7.



## 5.2 Stationsbeskrivelse, generelt.


Beskrivelserne af hver lokalitet er opbygget efter samme mønster:

- administrative oplysninger
- tegninger
- kommentarer til jordvandsdata med tilhørende jordvandstabeller (vandmængder og restvakuum) og plot af akkumulerede vandmængder for de enkelte sugekopper (lokalitet 01 - 06)
- vurdering af grundvandsreder (lokalitet 01 - 06 og 21 - 30)
  - \* tæthed af filter/rørsystemet,
  - \* reparationer,
  - \* pejling i filterrør,
  - \* potentiale i hovedreservoiret,
  - \* vandmængder (tabeller og plot) og
  - \* klassificering af grundvandsrede(r).

Ved beskrivelse af lokaliteterne henvises til de forudgående afsnit, hvor DGU's kontroltest og klassificeringsprincipper er beskrevet.

Desuden henvises til kort 3, som viser placering af jord- og grundvandsstationer i forhold til potentialet i hovedreservoiret.

For beskrivelse af målestationerne etableret af Hedeselskabet (dræn og vandløb), henvises til HU's rapport.



Kortgrundlag reproduceret med  
Kort- og Matrikelstyrelsens  
tilladelse A88

———— : Udbredelse af nedre sandreservoir, ..... : Udbredelse af øvre sandreservoir,  
- - - - - : Potentiale for nedre reservoir

Kort 3: LOOP 1, placering af jordvandsstationer og grundvandsstationer i forhold til potentialet i hovedreservoir (kortet gengivet efter DGU's hydrogeologiske rapport).

Potentialet svarer til følgende dybder under terræn:

Lokalitet	m u.t.	lokalitet	m u.t.	lokalitet	m u.t.
01	3.0	21	2.5	26	3.0
02	2.5	22	5.0	27	2.5
03	4.0	23	1.5	28	2.5
04	2.5	24	2.0	29	5.5
05	3.0	25	2.0	30	5.5
06	4.0				

### 5.2.1 Kommentarer til afbildningsformer.

Jord- og grundvandsdata er præsenteret i tabel- og plotform. Plottene er produceret ved hjælp af standard programmeler, og det kan derfor, i enkelte tilfælde, være vanskeligt at aflæse al information, som findes på plottet. I sådanne tilfælde bør man støtte sig til tabellerne.

Ved afbildning af jordvandsdata, har man valgt at plotte den akkumulerede ydelse og den totale ydelse med én for hver lokalitet hensigtsmæssig skalering af volumen-aksen, for at opnå en bedre læsbarhed af data.

På grund af den store variation i ydelserne fra grundvandsstationerne ville det være uhensigtsmæssig at anvende samme skala ved fremstilling af alle plots. På den anden side, vil automatisk skalering af plottene gøre det vanskeligt at sammenligne resultaterne fra forskellige reder. Derfor har man valgt at afbilde grundvandsdata med faste skala'er: 0-3 eller 0-6 liter.

### 5.2.2 Kommentarer til figur- og tabelnummerering i afsnit 5.3.

For at lette overblikket over de mange figurer og tabeller, som indgår i dette afsnit, har man valgt at tildele figurer og tabeller numre indenfor hver lokalitet. Figurnumre til stationsskitser med stationsplacering er identiske med lokalitetsnummer og figur/tabelnumre for figurer/tabeller med måleresultaterne er opbygget af lokalitetsnummer og et løbenummer indenfor hver lokalitet.

### 5.3 Beskrivelse af de enkelte lokaliteter.

For hver lokalitet er der udarbejdet en vurdering af grundvandsrederne, mens jordvandsdata kun er kommenteret, da vurderingsprincipperne for jordvandsstationerne ikke er endeligt fastlagt.

Kun målinger fra jord- og grundvandsstationer er præsenteret, mens dræn- og vandløbsdata vil blive afrapporteret i anden sammenhæng.

Vandrejsning i hovedreservoiret, kort 3, spiller en vigtig rolle ved vurdering af ydelserne fra de enkelte filtre. Vandrejsningskortet, præsenteret i DGU's hydrogeologiske rapport, er brugt til at estimere ned til hvilken dybde man skal forvente at træffe temporære grundvandsforekomster. Kortet er af ældre dato og vil blive opdateret på basis af de seneste resultater.

LANDOVERVÅGNINGSOPLAND (LOOP) 1, HØJVADS RENDE

Lokalitet: 01

**Jordvandsstation:** LOOP nr. 1.01.01.00

**Grundvandsrede, venstre:** LOOP nr. DGU ark.nr.  
1.01.02.11 230.200  
1.01.02.12 230.199  
1.01.02.13 230.198

**Grundvandsrede, højre:** LOOP nr. DGU ark.nr.  
1.01.02.21 230.203  
1.01.02.22 230.202  
1.01.02.23 230.201

**Pejleboring:** LOOP nr. 1.01.02.10

**Drænstation:** LOOP nr. 1.41.33.00  
HU stednr. 620043

**Matrikelnumre:** 12, Store Lindet By, Birket

**Ejer:** Claus Nielsen  
Bandholmvej 41  
4943 Torrig L.  
Tlf.: 53 93 74 83

**Lokalitetsnavn:** Vester Kongsted


**Anlægsperiode:** 14.11.88 - 13.01.89 for jordvandsstation, grundvandsreder og drænstation og ultimo december 1989 for pejleboring.

**Etableret af:** DGU: jordvandsstation, grundvandsreder og pejleboring.  
Hedeselskabet: drænstation


Bemærkninger:

Ejendom ligger på Kappellanvej

# Situationsplan



## Afstand og koter



### Signaturforklaring:

- 00.00 : kote, m
- 00.00 : afstand, m
- ↗ : sugekop placering

## Vinkelmåling




Fig. 1.01 : Stationsplacering, lokalitet 01

## Lokalitet 1.01, kommentarer til jordvandsdata.

Der foreligger ugentlige målinger af vandmængder (tabel 1.01-1 og fig. 1.01-1 og 1.01-2) og restvakuum (tabel 1.01-2) fra perioden 01.02.89 - 31.01.90. Enkelte gange blev målingerne udført med 2 ugers mellemrum, og der blev ikke foretaget målinger i 3 sommermåneder.

Den totale ydelse og ydelsen fra de enkelte sugekopper var forholdsvis konstant i perioden medio februar til ultimo maj 1989, dog var der en markant maksimumydelse på 2.6 l den 03.05.89. s2 og s8 gav i lange perioder ingen vand.

Fra ultimo september og i de følgende to måneder steg den totale ydelse op til et niveau, der svarede til ca. det halve (omkring 0.8 l) af den normale totale ydelse før sommerpausen. I resten af perioden var den totale ydelse ret svingende. 4-5 sugekopper er endnu ikke (pr. 31.01.90) kommet igang igen efter sommerpausen.

Restvakuumværdier korresponderer stort set til ydelserne fra de enkelte sugekopper.



Akkumulerede vandvoluminer pr. celle, lokalitet 1.01,  
sugekop: s1-s10.




Fig. 1.01-1: Akkumulerede jordvandsmængder, lokalitet 1.01; se også tabel 1.01-1.  
Hældningen på de enkelte kurver svarer til ydelsen pr. uge, d.v.s. de vandrette linier svarer til nul-ydelsen.

LOOP1, Totale vandvolumen lokalitet 01.




Fig. 1.01-2: Totale jordvandsmængder, lokalitet 1.01; se også tabel 1.01-1.  
Vandmængderne er angivet i ml/tømning.

JORDVANDPRØVETAGNING.

Stationsnr.: 1.01.01

Andet nr.: T1

Dato	Antal vak. dage	OPSAMLEDE VANDMÆNGDER, ml										total
		s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	
01/02/89	7	22	0	150	170	125	290	180	75	50	130	1192
08/02/89	7	17	0	70	240	100	280	185	60	0	183	1135
16/02/89	8	17	5	84	280	180	330	210	82	180	200	1568
22/02/89	6	10	10	80	240	170	400	200	82	130	190	1512
28/02/89	6	20	0	80	220	130	400	190	0	85	180	1305
07/03/89	7	15	0	130	290	190	500	220	0	130	20	1495
15/03/89	8	10	0	180	350	200	520	260	0	150	300	1970
21/03/89	6	0	5	160	280	200	500	200	25	100	200	1670
28/03/89	7	0	0	230	300	220	510	250	0	150	200	1860
04/04/89	7	40	0	140	300	170	500	280	8	170	220	1828
11/04/89	7	25	0	100	300	150	450	250	0	150	200	1625
18/04/89	7	20	0	100	290	150	475	280	0	140	200	1655
03/05/89	7	20	0	150	510	300	600	490	0	240	360	2670
09/05/89	6	18	10	90	250	190	400	210	0	100	150	1418
23/05/89	14	25	15	95	180	320	530	410	0	200	400	2175
26/09/89	7	0	0	0	220	0	30	0	0	0	0	250
04/10/89	8	0	0	0	300	0	40	0	0	0	0	340
16/10/89	12	0	0	0	40	0	20	0	0	0	0	60
24/10/89	8	5	0	100	10	100	120	70	0	5	0	410
01/11/89	8	85	0	0	120	82	130	210	0	0	0	627
08/11/89	7	95	0	0	400	0	216	130	0	0	0	841
14/11/89	6	45	10	0	300	80	200	200	0	10	0	845
23/11/89	9	0	0	0	300	100	200	100	0	0	0	700
30/11/89	7	0	0	0	225	75	400	110	0	0	0	810
06/12/89	6	0	0	0	250	55	300	0	0	5	0	610
13/12/89	7	15	0	5	300	75	0	155	0	20	5	575
20/12/89	7	10	0	15	250	80	0	100	0	0	0	455
10/01/90	7	45	0	35	315	97	440	185	0	0	10	1127
17/01/90	7	40	0	0	290	30	0	150	0	0	0	510
24/01/90	7	110	0	10	300	20	500	165	0	10	0	1115
31/01/90	6	35	0	0	250	0	500	20	0	0	0	805

SIGNATURFORKLARING: ---- = vandmængde ikke målt.

Tabel 1.01-1: Jordvandsmængder, lokalitet 1.01, se også fig. 1.01-1 og 1.01-2.

Den samlede vandmængde for hver enkelt prøvetagning er angivet yderst til højre.

Den anden kolonne angiver perioden fra påførelse af vakuum til prøvetagning. For restvakuumbærdier til prøvetagningstidspunktet se tabel 1.01-2.

JORDVANDPRØVETAGNING.  
Stationsnr.: 1.01.01

Andet nr.: T1

Dato	Antal vak. dage	Påsat vak. FV	RESTVAKUUM-MÅLEDATA, bar									
			s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10
01/02/89	7	0.70	0.13	0.52	0.38	0.47	0.42	0.26	0.54	0.63	0.58	0.61
08/02/89	7	0.70	0.00	0.42	0.25	0.50	0.32	0.20	0.51	0.60	0.00	0.55
16/02/89	8	0.70	0.00	0.40	0.20	0.50	0.34	0.18	0.54	0.62	0.45	0.54
22/02/89	6	0.70	0.07	0.49	0.25	0.54	0.48	0.22	0.60	0.12	0.54	0.61
28/02/89	6	0.70	0.00	0.40	0.24	0.50	0.46	0.30	0.56	0.00	0.50	0.60
07/03/89	7	0.70	0.06	0.42	0.26	0.59	0.47	0.31	0.60	0.06	0.52	0.16
15/03/89	8	0.70	0.00	0.33	0.30	0.52	0.40	0.20	0.54	0.10	0.50	0.55
21/03/89	6	0.70	0.00	0.40	0.38	0.59	0.60	0.39	0.61	0.00	0.64	0.60
28/03/89	7	0.70	0.00	0.37	0.53	0.58	0.61	0.37	0.59	0.07	0.62	0.58
04/04/89	7	0.70	0.06	0.35	0.61	0.57	0.38	0.39	0.58	0.10	0.61	0.58
11/04/89	7	0.70	0.05	0.32	0.58	0.52	0.45	0.38	0.55	0.05	0.58	0.53
18/04/89	7	0.70	0.90	0.35	0.64	0.56	0.43	0.42	0.60	0.00	0.62	0.58
03/05/89	7	0.70	0.00	0.16	0.40	0.42	0.40	0.27	0.45	0.00	0.46	0.50
09/05/89	6	0.70	0.00	0.35	0.62	0.58	0.52	0.00	0.54	0.00	0.60	0.58
23/05/89	14	0.70	0.00	----	----	----	----	----	----	0.00	----	----
26/09/89	7	0.70	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
04/10/89	8	0.70	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
16/10/89	12	0.70	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
24/10/89	8	0.70	0.00	0.00	0.40	0.62	0.65	0.62	0.60	0.00	0.15	0.20
01/11/89	8	0.70	0.05	0.00	0.10	0.50	0.00	0.60	0.55	0.00	0.45	0.00
08/11/89	7	0.70	0.20	0.00	0.10	0.60	0.00	0.50	0.56	0.00	0.70	0.15
14/11/89	6	0.70	0.15	0.00	0.50	0.55	0.50	0.55	0.55	0.00	0.05	0.10
23/11/89	9	0.70	0.10	0.10	0.10	0.40	0.40	0.45	0.50	0.00	0.00	0.10
30/11/89	7	0.70	0.34	0.08	0.00	0.50	0.52	0.31	0.46	0.02	0.07	0.09
06/12/89	6	0.70	0.00	0.14	0.08	0.45	0.46	0.00	0.17	0.00	0.05	0.05
13/12/89	7	0.70	0.00	0.05	0.05	0.30	0.50	0.00	0.49	0.00	0.15	0.05
20/12/89	7	0.70	0.05	0.04	0.10	0.54	0.51	0.05	0.52	0.00	0.16	0.40
10/01/90	7	0.70	0.35	0.16	0.35	0.56	0.57	0.22	0.55	0.00	0.20	0.38
17/01/90	7	0.70	0.29	0.05	0.12	0.51	0.55	----	0.50	0.00	0.20	0.15
24/01/90	7	0.70	0.25	0.00	0.05	0.56	0.20	0.20	0.55	0.00	0.10	0.15
31/01/90	6	0.70	0.10	0.10	0.04	0.50	0.00	0.25	0.20	0.00	0.00	0.25

SIGNATURFORKLARING: FV = falles værdi (fast værdi el. gennemsnit)  
i.r. = ikke registreret  
---- = restvakuum ikke målt

Tabel 1.01-2: Restvakuum, lokalitet 1.01; se også tabel 1.01-1, hvor vandmængderne er angivet.

## Lokalitet 1.01, vurdering af grundvandsreder.

### Tæthed af filter/rørsystemet.

Ved vandtest (se afsnit 4.1.2) kunne oppumpes en vandmængde svarende til mellem 51% og 100% af det beregnede filter- og rørvolumen. Den største utæthed blev konstateret ved filter 12.

### Reparationer.

Den største utæthed på ca. 50% for filter/rørsystem 12 har ikke givet anledning til reparation, da filteret har leveret tilstrækkelige vandmængder til udførelse af vandanalyser.

NB: kammerlængde for filter 21: 3.80 m.

Storstrøms Amt har den 30.01.89 meddelt at "luften går lige igennem" ved filter/rørsystem 21 og 22, hvilket indicerer udtørring af de sekundære grundvandsforekomster. Samme dag har de øvrige 4 filtre leveret vandprøver.

Alle 6 filtre fungerer teknisk tilfredsstillende.

### Pejling i filterrør.

Ved pejling i filterrør medio december 1988, blev filter 11, 12, 21 og 22 fundet tørre.

### Pejleboring: pejling og prøvepumpning.

Vandspejlet i pejleboringen blev ultimo januar 1990 målt til 4.73 m u.t. Under prøvepumpning blev vandspejlet afsænket med 0.10 m, hvoraf 0.10 m (100 %) blev retableret i løbet af 10 min.

### Potentiale i hovedreservoir.

Potentialet i hovedreservoirer omkring lokalitet 1.01 er estimeret (kort 3) til ca. + 6.5 m og koter for bundventiler for de dybeste filtre ligger på ca. + 4.5 m.

Derfor bør man forvente, at ydelserne fra de dybeste filtre er mindre afhængig af nedbør/nedsivningsforhold.

#### Vandmængder.

Som det fremgår af fig. 1.01-3 og tabel 1.01-3 har filtrene ydet følgende vandmængder:

Filter	Vandmængder (l)	Filter	Vandmængder (l)
11	0.1 - 1.3	21	0.0 - 1.0
12	0.0 - 0.7	22	0.0 - 1.1
13	0.0 - 0.4	23	0.0 - 0.5

Omkring filter 21 og 22 er der tilsyneladende sket en udtørring af de sekundære grundvandsforekomster i november 1989. Forskellen mellem ydelserne fra filtre i forskellige dybder indenfor samme rede er normalt mindre end 1 l, hvilket svarer til, at der findes flere mættede og umættede zoner indenfor det filtersatte interval.

Højre rede ligger ca. 0.4 m højere end venstre rede.


#### Klassificering af grundvandsreder.

Principperne for klassificering af grundvandsreder er beskrevet i afsnit 4.1.3.

Den tekniske udførelse af den venstre grundvandsrede medfører klassificering i gruppe A og ydelserne (filter 11) hører til i gruppe 2; dermed er grundvandsrede 1.01.02.11-13 klassificeret i gruppe A2.

Den tekniske udførelse af den højre grundvandsrede medfører klassificering i gruppe A og ydelserne (filter 23) hører til i gruppe 4; dermed er grundvandsrede 1.01.02.21-23 klassificeret i gruppe A4.

Vandvoluminer, grundvandsrede 1.01.02.11-.13



Vandvoluminer, grundvandsrede 1.01.02.21-.23




Fig. 1.01-3: Grundvandsmængder, lokalitet 1.01; se også tabel 1.01-3.

Estimeret vandspejl, hovedreservoir: 3 m u.t.

Målt vandspejl, pejleboring: 4.7 m u.t.

GRUNDVANDPRØVETAGNING.			
Stationsnr.: 1.01.02.1f		Andet nr.: T1-G1	
Dato	OPPUMPET VANDMÆNGDE, liter		
	f=1	f=2	f=3
26/01/89	0.50	0.50	0.30
12/06/89	0.65	0.07	0.22
03/07/89	0.37	0.04	0.25
05/07/89	0.08	0.00	0.00
24/07/89	0.40	0.00	0.00
02/08/89	0.34	0.60	0.33
14/09/89	1.26	0.68	0.41
16/10/89	1.00	0.00	0.15
09/11/89	0.90	0.15	0.36
16/11/89	0.70	0.60	0.00

GRUNDVANDPRØVETAGNING.			
Stationsnr.: 1.01.02.2f		Andet nr.: T1-G2	
Dato	OPPUMPET VANDMÆNGDE, liter		
	f=1	f=2	f=3
26/01/89	----	0.10	0.50
12/06/89	0.10	----	0.30
03/07/89	0.00	0.00	0.10
05/07/89	0.00	0.00	0.00
24/07/89	0.00	0.00	0.00
02/08/89	0.12	0.13	0.32
14/09/89	0.11	0.00	0.20
16/10/89	1.00	1.10	0.30
09/11/89	0.00	0.00	0.04
16/11/89	0.00	0.00	0.00

SIGNATURFORKLARING: ---- = vandmængde ikke målt

Tabel 1.01-3: Grundvandsmængder, lokalitet 1.01; se også fig. 1.01-3.

Placering af filtrene: f = 1: 4.7 - 5.0 m u.t.  
 f = 2: 2.7 - 3.0 m u.t.  
 f = 3: 1.2 - 1.5 m u.t.

Year	1951	1952	1953	1954
1951	100	100	100	100
1952	100	100	100	100
1953	100	100	100	100
1954	100	100	100	100

Year	1951	1952	1953	1954
1951	100	100	100	100
1952	100	100	100	100
1953	100	100	100	100
1954	100	100	100	100

1951-1954

1951-1954



LANDOVERVÅGNINGSOPLAND (LOOP) 1, HØJVADS RENDE

Lokalitet: 02

**Jordvandsstation:** LOOP nr. 1.02.01.00

**Grundvandsrede, venstre:**

LOOP nr.	DGU ark.nr.
1.02.02.11	230.206
1.02.02.12	230.205
1.02.02.13	230.204

**Grundvandsrede, højre:**

LOOP nr.	DGU ark.nr.
1.02.02.21	230.209
1.02.02.22	230.208
1.02.02.23	230.207

**Pejleboring:** LOOP nr. 1.02.02.10

**Drænstation:** LOOP nr. 1.42.33.00  
HU stednr. 620042

**Matrikelnumre:** 1 a, Lille Lindet By, Birket

**Ejer:** Preben Plenborg  
"Nygård"  
Nygårdsvej 6  
4953 Vesterborg  
Tlf.: 53 93 72 95


**Lokalitetsnavn:** Nygård

**Anlægsperiode:** 14.11.88 - 13.01.89 for jordvandsstation, grundvandsreder og drænstation og ultimo december 1989 for pejleboring.


**Etableret af:** DGU: jordvandsstation, grundvands-  
reder og pejleboring.  
**Hedeselskabet:** drænstation

**Bemærkninger:**

# Situationsplan



## Afstand og koter



## Signaturforklaring:

- 00.00 : kote, m
- 00.00 : afstand, m
- ↙ : sugekop placering

## Vinkelmåling




Fig. 1.02 : Stationsplacering, lokalitet 02

## Lokalitet 1.02, kommentarer til jordvandsdata.

Ydelserne fra sugekopperne på denne lokalitet er de mindste i LOOP 1.


Der foreligger ugentlige målinger af vandmængder (tabel 1.02-1 og fig. 1.02-1 og 1.02-2) og restvakuum (tabel 1.02-2) fra perioden 01.02.89 - 31.01.90. En enkelt gang blev målingerne udført med 2 ugers mellemrum, og der blev ikke foretaget målinger i 3 sommermåneder.

I februar, marts og april 1989 var den totale ydelse ret konstant omkring 0.7 l. s6 har leveret omkring 1/3 af den totale vandmængde. For hovedparten af de øvrige kopper har ydelsen ligget på omkring 50 ml. De største ydelser faldt i marts, hvorefter ydelsen var meget svingende indtil sommerpausen fra juni til september.

Medio oktober begyndte den totale ydelse at stige igen, men størstedelen af vandet kom fra s6. Primo december holdt s6 op med at give vand, og den totale ydelse fra feltet faldt. I januar 1990 var det kun enkelte sugekopper, som opretholdt et restvakuum, ligesom de totale ydelser var lave, omkring 0.1 l.

Ifølge mundtlige oplysninger fra amtet (den 12.03.90) er der ikke tegn på at feltet er kommet igang. Primo marts gav s6 omkring 300 ml, s10 gav omkring 30 ml, og de resterende kopper gav ingen vand.

Akkumulerede vandvoluminer pr. celle, lokalitet 1.02,  
sugekop: s1-s5 og s7.



Akkumulerede vandvoluminer pr. celle, lokalitet 1.02,  
sugekop: s6 og s8-s10.




Fig. 1.02-1: Akkumulerede jordvandsmængder, lokalitet 1.02; se  
også tabel 1.02-1.

Hældningen på de enkelte kurver svarer til ydelsen  
pr. uge, d.v.s. de vandrette linier svarer til  
nul-udelsen.

LOOP1, Totale vandvolumen lokalitet 02.




Fig. 1.02-2: Totale jordvandsmængder, lokalitet 1.02; se også tabel 1.02-1.

Vandmængderne er angivet i ml/tømning.

-----												
JORDVANDPRØVETAGNING.												
Stationsnr.: 1.02.01												
Andet nr.: T2												
-----												
Dato	Antal	OPSAMLEDE VANDMÆNGDER, ml										
	vak.	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	total
	dage											
01/02/89	7	60	35	52	55	37	150	35	35	90	110	659
08/02/89	7	55	26	47	70	12	110	33	0	50	80	483
16/02/89	8	71	40	20	62	5	78	10	180	66	110	642
23/02/89	7	58	35	35	60	0	300	30	5	65	0	588
28/02/89	5	40	25	30	38	5	250	28	90	38	70	614
07/03/89	7	65	40	30	55	25	390	30	140	65	88	928
15/03/89	8	68	47	45	60	25	320	43	150	70	95	923
21/03/89	6	0	35	50	54	0	250	36	95	58	85	663
28/03/89	7	0	45	50	50	10	300	42	120	65	120	802
04/04/89	7	28	47	48	50	40	230	43	120	68	150	824
11/04/89	7	0	0	10	0	0	0	20	0	0	50	80
18/04/89	7	20	50	70	20	25	200	45	12	70	125	637
26/04/89	8	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
03/05/89	7	17	20	48	15	10	50	20	90	70	85	425
09/05/89	6	18	8	43	15	0	38	0	5	62	120	309
23/05/89	14	10	10	80	5	5	90	0	20	120	210	550
26/09/89	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04/10/89	8	0	0	0	0	0	0	20	0	25	0	45
11/10/89	7	0	0	0	0	0	16	4	0	0	0	20
19/10/89	8	0	0	0	0	0	200	30	0	0	0	230
24/10/89	5	10	20	10	0	0	200	0	0	0	5	245
01/11/89	8	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400
08/11/89	7	0	0	0	0	0	13	32	0	17	450	512
14/11/89	6	15	0	30	0	10	400	15	15	20	35	540
23/11/89	9	0	0	0	10	0	300	0	0	0	15	325
30/11/89	7	0	10	0	0	0	175	30	15	20	10	260
06/12/89	6	0	0	0	0	0	300	10	5	120	15	450
13/12/89	7	10	10	10	10	0	0	30	0	10	15	95
20/12/89	7	10	0	20	0	10	10	30	15	60	25	180
10/01/90	7	10	5	10	0	5	5	30	10	100	40	215
17/01/90	7	0	0	0	0	15	0	0	0	0	25	40
24/01/90	7	0	0	5	0	0	0	0	0	65	0	70
31/01/90	6	15	0	35	0	20	0	0	25	30	10	135

SIGNATURFORKLARING: ---- = vandmængde ikke målt.

Tabel 1.02-1: Jordvandsmængder, lokalitet 1.02, se også fig. 1.02-1 og 1.02-2.

Den samlede vandmængde for hver enkelt prøvetagning er angivet yderst til højre.

Den anden kolonne angiver perioden fra påførelse af vakuum til prøvetagning. For restvakuurværdier til prøvetagningstidspunktet se tabel 1.02-2.

JORDVANDPRØVETAGNING.

Stationsnr.: 1.02.01

Andet nr.: T2

Dato	Antal vak. dage	Påsat vak. FV	RESTVAKUUM-MÅLEDATA, bar									
			s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10
01/02/89	7	0.70	0.35	0.65	0.52	0.64	0.70	0.61	0.52	0.70	0.65	----
08/02/89	7	0.70	0.62	0.62	0.48	0.60	0.65	0.60	0.60	0.50	0.60	0.58
16/02/89	8	0.70	0.62	0.64	0.50	0.60	0.40	0.65	0.60	0.67	0.65	0.63
23/02/89	7	0.70	0.64	0.61	0.47	0.66	0.00	0.63	0.50	0.06	0.68	0.00
28/02/89	5	0.70	0.30	0.60	0.55	0.65	0.20	0.55	0.60	0.60	0.60	0.62
07/03/89	7	0.70	0.67	0.65	0.58	0.66	0.69	0.53	0.66	0.65	0.67	0.64
15/03/89	8	0.70	0.60	0.60	0.15	0.60	0.60	0.30	0.60	0.55	0.60	0.50
21/03/89	6	0.70	0.06	0.60	0.61	0.64	0.00	0.58	0.64	0.64	0.66	0.62
28/03/89	7	0.70	0.06	0.65	0.59	0.63	0.18	0.56	0.64	0.63	0.65	0.62
04/04/89	7	0.70	0.07	0.67	0.60	0.45	0.68	0.61	0.65	0.63	0.66	0.63
11/04/89	7	0.70	0.00	0.16	0.42	0.10	0.05	0.25	0.04	0.06	0.00	0.34
18/04/89	7	0.70	0.10	0.60	0.00	0.15	0.65	0.62	0.60	0.00	0.60	0.60
26/04/89	8	0.70	0.00	----	----	----	----	----	----	----	----	----
03/05/89	7	0.70	0.10	0.53	0.60	0.14	0.15	0.60	0.00	0.64	0.60	0.60
09/05/89	6	0.70	0.10	0.05	0.58	0.00	0.00	0.58	0.10	0.05	0.62	0.63
23/05/89	14	0.70	0.00	0.00	----	0.00	0.00	----	0.00	0.00	----	----
26/09/89	7	0.70	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
04/10/89	8	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.20	0.00
11/10/89	7	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.20	0.00	0.10	0.00
19/10/89	8	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	----	----	0.00	----	0.00
24/10/89	5	0.70	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.60	0.55	0.00	0.01	0.20
01/11/89	8	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.00
08/11/89	7	0.70	0.00	0.05	0.15	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.15	0.00
14/11/89	6	0.70	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.50	0.05	0.05	0.15	0.15
23/11/89	9	0.70	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.40	0.10	0.15	0.20	0.15
30/11/89	7	0.70	0.03	0.15	0.02	0.00	0.05	0.47	0.18	0.08	0.06	0.10
06/12/89	6	0.70	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.09	0.21	0.17	0.57	0.00
13/12/89	7	0.70	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.14	0.15	0.00	0.00	0.08
20/12/89	7	0.70	0.24	0.00	0.00	0.20	0.01	0.10	0.32	0.05	0.38	0.10
10/01/90	7	0.70	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.50	0.12
17/01/90	7	0.70	0.06	0.00	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.21	0.00
24/01/90	7	0.70	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.25	0.00
31/01/90	6	0.70	0.00	0.00	0.05	0.15	0.00	0.07	0.05	0.00	0.00	0.00

SIGNATURFORKLARING: FV = falles værdi (fast værdi el. gennemsnit)  
i.r. = ikke registreret  
---- = restvakuum ikke målt

Tabel 1.02-2: Restvakuum, lokalitet 1.02; se også tabel 1.02-1, hvor vandmængderne er angivet.



## Lokalitet 1.02, vurdering af grundvandsreder.

### Tæthed af filter/rørsystemet.

Ved vandtest (se afsnit 4.1.2) kunne oppumpes en vandmængde svarende til mellem 71% og 93% af det beregnede filter- og rørvolumen. De største utætheder blev konstateret ved filter 13 og 23.

### Reparationer.

Alle filtre har fungeret tilfredsstillende og ingen reparationer blev udført.

Storstøms Amt har den 30.01.90 meddelt, at der står vand op under det røde låg i aluminiumsbrønden ved filtersystem 23. Så snart tiden tillader det, vil DGU prøve at afklare årsagen.

### Pejling i filterrør.

Der er ikke foretaget pejlinger direkte i filterrør.

### Pejleboring: pejling og prøvepumpning.

Vandspejlet i pejleboringen blev ultimo januar 1990 målt til 1.46 m u.t. Under prøvepumpning blev vandspejlet afsænket med 3.38 m, hvoraf 1.33 m (39 %) blev retableret i løbet af 10 min. Efter 1 døgn var der opnået fuld retablering.

### Potentiale i hovedreservoir.

Potentialet i hovedreservoirer omkring lokalitet 1.02 er estimeret (kort 3) til ca. + 6.5 m og koter for bundventiler for de dybeste filtre ligger på ca. + 4 m.

Derfor bør man forvente, at ydelsen fra de dybeste og de mellemste filtre er mindre afhængig af nedbør/nedsivningsforhold.

## Vandmængder.

Som det fremgår af fig. 1.02-3 og tabel 1.02-3 har filtrene ydet følgende vandmængder:

Filter	Vandmængder (l)	Filter	Vandmængder (l)
11	0.5 - 3.5	21	0.9 - 3.0
12	0.0 - 1.5	22	0.3 - 2.0
13	0.0 - 0.7	23	0.0 - 1.0

Ydelserne fra de enkelte filtre tyder på, at der findes flere mættede og umættede zoner indenfor det filtersatte interval, da forskellen mellem ydelserne fra filtre i forskellige dybder for samme rede, ofte er mindre end 1 l.

Desuden ses som oftest en mindre ydelse ved prøvetagningen end ved fortømningen, hvilket indikerer en langsom tilstrømning til filtrene. Dette blev også konstateret ved prøvepumpningen.

Variationsmønsteret for begge grundvandsreder er det samme: stigning og fald i ydelserne falder på samme tidspunkter.


## Klassificering af grundvandsreder.

Principperne for klassificering af grundvandsreder er beskrevet i afsnit 4.1.3.

Den tekniske udførelse af den venstre grundvandsrede medfører klassificering i gruppe A og ydelserne (filter 11) hører til i gruppe 1; dermed er grundvandsrede 1.02.02.11-13 klassificeret i gruppe A1.

Den tekniske udførelse af den højre grundvandsrede medfører klassificering i gruppe B og ydelserne (filter 21) hører til i gruppe 1; dermed er grundvandsrede 1.02.02.21-23 klassificeret i gruppe B1.

Vandvoluminer, grundvandsrede 1.02.02.11-13



Vandvoluminer, grundvandsrede 1.02.02.21-23




Fig. 1.02-3: Grundvandsmængder, lokalitet 1.02; se også tabel 1.02-3.

Estimeret vandspejl, hovedreservoir: 2.5 m u.t.  
Målt vandspejl, pejleboring: 1.5 m u.t.

GRUNDVANDPRØVETAGNING.  
Stationsnr.: 1.02.02.1f

Andet nr.: T2-G1

Dato	OPPUMPET VANDMÆNGDE, liter		
	f=1	f=2	f=3
26/01/89	3.50	1.50	0.40
12/06/89	1.30	0.55	0.22
03/07/89	1.17	0.92	0.09
06/07/89	0.50	0.40	0.04
25/07/89	0.50	0.00	0.00
02/08/89	1.45	0.23	0.30
14/09/89	1.30	1.34	0.73
19/09/89	0.75	0.50	0.40
16/10/89	1.00	1.10	0.30
19/10/89	0.50	0.70	0.45
09/11/89	1.30	1.50	0.35
16/11/89	1.00	0.00	0.00

GRUNDVANDPRØVETAGNING.  
Stationsnr.: 1.02.02.2f

Andet nr.: T2-G2

Dato	OPPUMPET VANDMÆNGDE, liter		
	f=1	f=2	f=3
26/01/89	3.00	2.00	1.00
12/06/89	2.14	1.21	0.27
03/07/89	2.05	0.87	0.16
06/07/89	1.20	0.55	0.06
25/07/89	1.50	0.50	0.00
02/08/89	0.92	0.52	0.36
14/09/89	2.13	0.95	0.39
19/09/89	1.20	0.60	0.25
16/10/89	1.60	0.50	0.10
19/10/89	0.89	0.25	0.30
09/11/89	1.70	0.62	0.38
16/11/89	1.40	0.45	0.40

SIGNATURFORKLARING: ---- = vandmængde ikke målt

Tabel 1.02-3: Grundvandsmængder, lokalitet 1.02; se også fig. 1.02-3.

Placering af filterne: f = 1: 4.7 - 5.0 m u.t.  
f = 2: 2.7 - 3.0 m u.t.  
f = 3: 1.2 - 1.5 m u.t.

LANDOVERVÅGNINGSOPLAND (LOOP) 1, HØJVADS RENDE

Lokalitet: 03

**Jordvandsstation:** LOOP nr. 1.03.01.00

**Grundvandsrede, venstre:** LOOP nr.            DGU ark.nr.  
1.03.02.11            230.212  
1.03.02.12            230.211  
1.03.02.13            230.210

**Grundvandsrede, højre:** LOOP nr.            DGU ark.nr.  
1.03.02.21            230.215  
1.03.02.22            230.214  
1.03.02.23            230.213

**Pejleboring:** LOOP nr. 1.03.02.10

**Drænstation:** LOOP nr. 1.43.31.00  
HU stednr. 620047

**Matrikelnumre:** 5 a, Magletving By, Vesterborg

**Ejer:** Arne Kristian Bendsen  
Arvelundsvej 70  
4900 Nakskov  
Tlf.: 53 92 08 34

**Lokalitetsnavn:** Charlottenlund

**Lokalitetsadresse:** Vedby Sidevej 9  
4943 Torrig  
Tlf.: 53 93 71 90

**Anlægsperiode:** 14.11.88 - 13.01.89 for jordvandssta-  
tion, grundvandsreder og drænstation  
og ultimo december 1989 for pejle-  
boring.


**Etableret af:**

DGU: jordvandsstation, grundvands-  
reder og pejleboring.


Hedeselskabet: drænstation

**Bemærkninger:**

# Situationsplan



## Afstand og koter



## Signaturforklaring:

- 00.00 : kote, m
- 00.00 : afstand, m
- ↖ : sugekop placering, m

## Vinkelmåling





Fig. 1.03 : Stationsplacering, lokalitet 03

### Lokalitet 1.03, kommentarer til jordvandsdata.

Ydelserne fra denne jordvandsstation er de næsthøjste i LOOP 1.

Der foreligger ugentlige målinger af vandmængder (tabel 1.03-1 og fig. 1.03-1 og 1.03-2) og restvakuum (tabel 1.03-2) fra perioden 01.02.89 - 31.01.90. Enkelte gange blev målingerne udført med 2 ugers mellemrum, og der blev ikke foretaget målinger i 3 sommermåneder.


Den totale ydelse var ret konstant omkring 4 l gennem hele måleperioden. Dog var den gennemsnitlige ydelse lidt over 4 l før sommeren og under 4 l efter, ligesom ydelsen fra flere af sugekopperne efter sommeren var mere svingende. Hovedparten af sugekopperne havde en eller flere perioder med et stort fald i ydelsen, dette var mest udtalt efter sommerpausen.

Når der ses bort fra s8 (ingen restvakuum) korresponderer restvakuumværdier ganske udmærket til ydelsen fra de enkelte sugekopper.

Det er bemærkelsesværdigt, at ydelserne fra s6, s7 og s10 er næsten sammenfaldende og at de ligger på et meget højt niveau. Det kan tænkes at disse tre sugekopper har kontakt til en mættet grundvandszone.



Akkumulerede vandvoluminer pr. celle, lokalitet 1.03,  
sugekop: s1-s5 og s8-s9.



Akkumulerede vandvoluminer pr. celle, lokalitet 1.03,  
sugekop: s6-s7 og s10.




Fig. 1.03-1: Akkumulerede jordvandsmængder, lokalitet 1.03; se også tabel 1.03-1.

Hældningen på de enkelte kurver svarer til ydelsen pr. uge, d.v.s. de vandrette linier svarer til nul-ydelsen.

LOOP1, Totale vandvolumen lokalitet 03.




Fig. 1.03-2: Totale jordvandsmængder, lokalitet 1.03; se også tabel 1.03-1.  
Vandmængderne er angivet i ml/tømning.

JORDVANDPRØVETAGNING.  
Stationsnr.: 1.03.01

Andet nr.: T3

Dato	Antal vak. dage	OPSAMLEDE VANDMÆNGDER, ml										total
		s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	
01/02/89	7	275	550	650	95	500	700	700	300	350	725	4845
07/02/89	6	140	370	470	70	300	690	690	160	150	720	3760
15/02/89	8	200	400	400	200	500	700	700	200	600	680	4580
22/02/89	7	150	370	530	300	350	750	760	15	200	680	4105
28/02/89	6	110	320	490	290	290	740	770	180	200	680	4070
07/03/89	7	160	440	40	390	370	780	800	160	260	820	4220
15/03/89	8	200	450	0	400	390	750	780	180	300	780	4230
21/03/89	6	160	400	0	340	300	800	790	320	550	800	4460
28/03/89	7	180	430	0	370	350	790	780	250	680	820	4650
04/04/89	7	180	400	0	380	340	760	790	250	480	790	4370
11/04/89	7	150	340	550	370	320	730	750	0	430	690	4330
18/04/89	7	150	370	580	320	350	780	780	250	400	700	4680
26/04/89	8	180	400	630	410	380	790	800	240	0	760	4590
03/05/89	7	110	320	510	320	250	690	800	0	10	710	3720
09/05/89	6	180	400	620	150	300	730	760	0	35	770	3945
23/05/89	14	300	490	740	550	510	730	800	170	0	700	4990
26/09/89	7	0	200	600	0	250	700	700	250	20	575	3295
04/10/89	8	160	500	60	90	400	700	775	230	0	675	3590
16/10/89	12	100	600	700	200	500	700	800	20	20	650	4290
19/10/89	3	25	18	50	185	180	710	740	190	32	680	2810
24/10/89	5	65	0	10	55	150	780	780	200	25	600	2665
01/11/89	8	200	28	200	0	350	750	750	180	700	790	3948
08/11/89	7	160	20	700	0	300	700	600	180	600	790	4050
14/11/89	6	150	25	45	250	300	850	775	40	75	800	3310
23/11/89	9	175	0	20	300	225	600	600	120	600	600	3240
30/11/89	7	0	300	10	250	230	670	30	70	590	700	2850
06/12/89	6	110	230	400	170	220	650	625	0	440	700	3545
13/12/89	7	0	0	25	0	200	800	750	130	520	780	3205
20/12/89	7	25	15	20	150	35	700	0	150	39	690	1824
03/01/90	14	0	100	650	400	300	800	800	220	120	780	4170
10/01/90	7	610	15	400	600	590	0	0	220	410	400	3245
17/01/90	7	120	0	0	240	20	770	700	260	720	15	2845
24/01/90	7	150	20	50	250	155	850	700	170	380	800	3525
31/01/90	6	0	0	520	200	25	800	710	100	30	800	3185

SIGNATURFORKLARING: ---- = vandmængde ikke målt.

Tabel 1.03-1: Jordvandsmængder, lokalitet 1.03, se også fig. 1.03-1 og 1.03-2.

Den samlede vandmængde for hver enkelt prøvetagning er angivet yderst til højre.

Den anden kolonne angiver perioden fra påførelse af vakuum til prøvetagning. For restvakuumværdier til prøvetagningstidspunktet se tabel 1.03-2.

JORDVANDPRØVETAGNING.  
Stationsnr.: 1.03.01

Andet nr.: T3

Dato	Antal vak. dage	Påsat vak. FV	RESTVAKUUM-MÅLEDATA, bar									
			s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10
01/02/89	7	0.70	0.52	0.25	0.10	0.00	0.30	0.15	0.20	0.00	0.45	0.17
07/02/89	6	0.70	0.58	0.45	0.40	0.41	0.51	0.17	0.20	0.00	0.53	0.18
15/02/89	8	0.70	0.52	0.25	0.30	0.35	0.35	0.10	0.12	0.00	0.40	0.00
22/02/89	7	0.70	0.64	0.45	0.58	0.53	0.62	0.13	0.14	0.03	0.52	0.06
28/02/89	6	0.70	0.30	0.43	0.40	0.35	0.52	0.10	0.15	0.00	0.54	0.00
07/03/89	7	0.70	0.64	0.44	0.00	0.51	0.56	0.10	0.12	0.04	0.58	0.11
15/03/89	8	0.70	0.56	0.35	0.25	0.40	0.50	0.00	0.10	0.00	0.45	0.10
21/03/89	6	0.70	0.63	0.46	0.67	0.50	0.55	0.11	0.12	0.08	0.33	0.09
28/03/89	7	0.70	0.61	0.42	0.70	0.47	0.55	0.10	0.12	0.03	0.18	0.10
04/04/89	7	0.70	0.61	0.42	0.65	0.45	0.55	0.10	0.12	0.00	0.40	0.05
11/04/89	7	0.70	0.56	0.36	0.32	0.46	0.52	0.10	0.12	0.00	0.41	0.06
18/04/89	7	0.70	0.58	0.42	0.34	0.36	0.55	0.11	0.15	0.00	0.43	0.00
26/04/89	8	0.70	0.55	0.40	0.30	0.42	0.50	0.00	0.10	0.00	0.20	0.00
03/05/89	7	0.70	0.42	0.40	0.30	0.42	0.38	0.00	0.12	0.00	0.47	0.00
09/05/89	6	0.70	0.64	0.54	0.44	0.14	0.60	0.10	0.13	0.00	0.50	0.05
23/05/89	14	0.70	----	----	----	----	----	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/09/89	7	0.70	0.10	0.30	0.20	0.00	0.40	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00
04/10/89	8	0.70	0.50	0.40	0.70	0.10	0.40	0.10	0.20	0.00	0.10	0.00
16/10/89	12	0.70	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
19/10/89	3	0.70	----	0.00	----	----	----	0.00	----	0.00	----	0.00
24/10/89	5	0.70	0.60	0.00	0.65	0.00	0.65	0.00	0.30	0.00	0.65	0.10
01/11/89	8	0.70	0.58	0.00	0.60	0.00	0.50	0.10	0.10	0.00	0.15	0.00
08/11/89	7	0.70	0.55	0.00	0.30	0.00	0.50	0.10	0.10	0.00	0.10	0.10
14/11/89	6	0.70	0.60	0.00	0.50	0.40	0.55	0.10	0.15	0.00	0.10	0.10
23/11/89	9	0.70	0.50	0.10	0.60	0.00	0.50	0.10	0.15	0.00	0.10	0.10
30/11/89	7	0.70	0.16	0.44	0.59	0.38	0.50	0.17	0.13	0.04	0.17	0.15
06/12/89	6	0.70	0.46	0.40	0.28	0.00	0.52	0.10	0.10	0.00	0.26	0.10
13/12/89	7	0.70	0.12	0.02	0.11	0.00	0.40	0.15	0.12	0.00	0.13	0.11
20/12/89	7	0.70	0.01	0.14	0.15	0.29	0.25	0.15	0.00	0.01	0.45	0.16
03/01/90	14	0.70	0.00	0.15	0.20	0.25	0.34	0.14	0.14	0.09	0.60	0.15
10/01/90	7	0.70	0.30	0.00	0.47	0.20	0.20	0.00	0.00	0.15	0.42	0.41
17/01/90	7	0.70	0.45	0.00	0.00	0.40	0.00	0.05	0.15	0.05	0.05	0.65
24/01/90	7	0.70	0.60	0.00	0.46	0.40	0.32	0.10	----	0.00	0.10	0.15
31/01/90	6	0.70	0.20	0.00	0.35	0.35	0.20	0.05	0.15	0.00	0.15	0.00

SIGNATURFORKLARING: FV = fælles værdi (fast værdi el. gennemsnit)  
i.r. = ikke registreret  
---- = restvakuum ikke målt

Tabel 1.03-2: Restvakuum, lokalitet 1.03; se også tabel 1.03-1, hvor vandmængderne er angivet.

## **Lokalitet 1.03, vurdering af grundvandsreder.**

### **Tæthed af filter/rørsystemet.**

Ved vandtest (se afsnit 4.1.2) kunne oppumpes en vandmængde svarende til mellem 67% og 95% af det beregnede filter- og rørvolumen. Den største utæthed blev konstateret ved filter 13. Der er kun gennemført vandtest af filter 11, 12 og 13.

### **Reparationer.**

Som følge af knækket 10-mm-rør ved filtertop 12, blev denne udskiftet den 05.10.89. Ny kammerlængde for filter 12: 2.08 m. De 6 filtre fungerer herefter tilfredsstillende.

### **Pejling i filterrør.**

Ved pejling i filterrør blev vandspejlet målt til ca. 2.5 m u.t. i filter 12 og til ca. 1.8 m u.t. i filter 22. Filter 11 og 21 var tørre. Pejlingerne blev foretaget primo december 1989.

### **Pejleboring: pejling og prøvepumpning.**

Vandspejlet i pejleboringen blev ultimo januar 1990 målt til 1.04 m u.t. Under prøvepumpning blev vandspejlet afsænket med 1.50 m, hvoraf 1.42 m (95 %) blev retableret i løbet af 10 min.

### **Potentiale i hovedreservoir.**

Potentialet i hovedreservoirer omkring lokalitet 1.03 er estimeret (kort 3) til ca. + 5 m og koter for bundventilen for de dybeste filtre ligger på ca. + 4 m.

Derfor bør man forvente, at ydelsen fra de dybeste filtre er mindre afhængig af nedbør/nedsivningsforhold.

## Vandmængder.

Som det fremgår af fig. 1.03-3 og tabel 1.03-3 har filtrene ydet følgende vandmængder:

Filter	Vandmængder (l)	Filter	Vandmængder (l)
11	0.8 - 3.0	21	0.1 - 3.0
12	0.0 - 1.2	22	0.8 - 1.5
13	0.3 - 0.9	23	0.2 - 1.0

Efter reparationen den 05.10.89 af filter 12 giver alle filtre vand.

Ydelserne fra de enkelte filtre tyder på, at der findes flere mættede og umættede zoner indenfor det filtersatte interval, da forskellen mellem ydelserne fra filtre i forskellige dybder ofte er mindre end 1 l.

## Klassificering af grundvandsreder.


Principperne for klassificering af grundvandsreder er beskrevet i afsnit 4.1.3.

Den tekniske udførelse af den venstre grundvandsrede medfører klassificering i gruppe A og ydelserne (filter 11) hører til i gruppe 1; dermed er grundvandsrede 1.03.02.11-13 klassificeret i gruppe A1.

Den tekniske udførelse af den højre grundvandsrede medfører klassificering i gruppe A og ydelserne (filter 21) hører til i gruppe 1; dermed er grundvandsrede 1.03.02.21-23 klassificeret i gruppe A1.

Filter 21 har dog ved en enkelt prøvetagning (den 19.10.89) givet mindre end 0.1 liter.

Vandvoluminer, grundvandsrede 1.03.02.11-.13



Vandvoluminer, grundvandsrede 1.03.02.21-.23




Fig. 1.03-3: Grundvandsmængder, lokalitet 1.03; se også tabel 1.03-3.

Estimeret vandspejl, hovedreservoir: 4 m u.t.

Målt vandspejl, pejleboring: 1.0 m u.t.

NB.

- Filter 12 blev repareret den 05.10.89.

GRUNDVANDPRØVETAGNING.

Stationsnr.: 1.03.02.1f

Andet nr.: T3-G1

Dato	OPPUMPET VANDMÆNGDE, liter		
	f=1	f=2	f=3
26/01/89	3.00	----	0.40
12/06/89	2.10	----	0.34
03/07/89	1.91	0.00	0.32
05/07/89	1.00	0.00	0.30
24/07/89	1.50	0.00	0.30
02/08/89	1.28	0.00	0.34
14/09/89	2.60	0.00	0.86
05/10/89	1.80	----	0.25
16/10/89	1.00	0.50	0.40
19/10/89	0.75	0.40	0.30
09/11/89	0.75	1.15	0.45
16/11/89	1.40	0.50	0.30

GRUNDVANDPRØVETAGNING.

Stationsnr.: 1.03.02.2f

Andet nr.: T3-G2

Dato	OPPUMPET VANDMÆNGDE, liter		
	f=1	f=2	f=3
26/01/89	2.50	1.50	0.30
12/06/89	2.44	1.11	0.31
03/07/89	2.10	1.50	0.34
05/07/89	1.00	0.00	0.30
24/07/89	1.90	1.00	0.20
02/08/89	1.52	1.29	0.36
14/09/89	3.00	1.35	1.00
05/10/89	2.10	0.90	0.35
16/10/89	1.90	1.00	0.30
19/10/89	0.05	0.80	0.30
09/11/89	1.40	1.08	0.45
16/11/89	1.80	1.00	0.30

SIGNATURFORKLARING: ---- = vandmængde ikke målt

Tabel 1.03-3: Grundvandsmængder, lokalitet 1.03; se også fig. 1.03-3.

Placering af filtrene: f = 1: 4.7 - 5.0 m u.t.  
 f = 2: 2.7 - 3.0 m u.t.  
 f = 3: 1.2 - 1.5 m u.t.



**LANDOVERVÅGNINGSOPLAND (LOOP) 1, HØJVADS RENDE**

**Lokalitet: 04**

**Jordvandsstation:** LOOP nr. 1.04.01.00

**Grundvandsrede, venstre:**

LOOP nr.	DGU ark.nr.
1.04.02.11	230.218
1.04.02.12	230.217
1.04.02.13	230.216

**Grundvandsrede, højre:**

LOOP nr.	DGU ark.nr.
1.04.02.21	230.221
1.04.02.22	230.220
1.04.02.23	230.219

**Pejleboring:** LOOP nr. 1.04.02.10

**Drænstation:** LOOP nr. 1.44.33.00  
HU stednr. 620041

**Matrikelnumre:** 4 c, Store Linnet By, Birket

**Ejer:** Svend Åge Christensen  
Skovhusevej 42  
4953 Vesterborg  
Tlf.: 53 93 71 88

**Lokalitetsnavn:** Slettemark

**Anlægsperiode:** 14.11.88 - 13.01.89 for jordvandsstation, grundvandsreder, drænstation og pejleboring.


**Etableret af:** DGU: jordvandsstation, grundvandsreder og pejleboring.  
Hedeselskabet: drænstation

**Bemærkninger:** Pejleboringen er placeret i vejrabat ca. 100 m vest for jord- og grundvandsstationen.

# Situationsplan



## Afstand og koter



## Signaturforklaring:

00.00 : kote, m

00.00 : afstand, m

▲ : sugekop placering

## Vinkelmåling




Fig. 1.04 : Stationsplacering, lokalitet 04

#### Lokalitet 1.04, kommentarer til jordvandsdata.

Der foreligger ugentlige målinger af vandmængder (tabel 1.04-1 og fig. 1.04-1 og 1.04-2) og restvakuum (tabel 1.04-2) fra perioden 01.02.89 - 31.01.90. Enkelte gange blev målingerne udført med 2 ugers mellemrum, og der blev ikke foretaget målinger i 3 sommermåneder.


I perioden før sommerpausen varierede den totale ydelse mellem 1.6 l og 2.7 l, med undtagelse af den 11.04.89 hvor ydelsen var 0.5 l.

Fra ultimo september 1989 til ultimo januar 1990 svingede den totale ydelse typisk mellem 1.2 l og 2.9 l med maksimumydelse november 1989 og medio januar 1990.

s4 gav ikke vand i november/december 1989, men opretholdt et restvakuum.

Restvakuumværdier korresponderer i de fleste tilfælde ganske godt til ydelserne fra de enkelte sugekopper.

Akkumulerede vandvoluminer pr. celle, lokalitet 1.04,  
sugekop: s1-s2, s4-s6 og s9.



Akkumulerede vandvoluminer pr. celle, lokalitet 1.04,  
sugekop: s3, s7-s8 og s10.




Fig. 1.04-1: Akkumulerede jordvandsmængder, lokalitet 1.04; se også tabel 1.04-1.

Hældningen på de enkelte kurver svarer til ydelsen pr. uge, d.v.s. de vandrette linier svarer til nul-tydelsen.

LOOP1, Totale vandvolumen lokalitet 04.




Fig. 1.04-2: Totale jordvandsmængder, lokalitet 1.04; se også tabel 1.04-1.

Vandmængderne er angivet i ml/tømning.

JORDVANDPRØVETAGNING.												
Stationsnr.: 1.04.01											Andet nr.: T4	
Dato	Antal vak. dage	OPSAMLEDE VANDMÆNGDER, ml										total
		s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	
01/02/89	7	22	180	700	160	100	200	650	280	50	360	2702
08/02/89	7	79	85	680	85	75	85	590	148	43	165	2035
16/02/89	8	100	85	880	92	88	180	690	200	60	300	2675
23/02/89	7	0	70	770	85	80	87	660	180	58	300	2290
28/02/89	5	65	55	700	60	55	61	650	110	43	0	1799
07/03/89	7	0	75	800	85	75	95	700	170	55	420	2475
15/03/89	8	240	85	780	100	95	120	650	200	62	400	2732
21/03/89	6	90	75	750	75	68	44	730	150	60	0	2042
28/03/89	7	100	72	780	88	73	100	690	180	80	390	2553
04/04/89	7	100	80	780	85	80	95	660	180	70	370	2500
11/04/89	7	30	0	400	0	0	0	90	0	0	0	520
18/04/89	7	140	70	775	95	120	0	680	180	75	375	2510
27/04/89	9	0	120	800	110	100	100	710	210	63	500	2713
03/05/89	6	15	0	750	75	180	80	0	150	50	340	1640
10/05/89	7	10	100	700	68	83	92	700	150	43	340	2286
23/05/89	13	10	0	790	100	160	170	660	280	80	310	2560
26/09/89	7	0	10	400	30	40	0	60	65	0	0	605
04/10/89	8	0	60	700	100	100	0	50	125	25	25	1185
16/10/89	12											0
19/10/89	3	50	50	690	52	47	8	42	200	22	10	1171
24/10/89	5	40	35	500	32	30	85	600	53	60	8	1443
01/11/89	8	95	65	780	90	95	300	780	0	160	520	2885
08/11/89	7	0	72	780	0	110	250	640	220	170	400	2642
14/11/89	6	25	60	775	0	80	200	700	135	130	300	2405
23/11/89	9	125	60	0	0	60	190	620	175	125	325	1680
30/11/89	7	0	0	480	0	0	35	480	125	130	140	1390
06/12/89	6	0	40	600	0	50	90	400	90	80	165	1515
13/12/89	7	20	55	70	110	55	130	710	130	160	275	1715
20/12/89	7	85	60	0	60	40	110	640	170	185	300	1650
10/01/90	7	360	0	65	650	70	90	175	640	195	40	2285
17/01/90	7	20	50	790	0	75	130	610	150	520	400	2745
24/01/90	7	25	60	700	50	75	185	650	165	600	40	2550
31/01/90	7	100	60	800	30	80	0	650	180	600	0	2500

SIGNATURFORKLARING: ---- = vandmængde ikke målt.

Tabel 1.04-1: Jordvandsmængder, lokalitet 1.04, se også fig. 1.04-1 og 1.04-2.

Den samlede vandmængde for hver enkelt prøvetagning er angivet yderst til højre.

Den anden kolonne angiver perioden fra påførelse af vakuum til prøvetagning. For restvakuumbærdier til prøvetagningstidspunktet se tabel 1.04-2.

JORDVANDPRØVETAGNING.

Stationsnr.: 1.04.01

Andet nr.: T4

Dato	Antal vak. dage	Påsat vak. FV	RESTVAKUUM-MÅLEDATA, bar									
			s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10
01/02/89	7	0.70	0.10	0.55	0.16	0.42	0.55	0.58	0.10	0.55	0.52	0.50
08/02/89	7	0.70	----	0.45	0.14	0.57	0.59	0.58	0.10	0.56	0.52	0.55
16/02/89	8	0.70	0.60	0.60	0.10	0.59	0.65	0.65	0.20	0.58	0.49	0.58
23/02/89	7	0.70	0.06	0.60	0.11	0.62	0.66	0.61	0.08	0.60	0.55	0.56
28/02/89	5	0.70	0.60	0.60	0.16	0.60	0.60	0.63	0.10	0.60	0.55	0.00
07/03/89	7	0.70	0.10	0.66	0.11	0.66	0.66	0.68	0.08	0.50	0.52	0.52
15/03/89	8	0.70	0.60	0.60	0.10	0.60	0.60	0.60	0.10	0.60	0.53	0.45
21/03/89	6	0.70	0.67	0.66	0.13	0.63	0.63	0.45	0.08	0.62	0.54	0.03
28/03/89	7	0.70	0.64	0.64	0.10	0.62	0.62	0.63	0.08	0.61	0.61	0.52
04/04/89	7	0.70	0.63	0.62	0.13	0.64	0.50	0.64	0.11	0.61	0.64	----
11/04/89	7	0.70	0.40	0.12	0.12	0.15	0.31	0.11	0.10	0.06	0.02	0.11
18/04/89	7	0.70	0.65	0.60	0.15	0.60	0.62	0.30	0.10	0.60	0.65	0.52
27/04/89	9	0.70	0.18	0.60	0.15	0.60	0.60	0.50	0.00	0.58	0.60	0.47
03/05/89	6	0.70	0.15	0.00	0.13	0.64	0.62	0.64	0.00	0.62	0.67	0.54
10/05/89	7	0.70	0.00	0.00	0.13	0.55	0.58	0.61	0.05	0.58	0.62	0.48
23/05/89	13	0.70	0.00	0.00	----	0.00	----	----	0.00	----	----	----
26/09/89	7	0.70	0.10	0.00	0.20	0.60	0.50	0.00	0.20	0.30	0.10	0.40
04/10/89	8	0.70	0.20	0.40	0.20	0.60	0.60	0.10	0.20	0.50	0.60	0.40
16/10/89	12	0.70	0.18	0.08	0.50	0.15	0.18	0.01	0.06	0.16	0.03	0.03
19/10/89	3	0.70	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
24/10/89	5	0.70	0.62	0.65	0.45	0.65	0.60	0.60	0.20	0.65	0.70	0.70
01/11/89	8	0.70	0.55	0.55	0.20	0.60	0.60	0.52	0.00	0.00	0.60	0.40
08/11/89	7	0.70	0.10	0.55	0.15	0.20	0.65	0.50	0.10	0.60	0.65	0.45
14/11/89	6	0.70	0.10	0.15	0.15	0.25	0.65	0.60	0.05	0.60	0.65	0.60
23/11/89	9	0.70	0.50	0.50	0.00	0.35	0.45	0.50	0.05	0.45	0.50	0.40
30/11/89	7	0.70	0.06	0.00	0.16	0.00	0.00	0.60	0.13	0.62	0.10	0.47
06/12/89	6	0.70	0.00	0.52	0.12	0.56	0.45	0.46	0.11	0.49	0.48	0.45
13/12/89	7	0.70	0.03	0.58	0.00	0.59	0.41	0.60	0.09	0.58	0.58	0.55
20/12/89	7	0.70	0.60	0.60	0.00	0.65	0.40	0.65	0.10	0.56	0.64	0.55
10/01/90	7	0.70	0.12	0.56	0.13	0.55	0.60	0.52	0.00	0.56	0.01	0.44
17/01/90	7	0.70	0.10	0.57	0.15	0.60	0.60	0.54	0.05	0.60	0.40	0.25
24/01/90	7	0.70	0.20	0.60	0.05	0.65	0.60	0.65	0.05	0.55	0.35	0.10
31/01/90	7	0.70	0.55	0.60	0.10	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.35	0.10

SIGNATURFORKLARING: FV = fælles værdi (fast værdi el. gennemsnit)  
i.r. = ikke registreret  
---- = restvakuum ikke målt

Tabel 1.04-2: Restvakuum, lokalitet 1.04; se også tabel 1.04-1, hvor vandmængderne er angivet.



## **Lokalitet 1.04, vurdering af grundvandsreder.**

### **Tæthed af filter/rørsystemet.**

Ved vandtest (se afsnit 4.1.2) kunne oppumpes en vandmængde svarende til mellem 71% og 95% af det beregnede filter- og rørvolumen. De største utætheder blev konstateret ved filter 12, 13 og 23.

### **Reparationer.**

Der blev ikke foretaget reparationer af grundvandsreder på denne lokalitet.

### **Pejling i filterrør.**

Ved pejling i filterrør blev vandspejlet målt til ca. 4.5 m u.t. i filter 21 og filter 22 var tør. Pejlingerne blev gennemført primo december 1989.

### **Pejleboring: pejling og prøvepumpning.**

Vandspejlet i pejleboringen blev ultimo januar 1990 målt til 0.89 m u.t. Under prøvepumpning blev vandspejlet afsænket med 4.49 m, hvoraf 0.45 m (10 %) blev retableret i løbet af 10 min. Efter 1 døgn manglede 1.46 m i fuld retablering.

### **Potentiale i hovedreservoir.**

Potentialet i hovedreservoirret omkring lokalitet 1.04 er estimeret (kort 3) til ca. + 5 m og koter for bundventilen for de dybeste filtre ligger på ca. + 2.5 m.

Derfor bør man forvente, at ydelsen fra de dybeste filtre er mindre afhængig af nedbør/nedsivningsforhold.

## Vandmængder.

Som det fremgår af fig. 1.04-3 og tabel 1.04-3 har filtrene ydet følgende vandmængder:

Filter	Vandmængder (l)	Filter	Vandmængder (l)
11	0.5 - 3.4	21	0.0 - 3.2
12	0.3 - 2.0	22	0.5 - 1.4
13	0.0 - 0.9	23	0.0 - 0.4

For begge reder er ydelsen mindst i juli/august 1989. Denne periode er også perioden med den højeste tømning-frekvens (4 tømninger på 1 måned).

Den bedste overensstemmelse mellem ydelserne (en volumenforskel på 2 l) fra filter 11 og filter 12, ses ved fortømninger, hvilket tyder på meget lav tilstrømnings-hastighed. Dette blev også konstateret ved prøvepumpningen.

Den store forskel mellem ydelserne fra den venstre og den højre rede kan fortolkes ud fra en antagelse om en stor variation at de hydrogeologiske forhold. En anden forklaring kan være, at filter 21 gik i stykker omkring september 1989. DGU vil kontrollere reden senest i løbet af sommeren 90.

## Klassificering af grundvandsreder.


Principperne for klassificering af grundvandsreder er beskrevet i afsnit 4.1.3.

Den tekniske udførelse af den venstre grundvandsrede medfører klassificering i gruppe A og ydelserne (filter 11) hører til i gruppe 1; dermed er grundvandsrede 1.04.02.11-13 klassificeret i gruppe A1.

Den tekniske udførelse af den højre grundvandsrede medfører klassificering i gruppe A og ydelserne (filter 22) hører til i gruppe 1; dermed er grundvandsrede 1.04.02.21-23 klassificeret i gruppe A1.

Det skal her tilføjes, at det er nødvendigt med en test af filter 21.

Vandvoluminer, grundvandsrede 1.04.02.11-13



Vandvoluminer, grundvandsrede 1.04.02.21-23




Fig. 1.04-3: Grundvandsmængder, lokalitet 1.04; se også tabel 1.04-3.

Estimeret vandspejl, hovedreservoir: 2.5 m u.t.

Målt vandspejl, pejleboring: 0.9 m u.t.

-----

GRUNDEVANDPRØVETAGNING.  
Stationsnr.: 1.04.02.1f Andet nr.: T4-G1

-----

Dato	OPPUMPET VANDMÆNGDE, liter		
	f=1	f=2	f=3
26/01/89	3.00	2.00	0.30
12/06/89	3.00	0.75	0.33
03/07/89	3.10	0.96	0.10
06/07/89	1.50	0.33	0.16
25/07/89	2.40	0.50	0.00
02/08/89	1.82	0.42	0.20
14/09/89	3.22	0.90	0.60
19/09/89	2.00	1.30	0.35
16/10/89	3.20	1.60	0.40
19/10/89	2.25	1.20	0.30
09/11/89	3.40	1.82	0.38
16/11/89	2.40	1.15	0.94

-----

-----

GRUNDEVANDPRØVETAGNING.  
Stationsnr.: 1.04.02.2f Andet nr.: T4-G2

-----

Dato	OPPUMPET VANDMÆNGDE, liter		
	f=1	f=2	f=3
26/01/89	3.00	1.00	0.40
12/06/89	2.72	1.23	0.33
03/07/89	3.20	0.60	0.30
06/07/89	0.90	0.50	0.00
25/07/89	1.10	0.70	0.00
02/08/89	1.46	0.53	0.19
14/09/89	1.00	1.10	0.35
19/09/89	0.00	0.90	0.10
16/10/89	----	1.00	0.20
19/10/89	0.00	0.80	0.02
09/11/89	----	1.40	0.30
16/11/89	----	1.10	0.35

-----

SIGNATURFORKLARING: ---- = vandmængde ikke målt

Tabel 1.04-3: Grundvandsmængder, lokalitet 1.04; se også fig. 1.04-3.

Placering af filterne: f = 1: 4.7 - 5.0 m u.t.  
 f = 2: 2.7 - 3.0 m u.t.  
 f = 3: 1.2 - 1.5 m u.t.

**LANDOVERVÅGNINGSOPLAND (LOOP) 1, HØJVADS RENDE**

**Lokalitet: 05**

**Jordvandsstation:** LOOP nr. 1.05.01.00

**Grundvandsrede:** LOOP nr. DGU ark.nr.  
1.05.02.21 230.224  
1.05.02.22 230.223  
1.05.02.23 230.222

**Pejleboring:** LOOP nr. 1.05.02.10

**Drænstation:** LOOP nr. 1.45.31.00  
HU stednr. 620048

**Matrikelnumre:** 13 a og 13 b, Magletving By, Birket

**Ejer af 13 a:** Bent Sørensen  
Magletving Møllevej 6  
4943 Torrig

**Ejer af 13 b:** Mogens Andersen  
Kapellanvej 45  
4943 Torrig  
Tlf.: 53 93 75 60

**Lokalitetsnavn:** Kragsminde

**Anlægsperiode:** 14.11.88 - 13.01.89 for jordvandssta-  
tion, grundvandsrede og drænstation  
og ultimo december 1989 for pejle-  
boring.

**Etableret af:** DGU: jordvandsstation, grundvands-  
reder pejleboring.  
Hedeselskabet: drænstation

**Bemærkninger:** Ved denne jordvandsstation er der kun én grundvandsrede, da det oprindeligt var planlagt, at lokaliteten skulle indeholde en enkeltstående grundvandsrede.


Lokaliteten blev suppleret med jordvandsstationen tiltænkt lokalitet 27/28, hvor der findes to grundvandsreder på samme mark.

Jordvandsstation og grundvandsreder ligger på matr. nr. 13 a.


Drænstation er placeret på matr. nr. 13 b.

Tidligere ejer: Verner Jensen.

# Situationsplan



## Afstand og koter



## Signaturforklaring:

- 00.00 : kote, m
- 00.00 : afstand, m
- ▲ : sugekop placering, m

## Vinkelmåling




Fig. 1.05 : Stationsplacering, lokalitet 05

## Lokalitet 1.05, kommentarer til jordvandsdata.

Der foreligger ugentlige målinger af vandmængder (tabel 1.05-1 og fig. 1.05-1 og 1.05-2) og restvakuum (tabel 1.05-2) fra perioden 01.02.89 - 31.01.90. Enkelte gange blev målingerne udført med 2 ugers mellemrum, og der blev ikke foretaget målinger i 3 sommermåneder.

Den totale ydelse før sommerpausen varierede mellem 2.5 l og 5.7 l med de største ydelser i marts. Maksimumydelsen blev dog målt den 23.05.89 efter en 14-dages opsamlingsperiode. Størstedelen af sugekopperne har haft en eller flere korte perioder med et meget markant fald i ydelsen. Dette var mest udtalt efter sommerpausen, hvor s6 og s7 har haft lange perioder med lav ydelse. s6 gav kun vand enkelte gange efter sommerpausen. Restvakuumværdierne korresponderer i de fleste tilfælde ganske godt til ydelserne fra de enkelte sugekopper.



Akkumulerede vandvolumener pr. celle, lokalitet 1.05,  
sugekop: s1-s10.




Fig. 1.05-1: Akkumulerede jordvandsmængder, lokalitet 1.05; se også tabel 1.05-1.

Hældningen på de enkelte kurver svarer til ydelsen pr. uge, d.v.s. de vandrette linier svarer til nul-tydelsen.

LOOP1, Totale vandvolumen lokalitet 05.




Fig. 1.05-2: Totale jordvandsmængder, lokalitet 1.05; se også tabel 1.05-1.

Vandmængderne er angivet i ml/tømning.

JORDVANDPRØVETAGNING.

Stationsnr.: 1.05.01

Andet nr.: T5

Dato	Antal vak. dage	OPSAMLEDE VANDMÆNGDER, ml										total
		s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	
01/02/89	7	85	510	660	600	580	310	290	310	320	400	4065
07/02/89	6	440	550	30	560	610	410	380	400	400	490	4270
15/02/89	8	450	560	670	600	550	400	380	400	500	560	5070
22/02/89	7	500	10	780	700	210	5	270	27	15	500	3017
28/02/89	6	490	490	700	650	650	340	340	300	380	480	4820
07/03/89	7	550	680	760	720	740	400	420	430	470	600	5770
15/03/89	8	510	680	710	680	700	360	410	490	490	600	5630
21/03/89	6	640	600	780	780	720	440	25	420	400	550	5355
28/03/89	7	670	640	740	740	750	500	0	300	440	600	5380
04/04/89	7	690	650	0	750	720	500	400	340	410	590	5050
11/04/89	7	35	590	500	0	250	200	260	100	100	510	2545
18/04/89	7	0	650	775	775	710	400	20	350	410	550	4640
27/04/89	9	700	700	780	810	790	320	12	390	0	650	5152
03/05/89	6	580	550	0	380	700	290	0	340	360	520	3720
09/05/89	6	580	600	650	750	690	15	25	300	380	480	4470
23/05/89	14	750	740	790	800	760	330	35	390	600	700	5895
26/09/89	7	0	0	0	0	425	0	0	250	300	250	1225
04/10/89	8	225	20	600	0	700	0	0	250	375	500	2670
16/10/89	12	160	620	700	10	700	0	5	180	130	580	3085
19/10/89	3	350	20	330	20	390	0	10	180	0	210	1510
20/10/89	1	600	0	420	700	400	0	0	175	400	275	2970
24/10/89	5	300	10	280	13	380	0	10	80	120	190	1383
01/11/89	8	700	17	600	0	620	0	0	210	450	490	3087
08/11/89	7	670	12	625	600	700	0	10	280	430	440	3767
14/11/89	6	650	400	575	725	700	0	25	300	400	400	4175
23/11/89	9	550	600	520	600	600	0	0	200	400	450	3920
30/11/89	7	620	20	220	510	580	0	0	180	240	370	2740
06/12/89	6	450	0	400	500	500	0	0	90	320	300	2560
13/12/89	7	600	25	490	650	670	0	10	165	420	400	3430
10/01/90	7	115	25	500	250	190	880	700	260	70	65	3055
17/01/90	7	560	15	400	700	620	0	12	230	0	410	2947
24/01/90	7	600	25	300	700	700	0	700	200	420	400	4045
30/01/90	5	550	0	400	700	690	35	10	280	500	350	3515

SIGNATURFORKLARING: ---- = vandmængde ikke målt.

Tabel 1.05-1: Jordvandsmængder, lokalitet 1.05, se også fig. 1.05-1 og 1.05-2.

Den samlede vandmængde for hver enkelt prøvetagning er angivet yderst til højre.

Den anden kolonne angiver perioden fra påførelse af vakuum til prøvetagning. For restvakuumbærdier til prøvetagningstidspunktet se tabel 1.05-2.

JORDVANDPRØVETAGNING.  
 Stationsnr.: 1.05.01

Andet nr.: T5

Dato	Antal vak. dage	Påsat vak. FV	RESTVAKUUM-MÅLEDATA, bar									
			s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10
01/02/89	7	0.70	0.10	0.40	0.24	0.26	0.32	0.54	0.58	0.45	0.54	0.46
07/02/89	6	0.70	0.21	0.30	0.00	0.20	0.24	0.42	0.50	0.40	0.46	0.35
15/02/89	8	0.70	0.15	0.19	0.12	0.14	0.15	0.28	0.00	0.00	0.36	0.24
22/02/89	7	0.70	0.24	0.00	0.60	0.16	0.16	0.00	0.55	0.04	0.00	0.40
28/02/89	6	0.70	0.20	0.40	----	0.00	0.22	0.32	0.55	0.30	0.50	0.39
07/03/89	7	0.70	0.18	0.27	0.14	0.14	0.17	0.25	0.52	0.32	0.51	0.36
15/03/89	8	0.70	0.10	0.20	0.10	0.10	0.10	0.15	0.40	0.30	0.40	0.25
21/03/89	6	0.70	0.30	0.36	0.15	0.15	0.22	0.48	0.68	0.48	0.00	0.39
28/03/89	7	0.70	0.25	0.29	0.13	0.13	0.16	0.45	0.68	0.17	0.48	0.34
04/04/89	7	0.70	0.25	0.30	0.00	0.14	0.19	0.45	0.51	0.20	0.48	0.32
11/04/89	7	0.70	0.00	0.27	0.14	0.04	0.12	0.22	0.33	0.13	0.30	0.31
18/04/89	7	0.70	0.00	0.30	0.14	0.15	0.20	0.31	0.68	0.20	0.51	0.33
27/04/89	9	0.70	0.15	0.20	0.14	0.15	0.15	0.15	0.66	0.55	0.00	0.20
03/05/89	6	0.70	0.30	0.40	0.00	0.16	0.22	0.22	0.68	0.23	0.50	0.37
09/05/89	6	0.70	0.36	0.33	0.15	0.15	0.20	0.30	0.65	0.20	0.50	0.33
23/05/89	14	0.70	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
26/09/89	7	0.70	0.00	0.00	0.40	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.50	0.20
04/10/89	8	0.70	0.10	0.10	0.30	0.00	0.20	0.00	0.00	0.10	0.50	0.40
16/10/89	12	0.70	----	----	----	0.00	----	0.00	0.00	----	----	----
19/10/89	3	0.70	----	0.00	----	0.00	----	0.00	0.00	0.00	----	----
20/10/89	1	0.70	0.30	0.65	0.38	0.20	0.20	0.00	0.00	0.10	0.40	0.35
24/10/89	5	0.70	0.60	0.65	0.45	0.00	0.50	0.00	0.00	0.38	0.65	0.62
01/11/89	8	0.70	0.20	0.65	0.25	0.10	0.20	0.00	0.00	0.10	0.50	0.40
08/11/89	7	0.70	0.30	0.65	0.30	0.25	0.20	0.00	0.00	0.10	0.40	0.40
14/11/89	6	0.70	0.30	0.50	0.40	0.20	0.20	0.00	0.00	0.15	0.50	0.50
23/11/89	9	0.70	0.20	0.20	0.25	0.15	0.15	0.00	0.00	0.10	0.35	0.00
30/11/89	7	0.70	0.30	0.61	0.52	0.22	0.22	0.06	0.04	0.14	0.41	0.43
06/12/89	6	0.70	0.26	0.51	0.32	0.20	0.20	0.00	0.00	0.11	0.20	0.36
13/12/89	7	0.70	0.02	0.21	0.41	0.20	0.19	0.00	0.00	0.10	0.46	0.42
10/01/90	7	0.70	0.40	0.00	0.24	0.33	0.42	0.13	0.20	0.02	0.60	0.60
17/01/90	7	0.70	0.25	0.65	0.45	0.20	0.20	0.00	0.00	0.10	0.00	0.45
24/01/90	7	0.70	0.30	0.65	0.40	0.20	0.20	0.00	0.00	0.13	0.45	0.40
30/01/90	5	0.70	0.40	0.65	0.50	0.19	0.25	0.05	0.00	0.19	0.49	0.40

SIGNATURFORKLARING: FV = fælles værdi (fast værdi el. gennemsnit)  
 i.r. = ikke registreret  
 ---- = restvakuum ikke målt

Tabel 1.05-2: Restvakuum, lokalitet 1.05; se også tabel 1.05-1,  
 hvor vandmængderne er angivet.

## Lokalitet 1.05, vurdering af grundvandsrede.

### Tæthed af filter/rørsystemet.

Ved vandtest (se afsnit 4.1.2) kunne oppumpes en vandmængde svarende til mellem 74% og 95% af det beregnede filter- og rørvolumen. Den største utæthed blev konstateret ved filter 23.

### Reparationer.

Der har været konstateret få N<sub>2</sub>-bobler i vandprøver fra filter 21 og 23. Dette har ikke givet anledning til reparationer. De 3 filtre fungerer teknisk tilfredsstillende.

### Pejling i filterrør.

Ved pejling i filterrør blev vandspejlet målt ultimo november 1988 til ca. 4.6 m u.t. i filter 21 og til ca. 1.2 m u.t. i filter 22.

### Pejleboring: pejling og prøvepumpning.

Vandspejlet i pejleboringen blev ultimo januar 1990 målt til 0.92 m u.t. Under prøvepumpning blev vandspejlet afsænket med 4.05 m, hvoraf 2.81 m (69 %) blev retableret i løbet af 10 min. Efter 1 døgn manglede ca. 0.12 m i fuld retablering.

### Potentiale i hovedreservoir.

Potentialet i hovedreservoirret omkring lokalitet 1.05 er estimeret (kort 3) til ca. + 6 m og koten for bundventilen for det dybeste filter ligger på ca. + 4 m.

Derfor bør man forvente, at ydelsen fra det dybeste filter er mindre afhængig af nedbør/nedsivningsforhold.

## Vandmængder.

Som det fremgår af fig. 1.05-3 og tabel 1.05-3 har filtrene ydet følgende vandmængder:

Filter	Vandmængder (l)
21	0.5 - 2.2
22	0.7 - 2.1
23	0.2 - 0.5

Ydelsen fra filter 22 er stort set lig ydelsen fra filter 21, hvilket tyder på flere mattede og umattede zoner indenfor det filtersatte interval; dette kunne også konstateres ved pejlinger i filterrør, hvor vandspejlet i det dybe filter var 3.5 m lavere end vandspejlet i det midterste filter.

Ved de prøveudtagninger, hvor der kun er 2 - 3 dage mellem fortømning og prøvetagning, er ydelsen ca. dobbelt så stor ved fortømningen. Dette tyder på en ret langsom tilstrømning til filtrene; dog viser målingerne den 9. og 16.11.89 en fuld retablering i løbet af 1 uge.

## Klassificering af grundvandsreder.

Principperne for klassificering af grundvandsreder er beskrevet i afsnit 4.1.3.

Den tekniske udførelse af grundvandsreden medfører klassificering i gruppe A og ydelserne (filter 21 og 22) hører til i gruppe 1; dermed er grundvandsrede 1.05.02.21-23 klassificeret i gruppe A1.

### Vandvoluminer, grundvandsrede 1.05.02.21-.23




Fig. 1.05-3: Grundvandsmængder, lokalitet 1.05; se også tabel 1.05-3.

Estimeret vandspejl, hovedreservoir: 3 m u.t.

Målt vandspejl, pejleboring: 0.9 m u.t.

-----  
**GRUNDVANDPRØVETAGNING.**

Stationsnr.: 1.05.02.2f

Andet nr.: T5-G2  
 -----

Dato	OPPUMPET VANDMÆNGDE, liter		
	f=1	f=2	f=3
12/06/89	1.50	1.33	0.31
03/07/89	1.26	1.18	0.23
05/07/89	0.70	0.85	0.04
25/07/89	1.00	0.70	0.00
02/08/89	0.49	0.69	0.32
14/09/89	2.24	2.12	0.48
16/10/89	1.75	1.00	0.30
19/10/89	0.60	0.90	0.35
09/11/89	0.95	1.10	0.35
16/11/89	1.10	1.00	0.35

-----  
 SIGNATURFORKLARING: ---- = vandmængde ikke målt

Tabel 1.05-3: Grundvandsmængder, lokalitet 1.05; se også fig. 1.05-3.

Placering af filterne: f = 1: 4.7 - 5.0 m u.t.  
 f = 2: 2.7 - 3.0 m u.t.  
 f = 3: 1.2 - 1.5 m u.t.

Year	Population	Area	Value
1950	100	100	100
1951	100	100	100
1952	100	100	100
1953	100	100	100
1954	100	100	100
1955	100	100	100
1956	100	100	100
1957	100	100	100
1958	100	100	100
1959	100	100	100
1960	100	100	100

The following table shows the population of the United States in 1960, by race and sex. The total population was 192,513,000. The population was 92,513,000 for males and 100,000,000 for females. The population was 100,000,000 for whites and 92,513,000 for non-whites.



**LANDOVERVÅGNINGSOPLAND (LOOP) 1, HØJVADS RENDE**

**Lokalitet: 06**

**Jordvandsstation:** LOOP nr. 1.06.01.00

**Grundvandsrede, venstre:** LOOP nr. DGU ark.nr.  
1.06.02.11 230.227  
1.06.02.12 230.226  
1.06.02.13 230.225

**Grundvandsrede, højre:** LOOP nr. DGU ark.nr.  
1.06.02.21 230.230  
1.06.02.22 230.229  
1.06.02.23 230.228

**Pejleboring:** LOOP nr. 1.06.02.10

**Drænstation:** LOOP nr. 1.46.31.00  
HU stednr. 620046

**Matrikelnumre:** 2 a, Skeltofte Hovedgård, Vesterborg

**Ejer:** Mogens E.F.K. Frijs  
Ullerslevvej 42  
4900 Nakskov  
Tlf.: 53 93 91 71

**Kontaktperson:** Inspektør Erling Jensen  
Ullerslevvej 42  
4900 Nakskov  
Tlf.: 53 93 91 02

**Lokalitetsnavn:** Skeltofte

**Anlægsperiode:** 14.11.88 - 13.01.89 for jordvandsstation, grundvandsreder og drænstation og ultimo december 1989 for pejleboring.


**Etableret af:** DGU: jordvandsstation, grundvandsreder og pejleboring.  
Hedeselskabet: drænstation

**Bemærkninger:** Arealet udgør en del af Skeltofte Hovedgård.


# Situationsplan



SKELSTOFTE



## Afstand og koter




## Signaturforklaring:

00.00 : kote, m


00.00 : afstand, m

↗ : sugekop placering, m

## Vinkelmåling



Gult bindingsværk med rødt tag  
 3 skorstene, østlig side gavl (afstand 1km)



Gult bindingsværk med rødt tag  
 3 skorstene, østlig side gavl (afstand 1km)

Fig. 1.06 : Stationsplacering, lokalitet 06

## Lokalitet 1.06, kommentarer til jordvandsdata.

Der foreligger ugentlige målinger af vandmængder (tabel 1.06-1, fig. 1.06-1 og 1.06-2) og restvakuum (tabel 1.06-2) fra perioden 01.02.89 - 31.01.90. Enkelte gange blev målingerne udført med 2 ugers mellemrum, og der blev ikke foretaget målinger i 3 sommermåneder.

Den totale ydelse lå i perioden før sommerpausen omkring 3 l. 9 ud af de 10 sugekopper havde en meget konstant ydelse, og restvakuumet blev opretholdt.

Fra ultimo september til ultimo december var den totale ydelse omkring 0.5 l. I januar steg den til omkring 2 l, dog var den totale ydelse den 03.01.90 efter en 14-dages opsamlingsperiode 3.3 l. Efter sommerpausen varierede ydelsen fra den enkelte sugekop og ydelsen sugekopperne imellem meget, ligesom 3 sugekopper kun opretholdt et meget lille eller slet intet restvakuum.

Akkumulerede vandvolumener pr. celle, lokalitet 1.06,  
sugekop: s1-s10.




Fig. 1.06-1: Akkumulerede jordvandsmængder, lokalitet 1.06; se også tabel 1.06-1.

Hældningen på de enkelte kurver svarer til ydelsen pr. uge, d.v.s. de vandrette linier svarer til nul-tydelsen.

LOOP1, Totale vandvolumen lokalitet 06.




Fig. 1.06-2: Totale jordvandsmængder, lokalitet 1.06; se også tabel 1.06-1.

Vandmængderne er angivet i ml/tømning.

JORDVANDPRØVETAGNING.  
Stationsnr.: 1.06.01

Andet nr.: T6

Dato	Antal vak. dage	OPSAMLEDE VANDMÆNGDER, ml										total
		s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	
01/02/89	7	595	500	240	350	0	510	680	210	380	390	3855
07/02/89	6	640	250	220	190	180	210	410	140	230	210	2680
15/02/89	8	630	300	240	190	100	380	250	180	290	220	2780
22/02/89	7	500	200	270	200	200	300	810	150	280	280	3190
28/02/89	6	690	300	200	120	0	280	350	150	220	210	2520
07/03/89	7	720	400	270	150	180	340	460	170	270	250	3210
15/03/89	8	700	410	280	180	180	340	480	100	280	290	3240
28/03/89	7	710	390	280	140	92	360	400	110	230	250	2962
04/04/89	7	720	400	280	0	0	310	400	150	280	250	2790
11/04/89	7	650	350	280	160	0	250	375	150	240	260	2715
18/04/89	7	700	350	260	130	10	260	400	110	210	240	2670
26/04/89	8	710	400	250	150	60	290	460	120	270	190	2900
03/05/89	7	680	320	270	110	130	260	390	800	250	210	3420
09/05/89	6	700	300	230	80	65	200	340	65	270	190	2440
23/05/89	14	750	600	420	200	10	400	790	15	430	250	3865
26/09/89	7	0	130	70	0	0	0	60	0	100	0	360
04/10/89	8	35	150	125	0	0	25	50	0	100	0	485
11/10/89	7	38	17	15	0	0	0	1	0	12	0	83
19/10/89	8	95	85	72	15	0	25	45	17	200	0	554
24/10/89	5	79	45	45	15	55	22	25	37	35	0	358
01/11/89	8	17	75	85	33	0	15	45	0	75	0	345
08/11/89	7	35	75	120	32	22	15	70	10	58	8	445
14/11/89	6	100	75	120	45	25	0	55	0	100	0	520
23/11/89	9	0	70	120	0	0	20	125	0	75	0	410
30/11/89	7	140	60	0	15	5	30	160	75	25	15	525
06/12/89	6	100	75	90	30	25	15	200	5	0	0	540
13/12/89	7	145	60	100	22	10	0	220	30	100	10	697
20/12/89	7	80	110	222	0	0	15	0	26	110	8	571
03/01/90	14	520	600	780	0	20	585	480	0	320	0	3305
10/01/90	7	610	365	570	35	20	0	400	10	110	0	2120
17/01/90	7	46	20	460	75	25	310	500	15	110	0	1561
24/01/90	7	175	400	600	75	20	520	40	0	160	55	2045
31/01/90	6	480	340	420	400	30	0	20	10	45	30	1775

SIGNATURFORKLARING: ---- = vandmængde ikke målt.

Tabel 1.06-1: Jordvandsmængder, lokalitet 1.06, se også fig. 1.06-1 og 1.06-2.

Den samlede vandmængde for hver enkelt prøvetagning er angivet yderst til højre.

Den anden kolonne angiver perioden fra påførelse af vakuum til prøvetagning. For restvakuumbærdier til prøvetagningstidspunktet se tabel 1.06-2.

JORDVANDPRØVETAGNING.  
Stationsnr.: 1.06.01

Andet nr.: T6

Dato	Antal vak. dage	Påsat vak. FV	RESTVAKUUM-MÅLEDATA, bar									
			s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10
01/02/89	7	0.70	0.25	0.40	0.10	0.50	0.00	0.35	0.25	0.50	0.35	0.42
07/02/89	6	0.70	0.15	0.55	0.26	0.58	0.40	0.60	0.45	0.40	0.48	0.53
15/02/89	8	0.70	0.00	0.45	0.20	0.00	0.44	0.28	0.24	0.00	0.40	0.44
22/02/89	7	0.70	0.55	0.26	0.39	0.61	0.70	0.56	0.09	0.67	0.54	0.62
28/02/89	6	0.70	0.16	0.51	0.32	0.61	0.00	0.55	0.50	0.62	0.48	0.55
07/03/89	7	0.70	0.12	0.53	0.31	0.66	0.64	0.57	0.53	0.66	0.50	0.58
15/03/89	8	0.70	0.00	0.40	0.20	0.55	0.60	0.58	0.40	0.40	0.35	0.20
28/03/89	7	0.70	0.10	0.00	----	0.62	0.65	0.52	0.48	0.62	0.48	0.55
04/04/89	7	0.70	0.12	0.25	0.29	0.00	0.60	0.55	0.00	0.64	0.51	0.55
11/04/89	7	0.70	0.10	0.48	0.28	0.58	0.65	0.54	0.00	0.60	0.46	0.53
18/04/89	7	0.70	0.11	0.50	0.30	0.60	0.66	0.58	0.52	0.40	0.53	0.55
26/04/89	8	0.70	0.00	0.46	0.25	0.60	0.65	0.52	0.00	0.40	0.50	0.52
03/05/89	7	0.70	0.00	0.50	0.36	0.56	0.60	0.55	0.42	0.40	0.50	0.50
09/05/89	6	0.70	0.15	0.52	0.42	0.46	0.61	0.56	0.50	0.35	0.58	0.50
23/05/89	14	0.70	0.00	----	----	----	----	----	----	----	----	----
26/09/89	7	0.70	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.55	0.00
04/10/89	8	0.70	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.60	0.00
11/10/89	7	0.70	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
19/10/89	8	0.70	0.60	0.60	0.60	0.65	0.05	0.60	0.40	0.05	0.65	0.00
24/10/89	5	0.70	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.00
01/11/89	8	0.70	0.10	0.00	0.55	0.60	0.50	0.55	0.25	0.00	0.50	0.00
08/11/89	7	0.70	0.05	0.50	0.55	0.65	0.05	0.60	0.30	0.00	0.60	0.00
14/11/89	6	0.70	0.55	0.55	0.55	0.60	0.00	0.55	0.50	0.00	0.60	0.00
23/11/89	9	0.70	0.00	0.50	0.45	0.55	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00
30/11/89	7	0.70	0.25	0.50	0.48	0.60	0.05	0.20	0.54	0.05	0.04	0.05
06/12/89	6	0.70	0.28	0.45	0.48	0.58	0.00	0.20	0.48	0.10	0.36	0.00
13/12/89	7	0.70	0.29	0.47	0.48	0.58	0.02	0.00	0.53	0.50	0.62	0.00
20/12/89	7	0.70	0.35	0.40	0.35	0.35	0.00	0.32	0.25	0.15	0.50	0.00
03/01/90	14	0.70	0.10	0.25	0.12	0.00	0.05	0.05	0.19	0.15	0.42	0.09
10/01/90	7	0.70	0.17	0.32	0.34	0.60	0.00	0.00	0.25	0.00	0.43	0.18
17/01/90	7	0.70	0.19	0.05	0.40	0.60	0.00	0.16	0.35	0.05	0.55	0.05
24/01/90	7	0.70	0.15	0.45	0.35	0.55	0.00	0.10	0.20	0.05	0.50	0.15
31/01/90	6	0.70	0.05	0.20	0.40	0.45	0.00	0.00	0.10	0.00	0.20	0.15

SIGNATURFORKLARING: FV = fælles værdi (fast værdi el. gennemsnit)  
i.r. = ikke registreret  
---- = restvakuum ikke målt

Tabel 1.06-2: Restvakuum, lokalitet 1.06; se også tabel 1.06-1, hvor vandmængderne er angivet.

## **Lokalitet 1.06, vurdering af grundvandsreder.**

### **Tæthed af filter/rørsystemet.**

Ved vandtest (se afsnit 4.1.2) kunne oppumpes en vandmængde svarende til mellem 78% og 95% af det beregnede filter- og rørvolumen. De største utætheder blev konstateret ved filter 13 og 23.

### **Reparationer.**

De 6 filtre fungerer teknisk tilfredsstillende, og der blev ikke foretaget reparationer.

### **Pejling i filterrør.**

Ved pejling i filterrør medio december 1988, blev vandspejlet målt til ca. 1.5 m u.t. i filter 11 og til ca. 2.3 m u.t. i filter 12 og 22.

### **Pejleboring: pejling og prøvepumpning.**

Vandspejlet i pejleboringen blev ultimo januar 1990 målt til 0.49 m u.t. Under prøvepumpning blev vandspejlet afsænket med 3.69 m, hvoraf 1.69 m (46 %) blev retableret i løbet af 10 min. Efter 1 døgn manglede ca. 0.23 m i fuld retablering.

### **Potentiale i hovedreservoir.**

Potentialet i hovedreservoirer omkring lokalitet 1.06 er estimeret (kort 3) til ca. + 5 m og koter for bundventiler for de dybeste filtre ligger på ca. + 4 m.

Derfor bør man forvente, at ydelsen fra de dybeste filtre er mindre afhængig af nedbør/nedsivningsforhold.



## Vandmængder.

Som det fremgår af fig. 1.06-3 og tabel 1.06-3 har filtrene ydet følgende vandmængder:

Filter	Vandmængder (l)	Filter	Vandmængder (l)
11	1.3 - 3.0	21	2.1 - 2.8
12	0.4 - 1.5	22	0.4 - 1.1
13	0.0 - 0.5	23	0.0 - 0.5

I juni/juli 1989 er forskellen mellem ydelserne fra de dybe filtre (11 og 21) og de mellemste filtre (12 og 22) på omkring 2 l, herefter falder ydelserne fra filter 11, hvorimod ydelserne fra filter 12, 21 og 22 stort set er uændret. Dette tyder på, at der på visse, men ikke alle tidspunkter, er mattede forhold i hele det filtersatte interval.

Den venstre rede ligger ca. 0.5 m højere end den højre. Som man kunne forvente er ydelserne fra den højre rede typisk lidt højere end fra den venstre.


## Klassificering af grundvandsreder.

Principperne for klassificering af grundvandsreder er beskrevet i afsnit 4.1.3.


Den tekniske udførelse af den venstre grundvandsrede medfører klassificering i gruppe A og ydelserne (filter 11) hører til i gruppe 1; dermed er grundvandsrede 1.06.02.11-13 klassificeret i gruppe A1.

Den tekniske udførelse af den højre grundvandsrede medfører klassificering i gruppe A og ydelserne (filter 21) hører til i gruppe 1; dermed er grundvandsrede 1.06.02.21-23 klassificeret i gruppe A1.

Vandvoluminer, grundvandsrede 1.06.02.11-13



Vandvoluminer, grundvandsrede 1.06.02.21-23



FILTERNR 1 2 3

Fig. 1.06-3: Grundvandsmængder, lokalitet 1.06; se også tabel 1.06-3.

Estimeret vandspejl, hovedreservoir: 4 m u.t.

Målt vandspejl, pejleboring: 0.5 m u.t.

GRUNDVANDPRØVETAGNING.			
Stationsnr.: 1.06.02.1f		Andet nr.: T6-G1	
Dato	OPPUMPET VANDMÆNGDE, liter		
	f=1	f=2	f=3
26/01/89	3.00	1.50	0.50
12/06/89	2.70	0.58	0.22
03/07/89	2.72	0.55	0.27
05/07/89	2.40	0.50	0.00
25/07/89	2.60	0.80	0.20
02/08/89	1.30	0.49	0.33
14/09/89	1.50	0.82	0.33
16/10/89	1.70	0.75	0.10
19/10/89	2.00	0.40	0.00
09/11/89	2.05	0.70	0.00
16/11/89	1.30	0.70	0.00

GRUNDVANDPRØVETAGNING.			
Stationsnr.: 1.06.02.2f		Andet nr.: T6-G2	
Dato	OPPUMPET VANDMÆNGDE, liter		
	f=1	f=2	f=3
26/01/89	2.50	1.00	0.50
12/06/89	2.80	1.05	0.32
03/07/89	2.74	1.05	0.23
05/07/89	2.60	0.60	0.00
25/07/89	2.60	0.80	0.40
02/08/89	2.60	0.80	0.25
14/09/89	2.80	0.95	0.45
16/10/89	2.70	0.70	0.05
19/10/89	2.30	0.70	0.02
09/11/89	2.45	0.65	0.03
16/11/89	2.10	0.40	0.00

SIGNATURFORKLARING: ---- = vandmængde ikke målt

Tabel 1.06-3: Grundvandsmængder, lokalitet 1.06; se også fig. 1.06-3.

Placering af filtrene: f = 1: 4.7 - 5.0 m u.t.  
 f = 2: 2.7 - 3.0 m u.t.  
 f = 3: 1.2 - 1.5 m u.t.

Year	Population	Area	Value
1974	100	100	100
1975	100	100	100
1976	100	100	100
1977	100	100	100
1978	100	100	100
1979	100	100	100
1980	100	100	100
1981	100	100	100
1982	100	100	100
1983	100	100	100
1984	100	100	100
1985	100	100	100
1986	100	100	100
1987	100	100	100
1988	100	100	100
1989	100	100	100
1990	100	100	100

Year	Population	Area	Value
1991	100	100	100
1992	100	100	100
1993	100	100	100
1994	100	100	100
1995	100	100	100
1996	100	100	100
1997	100	100	100
1998	100	100	100
1999	100	100	100
2000	100	100	100
2001	100	100	100
2002	100	100	100
2003	100	100	100
2004	100	100	100
2005	100	100	100
2006	100	100	100
2007	100	100	100
2008	100	100	100
2009	100	100	100
2010	100	100	100

The following table shows the population of the United States from 1974 to 2010. The population is shown in millions of people. The area is shown in square miles. The value is shown in dollars.

Year	Population	Area	Value
1974	210	3,600,000	1,000,000,000,000
1975	215	3,600,000	1,000,000,000,000
1976	220	3,600,000	1,000,000,000,000
1977	225	3,600,000	1,000,000,000,000
1978	230	3,600,000	1,000,000,000,000
1979	235	3,600,000	1,000,000,000,000
1980	240	3,600,000	1,000,000,000,000
1981	245	3,600,000	1,000,000,000,000
1982	250	3,600,000	1,000,000,000,000
1983	255	3,600,000	1,000,000,000,000
1984	260	3,600,000	1,000,000,000,000
1985	265	3,600,000	1,000,000,000,000
1986	270	3,600,000	1,000,000,000,000
1987	275	3,600,000	1,000,000,000,000
1988	280	3,600,000	1,000,000,000,000
1989	285	3,600,000	1,000,000,000,000
1990	290	3,600,000	1,000,000,000,000
1991	295	3,600,000	1,000,000,000,000
1992	300	3,600,000	1,000,000,000,000
1993	305	3,600,000	1,000,000,000,000
1994	310	3,600,000	1,000,000,000,000
1995	315	3,600,000	1,000,000,000,000
1996	320	3,600,000	1,000,000,000,000
1997	325	3,600,000	1,000,000,000,000
1998	330	3,600,000	1,000,000,000,000
1999	335	3,600,000	1,000,000,000,000
2000	340	3,600,000	1,000,000,000,000
2001	345	3,600,000	1,000,000,000,000
2002	350	3,600,000	1,000,000,000,000
2003	355	3,600,000	1,000,000,000,000
2004	360	3,600,000	1,000,000,000,000
2005	365	3,600,000	1,000,000,000,000
2006	370	3,600,000	1,000,000,000,000
2007	375	3,600,000	1,000,000,000,000
2008	380	3,600,000	1,000,000,000,000
2009	385	3,600,000	1,000,000,000,000
2010	390	3,600,000	1,000,000,000,000

# LANDOVERVÅGNINGSOPLAND (LOOP) 1, HØJVADS RENDE

## Lokalitet: 07

**Jordvandsstation:** LOOP nr. 1.07.01.00

<b>Grundvandsrede, venstre:</b>	LOOP nr.	DGU ark.nr.	Dybde,m
	1.07.02.11	230.258	5
	1.07.02.12	230.257	3
	1.07.02.13	230.256	1,5

<b>Grundvandsrede, højre:</b>	LOOP nr.	DGU ark.nr.	Dybde,m
	1.07.02.21	230.261	5
	1.07.02.22	230.260	3
	1.07.02.23	230.259	1,5

<b>Pejleboringer:</b>	LOOP nr.	DGU ark.nr.
	<del>1.07.02.09</del>	<del>230.262</del>
	1.07.02.10	230.262

**Drænstation:** LOOP nr. 1.47.31.00  
HU stationsnr. 62.13

**Matrikelnumre:** 3 a, Birket by, Birket  
11 a, Store Lindet by, Birket

**Ejer af 3 a:** Børge Kofoed Thomsen  
Smørkildevej 6  
3400 Hillerød  
Tlf.: 42260612

**Ejer af 11 a:** Børge Pedersen  
Magletvingmøllevej 14  
4930 Torrig  
Tlf.: 53937273

**Lokalitetsnavn:** Egelund

Miljøministeriet j.nr. D.G.U. 125-009

25 OKT. 1994

Akt. nr. 25



**Anlægsperiode:**

21.06.1993-29.06.1993 for jordvandsstation, grundvandsreder og drænstation.

11.05.1993 for pejleboring

1.07.02.10 og d. 15.8.1993 for pejleboring 1.07.02.09

230.265

lo side 8!

**Etableret af:**

DGU: jordvandsstation

DGU og Storstrøms amt: grundvandsreder

Storstrøms amt: drænstation og pejleboringer

**Bemærkninger:**

Ejendommen Egelund ligger på Kapellanvej. Stationerne er placeret i skel. Børge Kofoed Thomsen ejer marken, hvori jordvandscellerne og grundvandsrederne er placeret.

Jorden (matr. nr. 3 a) drives af:

Jørgen Kofoed Thomsen

Kapellanvej 20

4930 Torrig

Tlf.: 53937410

Pejleboringerne er begge placeret i skel; 1.07.02.09<sup>lo</sup> ved jordvandsstationen og ~~1.07.02.10~~ ca. 42 m syd herfor.

230.265

Afstandsmålingerne har taget udgangspunkt fra forkant af den blå kasse.

Jørgen Kofoed Thomsens forpløjning er 15 m bred (bredden af sprøjten).

Amtet har købt en stribe af marken langs skel for at have kørevej til stationen. I 1994 er vejen blevet grusbelagt.

112

112

112

112


112

112






# Situationsplan



## Afstand og koter



### Signaturforklaring:

- 00.00 : kote, m
- 00.00 : afstand, m
- ↙ : sugekop placering

## Vinkelmåling




Fig. 1.07: Stationsplacering, lokalitet 07

10

10

10

10

10

10

10

10



10

10

## Lokalitet 1.07, JORDVANDSSTATION

Installation af tefloncelle (identisk med reparationsrunden i februar 1991), se figur 2:

- snor monteret på celle - bruges til at trække cellen op med ved eventuel reparation
- boring af 35 cm dybt hul 45° under bund af rende (se fig) - borediameteren er 3 cm
- opfyldning med 100-150 ml kvartsmel (150 ml vand + 450 g kvartsmel) - opfyldning fra bund af hul med 25 mm rør - opslemning trykket ud med stempel
- nedføring af tefloncelle med 20 mm rør gennem 25 mm rør
- tilbagetrækning af 20 mm nedføringsrør
- tilbagetrækning af 25 mm nedføringsrør
- kontrol af tefloncelles placering i bund af hul med nedføringsrør
- test af celle - påføres vakuum
- hvis celletest er OK - tilpropning af hul med oprindeligt opboret materiale
- samling udenfor 50 mm beskyttelsesrør af slange fra installeret celle og slangeføringen til jordvandsstationen
- ½" haveslange som beskyttelse på vandrette stykke
- test af vakuum på slangesystem
- test af gennemgang i slangesystem

11

100

1.1.1

1

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11



Tabel 1: Testresultater for jordvand

Jordvand - Testresultater													
		Stationsnr.: 1.07.01				Andet nr.: T7							
Cellenr.	Installation dato	kl.	25.6.1993 Vak.	9.15 Vol.	25.6.1993 Vak.	16.00 Vol.	28.6.1993 Vak.	10.00 Vol.	29.6.1993 Vak.	15.30 Vol.	30.6.1993 Vak.	9.00 Vol.	
S1	25.6.93	11.00	-	-	0,65	100	0,3	225	0,52	105	0,60	150	
S2	25.6.93	11.00	-	-	0,65	100	0,20	200	0,38	70	0,48	100	
S3	25.6.93	11.00	-	-	0,60	100	0,20	225	0,66	10	0,70	0	
S4	25.6.93	11.00	-	-	0,65	75	0,5	375	0,65	90	0,68	50	
S5	24.6.93	15.00	0,7	75	0,70	25	0,65	200	0,67	10	0,65	150	
S6	24.6.93	15.00	0,1	50	0,50	100	0,15	100	0,20	30	0,30	125	
S7	24.6.93	15.00	0,25	50	0,60	125	0,15	150	0,28	25	0,40	75	
S8	24.6.93	15.00	0,2	200	0,35	75	0,10	175	0,23	80	0,35	200	
S9	24.6.93	15.00	0,6	250	0,65	100	0,40	600	0,65	100	0,65	275	
S10	24.6.93	15.00	0,65	50	0,65	100	0,50	175	0,66	10	0,70	0	

vak = vakuum, vol = volumen

Bemærkninger til tabellen:

- Det påførte vakuum er 0,7 bar
- Den 25.06.93 kl. 16 er der hældt vand i hullerne
- Den 28.06.93 blev slangesystemet samlet
- Den 30.06.93 s3 og s10: ingen luft gennem ekstraslange, men er OK efter reparation

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.


In the second section, the author details the process of reconciling the accounts. This involves comparing the internal records with the bank statements to identify any discrepancies. It is crucial to investigate these differences promptly to prevent errors from compounding.

The third section covers the preparation of financial statements. This includes calculating the net income, determining the profit margin, and assessing the overall financial health of the organization. These statements are essential for management decision-making and for reporting to stakeholders.


Finally, the document concludes with a summary of the key points discussed. It reiterates the importance of regular audits and the use of reliable accounting software to streamline the process and reduce the risk of human error.



TVÆRSNIT



OVENFRA




Figur 2: Installation af sugeceller





## Lokalitet 1.07, GRUNDVANDSREDER



Figur 3 : Design af grundvandsreder.

### Bemærkninger til filterdesign:

- alle borerne er gruskastet udvendigt (med Lund nr. 2), hvilket er en ændring i forhold til de øvrige stationer.
  - "5m" og "3m": 2 liter sand + bentonit
  - "1½": G1 3 liter sand + bentonit
  - G2 4 liter sand + bentonit
- "1½m" borerne er lavet med 1 meter opsamlingskammer mod tidligere ½ meter
- alle filtre står på bund (rammespids) af boring
- 10 mm slange i PE-natur til stigerør samt vand- og luftslanger
- filtre, filterrør og toppe i grå PVC

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is too light to transcribe accurately.

Test af boringer:

Testen er udført den 29.06.93.

G1: "5m" 1,6 l

"3m" 0 l

"1½m" 0 l

G2: "5m" 0,5 l

"3m" 0 l

"1½m" 0 l

Vandtest udført på alle boringerne på nær G1 "5m". Resultatet var OK.

Bemærkning til boringerne:


Borefolkene meddelte, at det var hårdere at bore G2 end G1.



## PEJLEBORINGERNE

Der er udført 3 pejleboringer med Hollænderbor. Boringerne skulle være udført til ca. 4½ m.u.t. (Hollænderborets længde), men på grund af sten kunne denne dybde ikke dette ikke lade sig gøre. Boreddybderne blev i stedet h.h.v. 2,60 m; 3,30 m og 3,40 m. Efter etableringen er de første pejleboringer fjernet og en ny, ~~DE~~ nr. 1.07.02.10, er etableret i <sup>maj</sup> ~~marts~~ 1994.

*DW nr 220, 262 (ingen geologisk beskrivelse)*



Figur 4: Skitse af pejleboring

Pejling af 1: Fra top rør: 2,46 m.u.t. (d. 11.05.93 kl. 10<sup>30</sup>)  
 1,97 m.u.t. (d. 11.05.93 kl. 16)  
 ca. 1,70 m.u.t. (d. 24.05.93)

2: Fra top rør: 2,57 m.u.t. (d. 11.05.93 kl. 16<sup>20</sup>)  
 1,31 m.u.t. (d. 24.05.93)

3: Fra top rør: 1,67 m.u.t. (d. 11.05.93 kl. 15<sup>35</sup>)  
 1,31 m.u.t. (d. 24.05.93)

11


11

11

11

11

11



**Signaturforklaring**

- Moræner (ML) :  $\Delta$
- Smeltevandssand (DS) :  $\square$
- Kalkfattig/kalkholdig : kf/kh

Figur 5: Profilopdelinger, pejleboringer

Tolkning af profilprøver:

Brun moræner: Udgør den øverste del af den lysebrune moræne, er udvasket for kalk, svarer til pløjelaget.

Lys brun og flammet moræner: er den samme moræne, den del med det flammede udseende er den forvitrede udgave.

Den lysebrune moræner forekommer mindre sandet i boring 3, end i boring 1 og 2.

Brunt sand: er et tyndt smeltevandssandlag, eller blot en linse i den lysebrune moræne.

Grå moræner: selvstændig moræne.






# STATION 7 EGELUND

## Placering af pejleboringer

ADP



1,2,3 Pejleboringer med geologiske oplysninger (nu sløjfede)

4 Ny pejleboring

J Jordvandsstation

Signaturer:

	Terranfør og højdekurver
	Ejerlejergrænse
	Matric nr og stot
	Stof med levende hegn
	Stiftesstov
	Trådhegn
	El-ledning med master
	Trøbrøndeplacering
	Åbent vandløb med bund- og vandpejlsstøtte
	Bestående ravelledning med dimension og bundhøje
	Projekteret hovedledning med bogstaver, brand, dimensioner, bundhøje og fald
	Tr-løst, bl-fordrugsstov, bm-muller, bl-fælder
	gt-qumuller-gssamlende rør
	Projekteret drænelledning med nr

Nr.	LOOP nr	D60 nr
1:	1/	230.265
2:	1/	230.266
3:	1/	230.267
4:	1, 2, 7, 2, 10	230.262



DET DANSKE HEDESELSKAB Grundforbedringsafdelingen		Bilag nr. Sag nr. 312-85.017
"Egelund", matr. nr. 3 a m.fl. Birket by, Birket Storstrøms amt 2. område Ejer: Jørgen Thomsen		Mål Kotesystem D.N.N. Projekt HJ Tegnet MLP
Nykøbing F. den 6.3.1985 <i>Jørgen Thomsen / Henning Jakobsen</i>		Udført Sept. 1985 Rettet Okt. 1985



Storstrøms amt  
 Teknik- og miljøforvaltningen  
 Att.: Anette K. Nødde Lund  
 Parkvej 37  
 4800 Nykøbing F

DANMARKS GEOLOGISKE  
 UNDERSØGELSE

**JOURNALKOPI**

Akt nr. 26

Hydrogeologisk  
 J.nr. DGU 125-009  
 Ref. PR

Den 1. november 1994

Vedr.: Landovervågningsopland 1, Højvads Rende.

Kære Anette.


Hermed får du DGU nr. til de sløjfede pejleboringer (side 10).

Ved en ny gennemlæsning af etableringsbeskrivelsen er jeg blevet lidt usikker på nummereringen af boringerne (siderne 1, 8, 9 og 10).

Jeg vil foreslå, at den boring der fremover benyttes til pejling (boring 4 ?, jf. side 10) får nyt LOOP nr.: 1.07.02.10; således at følgende tabel er gældende, hvis den er korrekt ???

Etablerings nr.	LOOP nr.	DGU nr.	Bemærkninger
1	1.07.02.07	230.265	geologisk profil
2	1.07.02.08	230.266	geologisk profil
3	1.07.02.09	230.267	geologisk profil
4	1.07.02.10	230.262	pejleboring ingen geologisk profil

Med venlig hilsen



Per Rasmussen

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the upper right quadrant of the page.

Handwritten text, possibly a date or reference number, located in the middle right section of the page.

Handwritten text, possibly a name or title, located in the middle left section of the page.

Handwritten text, possibly a small mark or initial, located on the left side of the page.

Handwritten text, possibly a name or title, located in the middle left section of the page.

Handwritten text, possibly a name or title, located in the middle right section of the page.

Handwritten text, possibly a small mark or initial, located in the middle left section of the page.

Handwritten text, possibly a small mark or initial, located in the middle right section of the page.

Handwritten text, possibly a name or title, located in the middle left section of the page.

Main body of handwritten text, possibly a list or series of entries, located in the lower middle section of the page.

Handwritten text, possibly a name or title, located in the lower right section of the page.

Handwritten text, possibly a name or title, located in the lower left section of the page.

Handwritten text, possibly a name or title, located in the lower left section of the page.

Handwritten text, possibly a name or title, located in the lower left section of the page.

# LANDOVERVÅGNINGSOPLAND (LOOP) 1, HØJVADS RENDE

## Lokalitet: 07

**Jordvandsstation:** LOOP nr. 1.07.01.00

<b>Grundvandsrede, venstre:</b>	LOOP nr.	DGU ark.nr.	Dybde,m
	1.07.02.11	230.258	5
	1.07.02.12	230.257	3
	1.07.02.13	230.256	1,5

<b>Grundvandsrede, højre:</b>	LOOP nr.	DGU ark.nr.	Dybde,m
	1.07.02.21	230.261	5
	1.07.02.22	230.260	3
	1.07.02.23	230.259	1,5

<b>Pejleboringer:</b>	LOOP nr.	DGU ark.nr.	
	1.07.02.09	230.262	2
	1.07.02.10	230.265	2

**Drænstation:** LOOP nr. 1.47.31.00  
HU stationsnr. 62.13

**Matrikelnumre:** 3 a, Birket by, Birket  
11 a, Store Lindet by, Birket

**Ejer af 3 a:** Børge Kofoed Thomsen  
Smørkildevej 6  
3400 Hillerød  
Tlf.: 42260612

**Ejer af 11 a:** Børge Pedersen  
Magletvingmøllevej 14  
4930 Torrig  
Tlf.: 53937273

**Lokalitetsnavn:**

Egelund

Miljøministeriet j.nr. D.G.U. 125-009

25 OKT. 1994

Akt. nr. 25



**Anlægsperiode:**

21.06.1993-29.06.1993 for jordvandsstation, grundvandsreder og drænstation.

11.05.1993 for pejleboring

1.07.02.10 og d. 15.8.1993 for pejleboring 1.07.02.09

side 8!

**Etableret af:**

DGU: jordvandsstation

DGU og Storstrøms amt: grundvandsreder

Storstrøms amt: drænstation og pejleboringer

**Bemærkninger:**

Ejendommen Egelund ligger på Kapellanvej. Stationerne er placeret i skel. Børge Kofoed Thomsen ejer marken, hvori jordvandscellerne og grundvandsrederne er placeret.

Jorden (matr. nr. 3 a) drives af:

Jørgen Kofoed Thomsen

Kapellanvej 20

4930 Torrig

Tlf.: 53937410

Pejleboringerne er begge placeret i skel; 1.07.02.09 ved jordvandsstationen og 1.07.02.10 ca. 42 m syd herfor.

Afstandsmålingerne har taget udgangspunkt fra forkant af den blå kasse.

Jørgen Kofoed Thomsens forpløjning er 15 m bred (bredden af sprøjten).

Amtet har købt en stribe af marken langs skel for at have kørevej til stationen. I 1994 er vejen blevet grusbelagt.






## PEJLEBORINGERNE

Der er udført 3 pejleboringer med Hollænderbor. Boringerne skulle være udført til ca. 4½ m.u.t. (Hollænderborets længde), men på grund af sten kunne denne dybde ikke dette ikke lade sig gøre. Boreddybderne blev i stedet h.h.v. 2,60 m; 3,30 m og 3,40 m. Efter etableringen er de første pejleboringer fjernet og en ny, <sup>203P</sup>~~203P~~ nr. 1.07.02.10<sup>09</sup>, er etableret i <sup>maj</sup>~~marts~~ 1994.

DW nr 230,262 (ingen geologisk beskrivelse) ?



Figur 4: Skitse af pejleboring

Pejling af 1: Fra top rør: 2,46 m.u.t. (d. 11.05.93 kl. 10<sup>30</sup>)  
1,97 m.u.t. (d. 11.05.93 kl. 16)  
ca. 1,70 m.u.t. (d. 24.05.93)


2: Fra top rør: 2,57 m.u.t. (d. 11.05.93 kl. 16<sup>20</sup>)  
1,31 m.u.t. (d. 24.05.93)

3: Fra top rør: 1,67 m.u.t. (d. 11.05.93 kl. 15<sup>35</sup>)  
1,31 m.u.t. (d. 24.05.93)



Faint vertical text or markings in the center of the page.

Pejleboring ved Egelund (1 - 1.07.02.10)



**Signaturforklaring**

Moræner (ML)	:	△
Smeltevandssand (DS)	:	■
Kalkfattig/kalkholdig	:	kf/kh

Figur 5: Profilopdelinger, pejleboringer

**Tolkning af profilprøver:**


**Brun moræner:** Udgør den øverste del af den lysebrune moræne, er udvasket for kalk, svarer til pløjelaget.

**Lys brun og flammets moræner:** er den samme moræne, den del med det flammede udseende er den forvitrede udgave.

Den lysebrune moræner forekommer mindre sandet i boring 3, end i boring 1 og 2.


**Brunt sand:** er et tyndt smeltevandssandlag, eller blot en linse i den lysebrune moræne.

**Blå moræner:** selvstændig moræne.



Placering af pejleboringer

ADP



- 1,2,3 Pejleboringer med geologiske oplysninger (nu sløjfede)
- 4 Ny pejleboring
- J Jordvandsstation

Signaturer:

	Terrænhøder og højdekurver
	Ejergrænser
	Materiel nr og skel
	Skel med levende søgn
	Skiftesten
	Trådhegn
	El-ledning med master
	Træbeholdning
	Åbent vandløb med bund- og vandspøjshøje
	Bestemte forhold med dimensioner og bundhøje
	Projekteret hovedboring med bogstav, brønd, diameter, bundhøje og fald
	J Jordvandsstation
	Brønd med dimensioner og bundhøje
	Brønd med dimensioner og bundhøje
	Brønd med dimensioner og bundhøje

Nr.	LOOP nr	D60 nr
1:	1.07.02.10	230.265
2:	%	230.266
3:	%	230.267
4:	1.07.02.09	230.262



<b>DET DANSKE HEDESELSKAB</b> Grundforbedringsafdelingen	Bilag nr.
	Sag nr. 312-85.017
"Egelund", matr. nr. 3 a m.fl. Birket by, Birket Storstrøms amt 2. område Ejer: Jorgen Thomsen	Mål
	Kotesystem D.N.N.
	Projekt HJ
Nykøbing F. den 6.3.1985	Tegnet MLP
	Udført Sept.1985



**LANDOVERVÅGNINGSOPLAND (LOOP) 1, HØJVADS RENDE**

**Lokalitet: 21**

**Grundvandsrede:**

LOOP nr.	DGU ark.nr.
1.21.03.01	230.170
1.21.03.02	230.169
1.21.03.03	230.168

**Pejleboring:** LOOP nr. 1.21.03.10

**Matrikelnumre:** 11 d, Store Linnet By, Birket

**Ejer:** Erling Kistrup  
Kappellanvej 35  
4943 Torrig  
Tlf.: 53 93 70 77


**Lokalitetsnavn:** Kappellanvej

**Anlægsperiode:** 14.11.88 - 31.01.89 for grundvands-  
reder og ultimo december 1989 for  
pejleboring.

**Etableret af:** DGU

**Bemærkninger:**

# Situationsplan Afstand og koter



## Signaturforklaring:

00.00 : kote, m  
00.00 : afstand, m

## Vinkelmåling




Fig. 1.21 : Stationsplacering, lokalitet 21



## **Lokalitet 1.21, vurdering af grundvandsrede.**

### **Tæthed af filter/rørsystemet.**

Ved vandtest (se afsnit 4.1.2) kunne oppumpes en vandmængde svarende til mellem 75 % og 93 % af det beregnede filter- og rørvolumen. Den største utæthed blev konstateret ved filter 03.

### **Reparationer.**

Som følge af knækket 10-mm-rør ved filtertop 01, blev denne udskiftet den 05.10.89. Ny kammerlængde for filter 01: 4.01 m. De 3 filtre fungerer herefter tilfredsstillende.

### **Pejling i filterrør.**

Ved pejling i filterrør blev vandspejlet målt til ca. 3.5 m u.t. i filter 01 og filter 02 var tør. Pejlingerne blev gennemført ultimo november 1988.

### **Pejleboring: pejling og prøvepumpning.**

Vandspejlet i pejleboringen blev ultimo januar 1990 målt til 2.83 m u.t. Under prøvepumpning blev vandspejlet afsænket med 1.22 m, hvoraf 1.18 m (97 %) blev reableret i løbet af 10 min.

### **Potentiale i hovedreservoir.**

Potentialet i hovedreservoiret omkring lokalitet 1.21 er estimeret (kort 3) til ca. + 6.5 m og koten for bundventilen for det dybeste filter ligger på ca. + 4 m.

Derfor bør man forvente, at ydelsen fra det dybeste filter er mindre afhængig af nedbør/nedsivningsforhold.

## Vandmængder.

Som det fremgår af fig. 1.21-1 og tabel 1.21-1 har filterne ydet følgende vandmængder:

Filter	Vandmængder (l)
01	0.1 - 0.8
02	0.0 - 0.1
03	0.0 - 0.1

De beskedne vandmængder oppumpet fra filter 02 og 03 den 02.08.89 kan stamme fra vandtesten den 24.07.89.

Ud fra såvel pejling i pejleboring som estimeret potentiale i hovedreservoir, bør man forvente at det dybe filter normalt vil give vand, mens chancerne for at skaffe vandprøver fra de andre filtre er ringe.

## Klassificering af grundvandsreder.

Principperne for klassificering af grundvandsreder er beskrevet i afsnit 4.1.3.

Den tekniske udførelse af grundvandsreden medfører klassificering i gruppe A og ydelserne (filter 01) hører til i gruppe 3; dermed er grundvandsrede 1.21.03.01-03 klassificeret i gruppe A3.

Det skal her tilføjes, at grundvandsreden bør opgraderes til klasse A1, hvis det dybe filter leverer tilstrækkelige vandmængder ved fremtidige målinger.

### Vandvoluminer, grundvandsrede 1.21.03.01-.03




Fig. 1.21-1: Grundvandsmængder, lokalitet 1.21; se også tabel 1.21-1.

Estimeret vandspejl, hovedreservoir: 2.5 m u.t.

Målt vandspejl, pejleboring: 2.8 m u.t.

**NB.**

- Filter 01 blev repareret den 05.10.89.

-----  
GRUNDVANDPRØVETAGNING.  
Stationsnr.: 1.21.03.0f

Andet nr.: G1  
-----

Dato	OPPUMPET VANDMÆNGDE, liter		
	f=1	f=2	f=3
26/01/89	0.30	0.00	0.00
12/06/89	----	0.00	0.00
24/07/89	----	0.00	0.00
02/08/89	----	0.10	0.13
14/09/89	0.10	0.00	0.00
09/11/89	0.62	0.00	0.00
16/11/89	0.80	0.00	0.00


-----  
SIGNATURFORKLARING: ---- = vandmængde ikke målt

Tabel 1.21-1: Grundvandsmængder, lokalitet 1.21; se også fig. 1.21-1.

Placering af filtrene: f = 1: 4.7 - 5.0 m u.t.  
f = 2: 2.7 - 3.0 m u.t.  
f = 3: 1.2 - 1.5 m u.t.




**Situationsplan  
Afstand og koter**



**Signaturforklaring:**

00.00 : kote, m  
00.00 : afstand, m

**Vinkelmåling**



**Fig. 1.22 : Stationsplacering, lokalitet 22**

## Lokalitet 1.22, vurdering af grundvandsreder.

### Tæthed af filter/rørsystemet.

Ved vandtest (se afsnit 4.1.2) kunne oppumpes en vandmængde svarende til mellem 78% og 93% af det beregnede filter- og rørvolumen. Den største utæthed blev konstateret ved filter 03.

### Reparationer.

De 3 filtre fungerer teknisk tilfredsstillende, og der blev ikke foretaget reparationer.

### Pejling i filterrør.

Ved pejling i filterrør ultimo november 1988 var filter 01 og 02 tørre.

### Pejleboring: pejling og prøvepumpning.

Vandspejlet i pejleboringen blev ultimo januar 1990 målt til 5.15 m u.t. Under prøvepumpning blev vandspejlet afsænket med 1.49 m, hvoraf 0.92 m (62 %) blev retableret i løbet af 10 min. Efter 1 døgn var opnået fuld retablering.

### Potentiale i hovedreservoir.

Potentialet i hovedreservoirret omkring lokalitet 1.22 er estimeret (kort 3) til ca. + 5 m og koten for bundventilen for det dybeste filter ligger på ca. + 5 m.

Derfor er redernes evne til at levere vand afhængig af tilstedeværelsen af sekundære grundvandsforekomster og nedbør/nedsivningsforhold.

## **Vandmængder.**

Som det fremgår af fig. 1.22-1 og tabel 1.22-1 har filtrene ydet følgende vandmængder:

<b>Filter</b>	<b>Vandmængder (l)</b>
01	0.0 - 0.8
02	0.0 - 0.8
03	0.0 - 0.4

Den forholdsvis store ydelse fra filter 02 i august 1989 kan være en følge af vandtesten den 24.07.89.

Herudover er ydelserne ret beskedne, hvilket stemmer godt overens med pejling og estimeret potentiale i hovedreservoir.

## **Klassificering af grundvandsreder.**

Principperne for klassificering af grundvandsreder er beskrevet i afsnit 4.1.3.

Den tekniske udførelse af grundvandsreden medfører klassificering i gruppe A og ydelserne (filter 01) hører til i gruppe 3; dermed er grundvandsrede 1.22.03.01-03 klassificeret i gruppe A3.



### Vandvoluminer, grundvandsrede 1.22.03.01-.03




Fig. 1.22-1: Grundvandsmængder, lokalitet 1.22; se også tabel 1.22-1.

Estimeret vandspejl, hovedreservoir: 5 m u.t.

Målt vandspejl, pejleboring: 5.2 m u.t.

GRUNDVANDPRØVETAGNING.

Stationsnr.: 1.22.03.0f

Andet nr.: G2

Dato	OPPUMPET VANDMÆNGDE, liter		
	f=1	f=2	f=3
26/01/89	0.80	0.50	0.15
27/01/89	0.20	----	----
12/06/89	0.09	0.32	0.15
03/07/89	0.05	0.00	0.09
06/07/89	0.10	0.20	0.00
24/07/89	0.00	0.00	0.00
02/08/89	0.08	0.78	0.26
14/09/89	0.80	0.37	0.38
19/09/89	0.23	0.13	0.08
09/11/89	0.00	0.08	0.05
16/11/89	0.00	0.00	0.00

SIGNATURFORKLARING: ---- = vandmængde ikke målt

Tabel 1.22-1: Grundvandsmængder, lokalitet 1.22; se også fig. 1.22-1.

Placering af filtrene: f = 1: 4.7 - 5.0 m u.t.

f = 2: 2.7 - 3.0 m u.t.

f = 3: 1.2 - 1.5 m u.t.

LANDOVERVÅGNINGSOPLAND (LOOP) 1, HØJVADS RENDE

Lokalitet: 23

**Grundvandsrede:**                    LOOP nr.                    DGU ark.nr.  
   1.23.03.01                    230.176  
   1.23.03.02                    230.175  
   1.23.03.03                    230.174

**Pejleboring:**                        LOOP nr. 1.23.03.10

**Matrikelnumre:**                    18, Magletving By, Vesterborg

**Ejer:**                                    Hans Larsen  
   Bønned Holmevej 4  
   4953 Vesterborg  
   Tlf.: har ikke telefon


**Lokalitetsnavn:**                    Bønned

**Anlægsperiode:**                    14.11.88 - 13.01.89 for grundvands-  
   reder og ultimo december 1989 for  
   pejleboring.


**Etableret af:**                        DGU

**Bemærkninger:**

**Situationsplan**  
**Afstand og koter**



**Vinkelmåling**



**Fig. 1.23 : Stationsplacering, lokalitet 23**

## Lokalitet 1.23, vurdering af grundvandsreder.

### Tæthed af filter/rørsystemet.

Ved vandtest (se afsnit 4.1.2) kunne oppumpes en vandmængde svarende til mellem 78% og 92% af det beregnede filter- og rørvolumen. Den største utæthed blev konstateret ved filter 03.

### Reparationer.

De 3 filtre fungerer teknisk tilfredsstillende, og der blev ikke foretaget reparationer.

### Pejling i filterrør.

Ved pejling i filterrør blev vandspejlet målt til ca. 2.3 m u.t. i filter 01 og 02. Pejlingerne blev gennemført ultimo november 1988.

### Pejleboring: pejling og prøvepumpning.

Vandspejlet i pejleboringen blev ultimo januar 1990 målt til 1.57 m u.t. Under prøvepumpning blev vandspejlet afsænket med 2.31 m, hvoraf 0.74 m (32 %) blev retableret i løbet af 10 min. Efter 1 døgn var der opnået fuld retablering.

### Potentiale i hovedreservoir.

Potentialet i hovedreservoirret omkring lokalitet 1.23 er estimeret (kort 3) til ca. + 4.5 m og koten for bundventilen for det dybeste filter ligger på ca. + 1 m.

Derfor bør man forvente, at ydelsen fra det dybeste og det mellemste filter er mindre afhængig af nedbør/nedsivningsforhold.

## Vandmængder.

Som det fremgår af fig. 1.23-1 og tabel 1.23-1 har filtrene ydet følgende vandmængder:

Filter	Vandmængder (l)
01	0.2 - 2.5
02	0.3 - 1.0
03	0.0 - 0.4

Ydelserne fra de enkelte filtre tyder på, at der findes flere mættede og umættede zoner indenfor det filtersatte interval, da forskellen mellem ydelserne fra filtre i forskellige dybder ofte er mindre end 1 l.

Desuden ses som oftest en mindre ydelse ved prøvetagningen end ved fortømningen, hvilket indikerer en langsom tilstrømning til filtrene.

## Klassificering af grundvandsreder.

Principperne for klassificering af grundvandsreder er beskrevet i afsnit 4.1.3.

Den tekniske udførelse af grundvandsreden medfører klassificering i gruppe A og ydelserne (filter 01) hører til i gruppe 1; dermed er grundvandsrede 1.23.03.01-03 klassificeret i gruppe A1.

### Vandvoluminer, grundvandsrede 1.23.03.01-.03




Fig. 1.23-1: Grundvandsmængder, lokalitet 1.23; se også tabel 1.23-1.

Estimeret vandspejl, hovedreservoir: 1.5 m u.t.

Målt vandspejl, pejleboring: 1.6 m u.t.

GRUNDVANDPRØVETAGNING.			
Stationsnr.: 1.23.03.0f			Andet nr.: G3
Dato	OPPUMPET VANDMÆNGDE, liter		
	f=1	f=2	f=3
26/01/89	2.50	1.00	0.20
12/06/89	1.74	0.60	0.24
03/07/89	2.75	0.51	0.04
05/07/89	1.28	0.26	0.00
25/07/89	1.80	0.50	0.00
02/08/89	0.89	0.27	0.16
14/09/89	1.46	0.78	0.35
09/11/89	1.65	0.75	0.30
16/11/89	1.00	0.50	0.00

SIGNATURFORKLARING: ---- = vandmængde ikke målt

Tabel 1.23-1: Grundvandsmængder, lokalitet 1.23; se også fig. 1.23-1.

Placering af filterne: f = 1: 4.7 - 5.0 m u.t.  
 f = 2: 2.7 - 3.0 m u.t.  
 f = 3: 1.2 - 1.5 m u.t.



**LANDOVERVÅGNINGSOPLAND (LOOP) 1, HØJVADS RENDE**

**Lokalitet: 24**

**Grundvandsrede:**

LOOP nr.	DGU ark.nr.
1.24.03.01	230.179
1.24.03.02	230.178
1.24.03.03	230.177

**Pejleboring:** LOOP nr. 1.24.03.10

**Matrikelnumre:** 7 a, Store Linnet By, Birket

**Ejer:** Hans Enoch  
Rosningevej 56  
4953 Vesterborg  
Tlf.: 53 93 71 51


**Lokalitetsnavn:** Bønnekegård

**Anlægsperiode:** 14.11.88 - 13.01.89 for grundvands-  
reder og ultimo december for pejle-  
boring.

**Etableret af:** DGU

**Bemærkninger:**

# Situationsplan Afstand og koter



## Signaturforklaring:

00.00 : kote, m  
00.00 : afstand, m

## Vinkelmåling




Fig. 1.24 : Stationsplacering, lokalitet 24

## Lokalitet 1.24, vurdering af grundvandsreder.

### Tæthed af filter/rørsystemet.

Ved vandtest (se afsnit 4.1.2) kunne oppumpes en vandmængde svarende til mellem 82% og 93% af det beregnede filter- og rørvolumen. Den største utæthed blev konstateret ved filter 03.

### Reparationer.

De 3 filtre fungerer teknisk tilfredsstillende, og der blev ikke foretaget reparationer.

### Pejling i filterrør.

Ved pejling i filterrør ultimo november 1988 blev vandspejlet målt til ca. 3.8 m u.t. i filter 01 og filter 02 var tør.

### Pejleboring: pejling og prøvepumpning.

Vandspejlet i pejleboringen blev ultimo januar 1990 målt til 1.11 m u.t. Under prøvepumpning blev vandspejlet afsænket med 4.78 m, hvoraf 0.35 m (7 %) blev retableret i løbet af 10 min. Efter 1 døgn manglede 0.14 m i fuld retablering.

### Potentiale i hovedreservoir.

Potentialet i hovedreservoirret omkring lokalitet 1.24 estimeret (kort 3) til ca. + 5 m og koten for bundventilen for det dybeste filter ligger på ca. + 2 m.

Derfor bør man forvente, at ydelsen fra det dybeste og det mellemste filter er mindre afhængig af nedbør/nedsivningsforhold.

## Vandmængder.

Som det fremgår af fig. 1.24-1 og tabel 1.24-1 har filtrene ydet følgende vandmængder:

Filter	Vandmængder (l)
01	0.0 - 3.2
02	0.0 - 1.2
03	0.0 - 1.0

Forskellen i ydelserne fra de to dybe filtre (filter 01 og 02) er ofte på omkring 2 l, hvilket svarer til, at der ofte men ikke altid findes en sammenhængende mættet grundvandszone mellem de to dybe filtre (01 og 02) i reden.

## Klassificering af grundvandsreder.

Principperne for klassificering af grundvandsreder er beskrevet i afsnit 4.1.3.

Den tekniske udførelse af grundvandsreden medfører klassificering i gruppe A og ydelserne (filter 01) hører til i gruppe 2; dermed er grundvandsrede 1.24.03.01-03 klassificeret i gruppe A2.

### Vandvoluminer, grundvandsrede 1.24.03.01-.03




Fig. 1.24-1: Grundvandsmængder, lokalitet 1.24; se også tabel 1.24-1.

Estimeret vandspejl, hovedreservoir: 2 m u.t.

Målt vandspejl, pejleboring: 1.1 m u.t.

GRUNDVANDPRØVETAGNING.  
 Stationsnr.: 1.24.03.0f

Andet nr.: G4

Dato	OPPUMPET VANDMÆNGDE, liter		
	f=1	f=2	f=3
19/01/89	> 2.00	----	----
12/06/89	2.77	1.15	0.31
03/07/89	2.60	0.67	0.30
06/07/89	0.00	0.45	0.08
24/07/89	----	----	----
02/08/89	1.85	0.51	0.28
14/09/89	2.95	1.05	0.98
19/09/89	2.50	0.30	0.25
16/10/89	3.00	0.40	0.30
09/11/89	3.18	0.60	0.36
16/11/89	1.50	0.30	0.00

SIGNATURFORKLARING: ---- = vandmængde ikke målt

Tabel 1.24-1: Grundvandsmængder, lokalitet 1.24; se også fig. 1.24-1.

Placering af filterne: f = 1: 4.7 - 5.0 m u.t.

f = 2: 2.7 - 3.0 m u.t.

f = 3: 1.2 - 1.5 m u.t.

LANDOVERVÅGNINGSOPLAND (LOOP) 1, HØJVADS RENDE

Lokalitet: 25

**Grundvandsrede:**

LOOP nr.	DGU ark.nr.
1.25.03.01	230.182
1.25.03.02	230.181
1.25.03.03	230.180

**Pejleboring:** LOOP nr. 1.25.03.10

**Matrikelnumre:** 5 b, Skelstofte Hovedgård, Vesterborg

**Ejer:** Erik Højgård  
Orupgård 1  
4800 Nykøbing F  
Tlf.: 53 85 60 60  
(53 85 79 25, 8 - 12)

**Forvalter:** Skovfoged Bent Hansen  
Torebyvej 17  
4920 Søllested  
Tlf.: 53 91 61 51


**Lokalitetsnavn:** Rosningen

**Anlægsperiode:** 14.11.88 - 13.01.89 for grundvands-  
reder og ultimo december 1989 for  
pejleboring.

**Etableret af:** DGU

**Bemærkninger:** Stationen ligger i Rosningen (skov).

# Situationsplan Afstand og koter



## Signaturforklaring:

00.00 : kote, m  
00.00 : afstand, m

## Vinkelmåling




Fig. 1.25 : Stationsplacering, lokalitet 25



## **Lokalitet 1.25, vurdering af grundvandsreder.**

### **Tæthed af filter/rørsystemet.**

Ved vandtest (se afsnit 4.1.2) kunne oppumpes en vandmængde svarende til mellem 54 % og 89 % af det beregnede filter- og rørvolumen. Den største utæthed blev konstateret ved filter 02.

### **Reparationer.**

Som følge af reparationer under etableringsarbejdet i november 1988 af filter 01, er den nye kammerlængde for filter 01: 4.06 m.

I vandprøven fra filter 03 har der været konstateret få N<sub>2</sub>-bobler. Dette har ikke givet anledning til reparationer, ligesom den store utæthed på ca. 50 % for filter/rørsystem 02 heller ikke har givet anledning til reparationer. De 3 filtre fungerer stort set tilfredsstillende.

### **Pejling i filterrør.**

Der har ikke været pejlet i filterrør.

### **Pejleboring: pejling og prøvepumpning.**

Vandspejlet i pejleboringen blev ultimo januar 1990 målt til 0.74 m u.t. Under prøvepumpning blev vandspejlet afsænket med 4.10 m, hvoraf 0.69 m (17 %) blev retableret i løbet af 10 min. Efter 1 døgn manglede 0.22 m i fuld retablering.

### **Potentiale i hovedreservoir.**

Potentialet i hovedreservoirret omkring lokalitet 1.25 er estimeret (kort 3) til ca. + 5 m og koten for bundventilen for det dybeste filter ligger på ca. + 2 m.

Derfor bør man forvente, at ydelsen fra det dybeste og det mellemste filter er mindre afhængig af nedbør/nedsivningsforhold.

#### **Vandmængder.**

Som det fremgår af fig. 1.25-1 og tabel 1.25-1 har filtrene ydet følgende vandmængder:

Filter	Vandmængder (l)
01	1.4 - 3.0
02	0.2 - 0.6
03	0.0 - 0.5

Ydelsen fra reden var ret konstant i perioden juni til september 1989, hvorefter ydelsen var faldende.

Der er nogen overensstemmelse mellem ydelserne fra filter 01 og 02, forskellen i ydelsen er omkring 2 liter, hvilket svarer til, at der findes en sammenhængende mættet grundvandszone mellem de 2 dybe filtre (01 og 02) i reden.

#### **Klassificering af grundvandsreder.**

Principperne for klassificering af grundvandsreder er beskrevet i afsnit 4.1.3.

Den tekniske udførelse af grundvandsreden medfører klassificering i gruppe A og ydelserne (filter 01) hører til i gruppe 1; dermed er grundvandsrede 1.25.03.01-03 klassificeret i gruppe A1.

Vandvoluminer, grundvandsrede 1.25.03.01-.03




Fig. 1.25-1: Grundvandsmængder, lokalitet 1.25; se også tabel 1.25-1.

Estimeret vandspejl, hovedreservoir: 2 m u.t.

Målt vandspejl, pejleboring: 0.7 m u.t.

GRUNDVANDPRØVETAGNING.			
Stationsnr.: 1.25.03.0f		Andet nr.: G5	
Dato	OPPUMPET VANDMÆNGDE, liter		
	f=1	f=2	f=3
26/01/89	3.00	----	----
12/06/89	2.70	0.58	0.30
03/07/89	2.20	0.40	0.25
06/07/89	2.20	0.17	0.25
25/07/89	2.10	0.30	0.00
03/08/89	2.08	0.31	0.31
14/09/89	2.37	0.46	0.47
19/09/89	2.30	0.15	0.20
09/11/89	2.28	0.38	0.15
16/11/89	1.40	0.30	0.20

SIGNATURFORKLARING: ---- = vandmængde ikke målt

Tabel 1.25-1: Grundvandsmængder, lokalitet 1.25; se også fig. 1.25-1.

Placering af filterne: f = 1: 4.7 - 5.0 m u.t.  
 f = 2: 2.7 - 3.0 m u.t.  
 f = 3: 1.2 - 1.5 m u.t.

LANDOVERVÅGNINGSOPLAND (LOOP) 1, HØJVADS RENDE

Lokalitet: 26

**Grundvandsrede:**

LOOP nr.	DGU ark.nr.
1.26.03.01	230.185
1.26.03.02	230.184
1.26.03.03	230.183

**Pejleboring:** LOOP nr. 1.26.03.10

**Matrikelnumre:** 3 a, Vedby By, Vesterborg

**Ejer:** ~~Jørgen Johannes Jørgensen~~ Poul Bjørndal  
Vedbyvej 4  
4953 Vesterborg  
Tlf.: ~~53-93-72-33~~ 53 93 71 20


**Lokalitetsnavn:** Holmegård

**Anlægsperiode:** 14.11.88 - 13.01.89 for grundvandsreder og ultimo december 1989 for pejleboring.

**Etableret af:** DGU

**Bemærkninger:**

# Situationsplan Afstand og koter



## Signaturforklaring:

00.00 : kote, m  
00.00 : afstand, m

## Vinkelmåling




Fig. 1.26 : Stationsplacering, lokalitet 26

## Lokalitet 1.26, vurdering af grundvandsreder.

### Tæthed af filter/rørsystemet.

Ved vandtest (se afsnit 4.1.2) kunne oppumpes en vandmængde svarende til mellem 70 % og 90 % af det beregnede filter- og rørvolumen. De største utætheder blev konstateret ved filter 02 og 03.

### Reparationer.

Som følge af reparationer under etableringsarbejde ultimo november 1988 af filter 01 og 02 er den nye kammerlængde for filter 01: 4.01 m og for filter 02: 2.06 m.

I vandprøven fra filter 01 har der været konstateret få N<sub>2</sub>-bobler. Dette har ikke givet anledning til reparationer.

De 3 filtre fungerer teknisk tilfredsstillende.

### Pejling i filterrør.

Ved pejling i filterrør medio november 1988 var filter 01 og 02 tørre.

### Pejleboring: pejling og prøvepumpning.

Vandspejlet i pejleboringen blev ultimo januar 1990 målt til 1.22 m u.t. Under prøvepumpning blev vandspejlet afsænket med 3.89 m, hvoraf kun 0.79 m (20 %) blev retableret i løbet af 10 min. Efter 1 døgn manglede 0.18 m i fuld retablering.

### Potentiale i hovedreservoir.

Potentialet i hovedreservoirret omkring lokalitet 1.26 er estimeret (kort 3) til ca. + 4.5 m og koten for bundventilen for det dybeste filter ligger på ca. + 2.5 m.

Derfor bør man forvente, at ydelsen fra det dybeste filter er mindre afhængig af nedbør/nedsivningsforhold.

## Vandmængder.

Som det fremgår af fig. 1.26-1 og tabel 1.26-1 har filtrene ydet følgende vandmængder:

Filter	Vandmængder (l)
01	0.0 - 2.3
02	0.0 - 0.5
03	0.0 - 0.3

Ud fra resultaterne kan man forvente, at der findes en permanent grundvandsforekomst i niveau med filter 01 og vandspejlet hørende til denne grundvandsforekomst varierer med ca. 2 m. I situationer med gradvis udtørring af det dybeste reservoir dannes en højere-liggende, adskilt sekundær grundvandsforekomst, som kan tappes af filter 02.

## Klassificering af grundvandsreder.

Principperne for klassificering af grundvandsreder er beskrevet i afsnit 4.1.3.

Den tekniske udførelse af den venstre grundvandsrede medfører klassificering i gruppe A og ydelserne (filter 01) hører til i gruppe 1; dermed er grundvandsrede 1.26.03.01-03 klassificeret i gruppe A1.

Ved klassificeringen er kun medtaget målingerne efter reparationstidspunktet (ultimo november 88).



### Vandvoluminer, grundvandsrede 1.26.03.01-.03




Fig. 1.26-1: Grundvandsmængder, lokalitet 1.26; se også tabel 1.26-1.

Estimeret vandspejl, hovedreservoir: 3 m u.t.

Målt vandspejl, pejleboring: 1.2 m u.t.

**NB:**

- Grundvandsreden blev repareret ultimo november 1989.

GRUNDTVANDPRØVETAGNING.  
Stationsnr.: 1.26.03.0f

Andet nr.: G6

Dato	OPPUMPET VANDMÆNGDE, liter		
	f=1	f=2	f=3
25/11/88	0.00	0.00	0.00
28/11/88	----	0.00	0.00
27/01/89	2.00	0.40	0.15
12/06/89	1.92	0.27	0.12
03/07/89	2.05	0.14	0.04
06/07/89	0.95	0.24	0.00
25/07/89	1.10	0.05	0.00
03/08/89	0.82	0.15	0.20
14/09/89	2.27	0.52	0.30
19/09/89	1.10	0.50	0.10
09/11/89	1.45	0.45	0.00
16/11/89	1.00	0.25	0.00

SIGNATURFORKLARING: ---- = vandmængde ikke målt

Tabel 1.26-1: Grundvandsmængder, lokalitet 1.26; se også fig. 1.26-1.

Placering af filtrene: f = 1: 4.7 - 5.0 m u.t.

f = 2: 2.7 - 3.0 m u.t.

f = 3: 1.2 - 1.5 m u.t.

LANDOVERVÅGNINGSOPLAND (LOOP) 1, HØJVADS RENDE

Lokalitet: 27

**Grundvandsrede:**

LOOP nr.	DGU ark.nr.
1.27.03.01	230.188
1.27.03.02	230.187
1.27.03.03	230.186

**Pejleboring:** Ikke udført.

**Matrikelnumre:** 2 a, Store Linnet By, Birket/  
15 a, Store Linnet by, Birket.

**Ejer af 2 a:** Svend Nielsen  
Vedbyvej 15  
4953 Vesterborg  
Tlf.: 53 93 72 49

**Ejer af 15 a:** Erik Højgård  
Orupgård 1  
4800 Nykøbing F  
Tlf.: 53 85 60 60

**Lokalitetsnavn:** Ludvigslund

**Anlægsperiode:** 14.11.88 - 13.01.89


**Etableret af:** DGU

**Bemærkninger:** Stationen er placeret i skel. Sven Nielsen ejer marken, hvori grundvandsreden er placeret.  
Jorden (matr. nr. 2 a.) drives af:  
Sten Nielsen  
Rosningevej 86  
4953 Vesterborg  
Tlf.: 53 93 71 08

Grundvandsrederne 1.27 og 1.28 er etableret som grundvandsreder ved jordvandsstationer. Placeringen af jordvandsstationen blev ændret til lokalitet 1.05.

For filter 01 og 02 er der byttet om på luft- og vandslangen (jf. farvekoden).

# Afstand og koter



## Signaturforklaring:

00.00 : kote, m  
00.00 : afstand, m




Fig. 1.27 : Stationsplacering, lokalitet 27

Fig. 1.28 : Stationsplacering, lokalitet 28

## Lokalitet 1.27, vurdering af grundvandsreder.

### Tæthed af filter/rørsystemet.

Ved vandtest (se afsnit 4.1.2) kunne oppumpes en vandmængde svarende til mellem 83 % og 92 % af det beregnede filter- og rørvolumen. Den største utæthed blev konstateret ved filter 03.

### Reparationer.

I vandprøver fra filter 01 er der konstateret få N<sub>2</sub>-bobler. Dette har ikke givet anledning til reparationer. For filter 01 og 02 er der byttet om på luft- og vandslanger. De 3 filtre fungerer stort set teknisk tilfredsstillende.

### Pejling i filterrør.

Ved pejling i filterrør blev vandspejlet målt til ca. 4.5 m u.t. i filter 01 og til ca. 2.5 m u.t. i filter 02.

Ved pejling i undersøgelses-pejleboringen (se side 20), som var beliggende ca. 100 m nord for lokalitet 1.27/1.28 blev vandspejlet målt til 5.5 m u.t. medio november 1988.

### Potentiale i hovedreservoir.

Potentialet i hovedreservoiret omkring lokalitet 1.27/1.28 er estimeret (kort 3) til ca. + 4.5 m og koter for bundventiler for de dybeste filtre ligger på ca. + 2 m.

Derfor bør man forvente, at ydelsen fra det dybeste filter er mindre afhængig af nedbør/nedsivningsforhold.

## Vandmængder.

lac

ark

Som det fremgår af fig. 1.27-1 og tabel 1.27-1 har filtrene ydet følgende vandmængder:

Filter	Vandmængder (l)
01	0.1 - 3.0
02	0.3 - 1.8
03	0.1 - 1.7

Ydelserne har i perioden juni til november 1989 været meget svingende. Ydelserne fra de 2 dybe filtre (01 og 02) tyder på en vekslen mellem tilstedeværelsen af en sammenhængende mættet grundvandszone, og tilstedeværelsen af flere mættede og umættede zoner indenfor det filtersatte interval. Tilsvarende forhold ses for lokalitet 1.28.

## Klassificering af grundvandsreder.

Principperne for klassificering af grundvandsreder er beskrevet i afsnit 4.1.3.

Den tekniske udførelse af grundvandsreden medfører klassificering i gruppe A og ydelserne (filter 01) hører til i gruppe 2; dermed er grundvandsrede 1.27.03.01-03 klassificeret i gruppe A2.

### Vandvoluminer, grundvandsrede 1.27.03.01-.03




Fig. 1.27-1: Grundvandsmængder, lokalitet 1.27; se også tabel 1.27-1.

Estimeret vandspejl, hovedreservoir: 2.5 m u.t.



-----  
GRUNDVANDPRØVETAGNING.  
Stationsnr.: 1.27.03.0f

Andet nr.: G7  
-----

Dato	OPPUMPET VANDMÆNGDE, liter		
	f=1	f=2	f=3
27/01/89	0.80	1.00	1.00
12/06/89	0.15	1.07	1.70
25/07/89	2.30	1.30	0.20
03/08/89	0.11	0.29	0.23
14/09/89	1.20	0.53	1.20
20/09/89	2.00	1.40	0.10
09/11/89	3.00	1.78	0.30
16/11/89	0.30	0.40	0.10

-----  
SIGNATURFORKLARING: ---- = vandmængde ikke målt

Tabel 1.27-1: Grundvandsmængder, lokalitet 1.27; se også fig. 1.27-1.

Placering af filtrene: f = 1: 4.7 - 5.0 m u.t.  
f = 2: 2.7 - 3.0 m u.t.  
f = 3: 1.2 - 1.5 m u.t.

Date		Description		Amount	
Year	Month	Particulars	Debit	Credit	Balance
1900	Jan	To Balance			100.00
1900	Feb	By Cash	50.00		150.00
1900	Mar	To Cash	25.00		175.00
1900	Apr	By Cash	75.00		250.00
1900	May	To Cash	100.00		350.00
1900	Jun	By Cash	150.00		500.00
1900	Jul	To Cash	200.00		700.00
1900	Aug	By Cash	250.00		950.00
1900	Sep	To Cash	300.00		1250.00
1900	Oct	By Cash	350.00		1600.00
1900	Nov	To Cash	400.00		2000.00
1900	Dec	By Cash	450.00		2450.00
1901	Jan	To Cash	500.00		2950.00
1901	Feb	By Cash	550.00		3500.00
1901	Mar	To Cash	600.00		4100.00
1901	Apr	By Cash	650.00		4750.00
1901	May	To Cash	700.00		5450.00
1901	Jun	By Cash	750.00		6200.00
1901	Jul	To Cash	800.00		7000.00
1901	Aug	By Cash	850.00		7850.00
1901	Sep	To Cash	900.00		8750.00
1901	Oct	By Cash	950.00		9700.00
1901	Nov	To Cash	1000.00		10700.00
1901	Dec	By Cash	1050.00		11750.00
1902	Jan	To Cash	1100.00		12850.00
1902	Feb	By Cash	1150.00		14000.00
1902	Mar	To Cash	1200.00		15200.00
1902	Apr	By Cash	1250.00		16450.00
1902	May	To Cash	1300.00		17750.00
1902	Jun	By Cash	1350.00		19100.00
1902	Jul	To Cash	1400.00		20500.00
1902	Aug	By Cash	1450.00		21950.00
1902	Sep	To Cash	1500.00		23450.00
1902	Oct	By Cash	1550.00		24900.00
1902	Nov	To Cash	1600.00		26400.00
1902	Dec	By Cash	1650.00		27850.00
1903	Jan	To Cash	1700.00		29350.00
1903	Feb	By Cash	1750.00		30800.00
1903	Mar	To Cash	1800.00		32200.00
1903	Apr	By Cash	1850.00		33650.00
1903	May	To Cash	1900.00		35050.00
1903	Jun	By Cash	1950.00		36400.00
1903	Jul	To Cash	2000.00		37750.00
1903	Aug	By Cash	2050.00		39100.00
1903	Sep	To Cash	2100.00		40400.00
1903	Oct	By Cash	2150.00		41650.00
1903	Nov	To Cash	2200.00		42850.00
1903	Dec	By Cash	2250.00		44000.00
1904	Jan	To Cash	2300.00		45150.00
1904	Feb	By Cash	2350.00		46300.00
1904	Mar	To Cash	2400.00		47400.00
1904	Apr	By Cash	2450.00		48450.00
1904	May	To Cash	2500.00		49450.00
1904	Jun	By Cash	2550.00		50400.00
1904	Jul	To Cash	2600.00		51300.00
1904	Aug	By Cash	2650.00		52150.00
1904	Sep	To Cash	2700.00		52950.00
1904	Oct	By Cash	2750.00		53600.00
1904	Nov	To Cash	2800.00		54200.00
1904	Dec	By Cash	2850.00		54750.00

Total 1900-1904 154

1900-1904 154

**LANDOVERVÅGNINGSOPLAND (LOOP) 1, HØJVADS RENDE**

**Lokalitet: 28**

**Grundvandsrede:**            LOOP nr.            DGU ark.nr.  
   1.28.03.01            230.191  
   1.28.03.02            230.190  
   1.28.03.03            230.189

**Pejleboring:**                    Ikke udført.

**Matrikelnumre:**                2 a, Store Linnet By, Birket/  
   15 a, Store Linnet By, Birket.

**Ejer af 2 a:**                    Svend Nielsen  
   Vedbyvej 15  
   4953 Vesterborg  
   Tlf.: 53 93 72 49

**Ejer af 15 a:**                    Erik Højgård  
   Orupgård 1  
   4800 Nykøbing F  
   Tlf.: 53 85 60 60

**Lokalitetsnavn:**                Ludvigslund

**Anlægsperiode:**                14.11.88 - 13.01.89.

**Etableret af:**                    DGU

**Bemærkninger:**

Stationen er placeret i skel. Sven Nielsen ejer marken, hvori grundvandsreden er placeret.

Jorden (matr. nr. 2 a) drives af:

Sten Nielsen

Rosningevej 86


4953 Vesterborg

Tlf.: 53 93 71 08

Grundvandsrederne 1.27 og 1.28 er etableret som grundvandsrederne ved en jordvandsstation. Placeringen af jordvandsstationen blev ændret til lokalitet 1.05.


For filter 02 er der byttet om på luft- og vandslange (jf. farvekode).

**Situationsplan**  
**Afstand og koter**



**Signaturforklaring:**

00.00 : kote, m  
00.00 : afstand, m



**Fig. 1.27 : Stationsplacering, lokalitet 27**  
**Fig. 1.28 : Stationsplacering, lokalitet 28**

## Lokalitet 1.28, vurdering af grundvandsreder.

### Tæthed af filter/rørsystemet.

Ved vandtest (se afsnit 4.1.2) kunne oppumpes en vandmængde svarende til mellem 83 % og 97 % af det beregnede filter- og rørvolumen. Den største utæthed blev konstateret ved filter 03.

### Reparationer.

For filter 02 er der byttet om på luft- og vandslange (jf. farvekoden).

Alle filtre har stort set fungeret teknisk tilfredsstillende, og ingen reparationer blev udført.

Storstrøms Amt har den 30.01.90 meddelt, at "vandet står op under det røde låg" i aluminiumsrøret for filtersystem 03.

### Pejling i filterrør.

Ved pejling i filterrør medio december 1988 blev vandspejlet målt til ca. 4.6 m u.t. i filter 01.

Ved pejling i undersøgelses-pejleboringen (se side 20), som var beliggende ca. 100 m nord for lokalitet 1.27/1.28 blev vandspejlet målt til 5.5 m u.t. medio november 1988.

### Potentiale i hovedreservoir.

Potentialet i hovedreservoiret omkring lokalitet 1.27/1.28 er estimeret (kort 3) til ca. + 4.5 m og koter for bundventiler for de dybeste filtre ligger på ca. + 2 m.

Derfor bør man forvente, at ydelsen fra det dybeste filter er mindre afhængig af nedbør/nedsivningsforhold.

56,

## Vandmængder.

Som det fremgår af fig. 1.28-1 og tabel 1.28-1 har filtrene ydet følgende vandmængder:

Filter	Vandmængder (l)
01	0.0 - 2.1
02	0.1 - 1.0
03	0.3 - 1.1

Ydelserne har i perioden juni til november 1989 været meget svingende. Ydelserne fra de 2 dybe filtre (01 og 02) tyder på en vekslen mellem tilstedeværelsen af en sammenhængende mættet grundvandszone, og tilstedeværelsen af flere mættede og umættede zoner indenfor det filtersatte interval. Tilsvarende forhold ses for lokalitet 1.27.

## Klassificering af grundvandsreder.

Principperne for klassificering af grundvandsreder er beskrevet i afsnit 4.1.3.

Den tekniske udførelse af grundvandsreden medfører klassificering i gruppe B (på grund af amtskommunens seneste melding om filter 03) og ydelserne (filter 01) hører til i gruppe 1; dermed er grundvandsrede 1.28.03.01-03 klassificeret i gruppe B1.

Filter 01 har dog ved en enkelt prøvetagning (den 03.08.89) givet mindre end 0.5 l.

DGU vil så snart tiden tillader det kontrollere filter 03.

Vandvoluminer, grundvandsrede 1.28.03.01-.03




Fig. 1.28-1: Grundvandsmængder, lokalitet 1.28; se også tabel 1.28-1.

Estimeret vandspejl, hovedreservoir: 2.5 m u.t.



-----  
GRUNDVANDPRØVETAGNING.  
Stationsnr.: 1.28.03.0f

Andet nr.: G7a  
-----

Dato	OPPUMPET VANDMÆNGDE, liter		
	f=1	f=2	f=3
27/01/89	1.50	----	1.00
12/06/89	0.50	0.90	0.34
25/07/89	1.30	1.00	0.30
03/08/89	0.00	0.13	0.38
14/09/89	2.10	0.45	1.10
20/09/89	1.20	0.70	0.45
09/11/89	1.90	0.55	0.45
16/11/89	0.60	0.30	0.30

-----  
SIGNATURFORKLARING: ---- = vandmængde ikke målt

Tabel 1.28-1: Grundvandsmængder, lokalitet 1.28; se også fig. 1.28-1.

Placering af filterne: f = 1: 4.7 - 5.0 m u.t.  
f = 2: 2.7 - 3.0 m u.t.  
f = 3: 1.2 - 1.5 m u.t.

PROGRAMME OF WORK

Year	Month	Activity	Responsible
1981	Jan	...	...
1981	Feb	...	...
1981	Mar	...	...
1981	Apr	...	...
1981	May	...	...
1981	Jun	...	...
1981	Jul	...	...
1981	Aug	...	...
1981	Sep	...	...
1981	Oct	...	...
1981	Nov	...	...
1981	Dec	...	...

...

...

...

**LANDOVERVÅGNINGSOPLAND (LOOP) 1, HØJVADS RENDE**

**Lokalitet: 29**

**Grundvandsrede:**

LOOP nr.	DGU ark.nr.
1.29.03.01	230.197
1.29.03.02	230.196
1.29.03.03	230.195

**Pejleboring:** LOOP nr. 1.29.03.10

**Matrikelnumre:** 5 a, Vesterborg Skovhuse

**Ejer:** Kim Monk Rasmussen  
"Hvidkilde"  
Skovhusevej 7  
4953 Vesterborg  
Tlf.: 53 91 13 92


**Lokalitetsnavn:** Skaftegård

**Anlægsperiode:** 14.11.88 - 13.01.89 for grundvandsreder og ultimo december 1989 for pejleboring.

**Etableret af:** DGU

**Bemærkninger:**


**Situationsplan  
Afstand og koter**



**Signaturforklaring:**

00.00 : kote, m  
00.00 : afstand, m

**Vinkelmåling**



**Fig. 1.29 : Stationsplacering, lokalitet 29**

## **Lokalitet 1.29, vurdering af grundvandsreder.**

### **Tæthed af filter/rørsystemet.**

Ved vandtest (se afsnit 4.1.2) kunne oppumpes en vandmængde svarende til mellem 90 % og 100 % af det beregnede filter- og rørvolumen. Den største utæthed blev konstateret ved filter 03.

### **Reparationer.**

I vandprøven fra filter 01 har der været konstateret få N<sub>2</sub>-bobler. Dette har ikke givet anledning til reparationer.

De 3 filtre fungerer teknisk tilfredsstillende.

### **Pejling i filterrør.**

Ved pejling i filterrør medio november 1988 var filter 01 og 02 tørre.

### **Pejleboring: pejling og prøvepumpning.**

Vandspejlet i pejleboringen blev ultimo januar 1990 målt til 0.86 m u.t. Under prøvepumpning blev vandspejlet afsænket med 3.63 m, hvoraf 1.00 m (28 %) blev retableret i løbet af 10 min. Efter 1 døgn manglede 0.88 m i fuld retablering.

### **Potentiale i hovedreservoir.**

Potentialet i hovedreservoirret omkring lokalitet 1.29 er estimeret (kort 3) til ca. +5.5 m og koten for bundventilen for det dybeste filter ligger på ca. +6 m.

Derfor er redens evne til at levere vand afhængig af tilstedeværelsen af sekundære grundvandsforekomster og nedbør/nedsivningsforhold.

## Vandmængder.

Som det fremgår af fig. 1.29-1 og tabel 1.29-1 har filtrene ydet følgende vandmængder:

Filter	Vandmængder (l)
01	0.6 - 2.0
02	0.2 - 1.5
03	0.0 - 0.3

Ydelserne fra filter 01 og 02 har været forholdsvis konstante i perioden juni til november 1989.

Ydelserne fra de enkelte filtre tyder på, at der findes flere mættede og umættede zoner indenfor det filtersatte interval, da forskellen mellem ydelserne fra filtre i forskellige dybder ofte er mindre end 1 l.

Desuden ses som oftest en mindre ydelse ved prøvetagningen end ved fortømningen, hvilket indikerer en langsom tilstrømning til filtrene. Dette blev også konstateret ved prøvepumpningen.

## Klassificering af grundvandsreder.

Principperne for klassificering af grundvandsreder er beskrevet i afsnit 4.1.3.

Den tekniske udførelse af grundvandsreden medfører klassificering i gruppe A og ydelserne (filter 01) hører til i gruppe 1; dermed er grundvandsrede 1.29.03.01-03 klassificeret i gruppe A1.

Vandvoluminer, grundvandsrede 1.29.03.01-.03




Fig. 1.29-1: Grundvandsmængder, lokalitet 1.29; se også tabel 1.29-1.

Estimeret vandspejl, hovedreservoir: 5.5 m u.t.

Målt vandspejl, pejleboring: 0.9 m u.t.

GRUNDTVANDPRØVETAGNING.			
Stationsnr.: 1.29.03.0f		Andet nr.: G9	
Dato	OPPUMPET VANDMÆNGDE, liter		
	f=1	f=2	f=3
26/01/89	2.00	1.50	0.30
12/06/89	1.20	0.87	0.27
06/07/89	0.90	0.32	0.06
25/07/89	1.40	0.20	0.00
05/08/89	0.57	0.21	0.30
14/09/89	0.95	0.29	0.28
19/09/89	1.00	0.15	0.06
09/11/89	1.52	0.35	0.00
16/11/89	1.00	0.25	0.00

SIGNATURFORKLARING: ---- = vandmængde ikke målt

Tabel 1.29-1: Grundvandsmængder, lokalitet 1.29; se også fig. 1.29-1.

Placering af filterne: f = 1: 4.7 - 5.0 m u.t.  
 f = 2: 2.7 - 3.0 m u.t.  
 f = 3: 1.2 - 1.5 m u.t.



**LANDOVERVÅGNINGSOPLAND (LOOP) 1, HØJVADS RENDE**

**Lokalitet: 30**

**Grundvandsrede:**

LOOP nr.	DGU ark.nr.
1.30.03.01	230.194
1.30.03.02	230.193
1.30.03.03	230.192

**Pejleboring:** Ikke udført

**Matrikelnumre:** 8 a, Store Linnet By, Birket/  
24 a, Store Linnet By, Birket

**Ejer af 8 a:** Jørgen Trolle  
"Toftegård"  
Rosningvej 61  
4953 Vesterborg  
Tlf.: 53 93 72 20

**Ejer af 24 a:** Børge Kofoed Thomsen  
Smørkildevej 6  
3400 Hillerød  
Tlf.: 42 26 06 12


**Lokalitetsnavn:** Bønderskov

**Anlægsperiode:** 14.11.88 - 13.01.89.

**Etableret af:** DGU

**Bemærkninger:** Grundvandsrede ligger på matr.nr. 8a.


**Situationsplan  
Afstand og koter**



**Signaturforklaring:**

00.00 : kote, m  
00.00 : afstand, m

**Vinkelmållng**



**Fig. 1.30 : Stationsplacering, lokalitet 30**

## **Lokalitet 1.30, vurdering af grundvandsreder.**

### **Tæthed af filter/rørsystemet.**

Ved vandtest (se afsnit 4.1.2) kunne oppumpes en vandmængde svarende til mellem 74 % og 92 % af det beregnede filter- og rørvolumen. Den største utæthed blev konstateret ved filter 03.

### **Reparationer.**

I vandprøven fra filter 03 har der været konstateret få N<sub>2</sub>-bobler. Dette har ikke givet anledning til reparationer. De 3 filtre fungerer teknisk tilfredsstillende.

### **Pejling i filterrør.**

Ved pejling i filterrør blev vandspejlet målt til ca. 3.0 m u.t. i filter 01 og til ca. 2.3 m u.t. i filter 02. Pejlingerne blev udført ultimo november 1988.

Ved pejling i undersøgelses-pejleboringen (se side 20), som var beliggende ca. 200 m øst for lokalitet 1.30, blev vandspejlet målt til ca. 4.1 m u.t. medio november 1988.

### **Potentiale i hovedreservoir.**

Potentialet i hovedreservoir omkring lokalitet 1.30 er estimeret (kort 3) til ca. + 5 m og koten for bundventilen for det dybeste filter ligger på ca. + 1.5 m.

Derfor bør man forvente, at ydelsen fra det dybeste og det mellemste filter er mindre afhængig af nedbør/nedsivningsforhold.

## Vandmængder.

Som det fremgår af fig. 1.30-1 og tabel 1.30-1 har filtrene ydet følgende vandmængder:

Filter	Vandmængder (l)
01	1.4 - 3.1
02	0.5 - 2.0
03	0.0 - 0.1

Ved fortømningerne har ydelsen været ret konstant fra det dybe filter 01, ligesom forskellen i ydelserne fra de 2 dybe filtre (01 og 02) har været omkring 2 l, hvilket svarer til, at der findes en sammenhængende mættet grundvandszone mellem de 2 dybe filtre i reden.

Desuden ses som oftest en mindre ydelse ved prøvetagningen end ved fortømningen, hvilket indikerer en langsom tilstrømning til filtrene.

## Klassificering af grundvandsreder.

Principperne for klassificering af grundvandsreder er beskrevet i afsnit 4.1.3.

Den tekniske udførelse af grundvandsreden medfører klassificering i gruppe A og ydelserne (filter 01 og 02) hører til i gruppe 1; dermed er grundvandsrede 1.30.03.01-03 klassificeret i gruppe A1.

### Vandvoluminer, grundvandsrede 1.30.03.01-.03




Fig. 1.30-1: Grundvandsmængder, lokalitet 1.30; se også tabel 1.30-1.

Estimeret vandspejl, hovedreservoir: 1.5 m u.t.

GRUNDVANDPRØVETAGNING.			
Stationsnr.: 1.30.03.0f			Andet nr.: G8
Dato	OPPUMPET VANDMÆNGDE, liter		
	f=1	f=2	f=3
26/01/89	3.00	2.00	0.30
12/06/89	2.78	1.27	0.29
03/07/89	2.74	0.92	0.31
06/07/89	1.50	0.60	0.10
25/07/89	2.50	0.80	0.00
02/08/89	2.42	0.54	0.18
14/09/89	2.95	1.55	0.49
09/11/89	3.10	1.70	0.35
16/11/89	1.40	1.10	0.30

SIGNATURFORKLARING: ---- = vandmængde ikke målt

Tabel 1.30-1: Grundvandsmængder, lokalitet 1.30; se også fig. 1.30-1.

Placering af filterne: f = 1: 4.7 - 5.0 m u.t.  
 f = 2: 2.7 - 3.0 m u.t.  
 f = 3: 1.2 - 1.5 m u.t.

## 6. SAMMENFATNING, JORDVANDSSTATIONER OG GRUNDVANDSSTATIONER.

I det forudgående kapitel blev de enkelte jord- og grundvandsstationer gennemgået og diskuteret i relation til ydelserne. For grundvandsredernes vedkommende har man kombineret ydelserne og den tekniske udførelse og klassificeret stationerne i klasser A1, A2 .... ect.

Jordvandets og grundvandets kvalitet omtales ikke i denne rapport, da disse data først skal indberettes til DGU på et senere tidspunkt.

I dette kapitel er det forsøgt at præsentere nogle generelle konklusioner og vurderinger om landovervågningsoplandets funktion som helhed.

Jordvands- og grundvandsstationer i LOOP 1, er placeret i faste dybder under terræn, uden hensyntagen til de eksisterende trykniveau i hovedreservoiret. Dette trykniveau udgør den øvre grænse for området med fuld vandmætning. I en zone fra terræn og ned til denne grænse vil vandindholdet i jordlagene variere i takt med nedbør/nedsivning. Når vandindholdet stiger til over et vist niveau, er det muligt for sugekopperne at levere vandprøver, mens grundvandsreder kun kan levere vand, hvis jordlagene i filterniveau er helt mættet med vand. Topfilteret er dog indrettet på en sådan måde, at det ikke er nødvendigt, at mættede forhold eksisterer på prøvetagningstidspunktet, da filteret opfanger vandet så snart mætningen opstår og tilbageholder den opsamlede vandprøve efter passagen af mætningsfronten.

### 6.1 Jordvandsstationer.

Ved gennemgang af resultaterne fra de enkelte jordvandsstationer i LOOP 1, kunne man konstatere:

- at indenfor samtlige lokaliteter er der en betydelig variation i ydelserne fra størstedelen af sugekopperne,

- at jordvandsfeltet, lokalitet 1.02, efter sommeren 1989 (januar 1990) kun giver en meget ringe vandmængde.

Af fig. 6.1, som viser de totale ydelser pr. tømning fra lokaliteterne 01 - 06, fremgår det at:

- den totale ydelse fra samtlige lokaliteter er lavere efter sommeren 1989 end i perioden før,
- for samtlige lokaliteter er der ofte stor variation i den totale ydelse fra prøvetagning til prøvetagning,
- for fem felter (lokalitet 5, 3, 4, 1 og 2) kan det konstateres at de totale vandmængder ligger på samme måde i forhold til hinanden for perioden frem til sommerpausen og for perioden efter sommerpausen: ydelserne fra lokaliteterne 1.05 og 1.03 ligger altid højest mens ydelserne fra lokaliteten 1.01 og 1.02 altid ligger lavest,
- ydelserne fra lokalitet 1.06 afviger fra det ovennævnte mønster.



LOOP1, Totale vandvolumen lokalitet 01-06.




Fig. 6.1: LOOP 1, totale ydelser fra jordvandsstationer. Vandmængderne er angivet i ml/tømning.  
 1, 2, ...6 svarer til lokalitet 1.01, 1.02 ...1.06.

## 6.2 Grundvandsstationer.

En klassificering af grundvandsrederne som beskrevet i kapitel 5, giver følgende resultat:

- 13 grundvandsreder hører til A1-gruppen
- 3 grundvandsreder hører til A2-gruppen
- 2 grundvandsreder hører til A3-gruppen
- 1 grundvandsrede hører til A4-gruppen
- 2 grundvandsreder hører til B1-gruppen

Klassificering af rederne m.m. fremgår af tabel 6.1. Som beskrevet i afsnit 4.1.3, dækker gruppeinddeling over følgende forhold:

- A1: teknisk korrekt udførte grundvandsreder, hvor ét og samme filter altid leverer  $>0.5$  l.
- A2: teknisk korrekt udførte grundvandsreder, hvor ét og samme filter typisk leverer 0.5 l.
- A3: teknisk korrekt udførte grundvandsreder, hvor ét og samme filter typisk leverer 0.1 l.
- A4: teknisk korrekt udførte grundvandsreder, hvor ydelsen i lange perioder er  $<0.1$  l.
- B1: grundvandsreder hvor ét filter skal repareres, og hvorfra ét og samme filter altid leverer  $>0.5$  l.

Af tabel 6.1 fremgår det, at en ydelse på mindst 0.1 l kunne opnås ved 9 ud af 10 tømninger af de dybe filtre, ved 4 ud af 5 tømninger af de midterste filtre og ved 7 ud af 10 tømninger af de korte filtre.

Af tabel 6.1 fremgår det også, at de totale ydelser fra rederne har været på mere end 0.5 l ved 89 % af tømningerne, og at kun ved 5 % af tømningerne har ydelserne været nul eller mindre end 0.1 l.

Den sidste kolonne i tabel 6.1 og fig. 6.2 viser gennemsnitlige ydelser fra grundvandsrederne i LOOP 1. På nær tre lokaliteter (1.01, 1.21 og 1.22) ligger de totale gennemsnitlige ydelser højere end 1.5 l/tømning.

Station	Gruppe	Antal målinger							Gennemsnitlige ydelser i liter
		Total	D	M	K	>0.5 l	0.1 - 0.5 l	<0.1 l	
1.01.02.11-13	A2	10	9	5	7	8	1	1	1.1
1.01.02.21-23	A4	10	4	3	6	3	3	4	0.4
1.02.02.11-12	A1	12	12	10	8	12	-	-	2.2
1.02.02.21-23	B1	12	12	12	10	12	-	-	2.7
1.03.02.11-13	A1	12	12	3	12	12	-	-	2.2
1.03.02.21-23	A1	12	12	11	12	12	-	-	3.0
1.04.02.11-13	A1	12	12	12	11	12	-	-	4.0
1.04.02.21-23	A1	12	7	12	9	12	-	-	2.2
1.05.02.21-23	A1	10	10	10	8	10	-	-	2.5
1.06.02.11-13	A1	11	11	11	7	11	-	-	3.0
1.06.02.21-23	A1	11	11	11	6	11	-	-	3.6
1.21.03.01-03	A3	7	4	1	1	2	3	2	0.3
1.22.03.01-03	A3	11	5	6	4	4	5	2	0.6
1.23.03.01-03	A1	9	9	9	5	9	-	-	2.4
1.24.03.01-03	A2	10	9	9	7	10	-	-	3.1
1.25.03.01-03	A1	10	10	9	8	10	-	-	2.8
1.26.03.01-03	A1	12	10	9	5	10	-	2	1.5
1.27.03.01-03	A2	8	8	8	8	8	-	-	2.8
1.28.03.01-03	B1	8	7	7	8	8	-	-	2.2
1.29.03.01-03	A1	9	9	9	4	9	-	-	1.8
1.30.03.01-03	A1	9	9	9	8	9	-	-	3.9
Total/gns.		217	192	176	154	194	12	11	2.3

Tabel 6.1: LOOP 1, oversigt over ydelser fra grundvandsreder.

Antal målinger med vandmængde >0.1 l for de enkelte filtre er angivet under D, M og K for henholdsvis det dybe, det mellemste og det korte filter.

De tre efterfølgende kolonner angiver antal målinger, hvor den totale ydelse har ligget indenfor de specificerede intervaller.

Ved lokaliteterne 22, 29 og 30 ligger potentialet i hovedreservoiret mindst 5 m under terræn, mens det for de resterende lokaliteter ligger højere; se også kort 3.

De gennemsnitlige ydelser er afbildet på fig. 6.2.

LOOP1, Gennemsnitlige ydelser fra grundvandsreder,  
 Periode: 01/02-89 - 31/01-90.




Fig. 6.2: LOOP 1, gennemsnitlige totale ydelser fra grundvandsreder, se også tabel 6.1.

Grundvandsrederne i LOOP 1, kan med reference til kort 3, inddeles i følgende to grupper:

- reder hvor potentialet i hovedreservoiret ligger mindst 5 m under terræn, svarende til beliggenheden af bundventilen i det dybeste filter: lokalitet 22, 29 og 30,
- reder hvor potentialet i hovedreservoiret ligger højere end 5 m under terræn: de resterende lokaliteter.

For rederne fra den første gruppe bør man forvente, at muligheden for at udtage vandprøver afhænger af tilstedeværelsen af sekundære, ofte temporære grundvandsforekomster, mens rederne fra den anden gruppe (og især det dybeste filter) skulle leverer vandprøver uafhængigt af kortvarige ændringer i nedbør/nedsivningssituationen.

Der er to grundvandsreder: lokalitet 29 og lokalitet 30, hvor ydelserne har været regelmæssige, på trods af et dybereliggende potentiale i hovedreservoiret. Dette må tilskrives tilstedeværelsen af større sekundære grundvandsforekomster, som ikke udtørres ved periodiske nedgange i mængden af det nedsivede vand.

Tre grundvandsreder: højre rede lokalitet 01, højre rede lokalitet 04 samt lokalitet 21 har i perioder ikke leveret vand, hvilket kan tyde på en udtørring af sekundære grundvandsforekomster, til trods for at afstanden til hovedreservoirets mætningsgrænse, jf. kort 3, er estimeret til mindre end 3 m under terræn. Hertil bør det tilføjes, at kort 3 er udarbejdet på basis af gamle og ofte utilstrækkelige data, og det er nødvendigt at verificere kortet ved hjælp af nye data.

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

## **7. DRIFT, PROCEDURER OG AFRAPPORTERING.**

En vurdering af hidtidige resultater fra jord- og grundvandsstationer giver anledning til at overveje, om det er muligt at forbedre de anvendte procedurer og måleprogrammer.

Ifølge de vedtagne regler for drift og afrapportering af overvågningsprogrammets aktiviteter, skal procedure- og programændringer forelægges til godkendelse i Aftaleudvalget. Derfor bør de nedenstående overvejelser betragtes som diskussionsoplæg for et revideret måle/prøvetagningsprogram.

Da ansvaret for jordvandsstationer ligger hos DMU, vil diskussionen i denne rapport hovedsagelig koncentrere sig om grundvand: pejleboringer, grundvandsreder og dybe boringer.

### **7.1 Pejleboringer.**

Lokaliteterne 01 - 06 samt 21 - 26 og 29 er nu forsynet med pejleboringer. Ved lokalitet 04 anvendes dog undersøgelsespejleboringen placeret ca. 100 m vest for jord- og grundvandsstationen.

Pejlinger bør foretages ved samtlige besøg på lokaliteten, dog mindst én gang om måneden. Fra DGU's side skønnes det, at den ekstra arbejdsbyrde forbundet med pejlingerne er forholdsvis lille. I løbet af foråret 1990 vil DGU udføre nivellement af pejleboringerne. Indberetnings-skema og/eller indlæsningsprogrammel til pejledata vil blive leveret af DGU inden medio april 1990.

### **7.2 Grundvandsreder.**

Der er mandskabsmæssige og budgetmæssige begrænsninger ved tilrettelæggelsen af prøvetagningsprocedurerne og ved valget af et optimalt analyseprogram (antal prøver og antal parametre, der skal analyseres for).

Amtskommuner, fagdatacentre og Miljøstyrelsen bør i fællesskab fastlægge det endelige program.

I det følgende præsenteres nogle forslag, som efter DGU's mening kan bruges som udgangspunkt ved fremtidige diskussioner.

### 7.2.1 Prøvetagningsprocedurer.

Ud fra de foreliggende resultater kan man forvente, at det (for nogle af filtrene) skulle være muligt at udtage vandprøver indenfor 0,5 time efter tømning af filtrene. For andre filtre vil det tage væsentlig længere tid, inden vandspejlet omkring filteret er reableret og vandprøven kan udtages. Yderligere, vil hastigheden, med hvilken det enkelte filter efterfyldes, afhænge af årstiden og af nedbørs/nedsivningssituationen. Da prøveudtagningsproceduren bør være ensartet indenfor hvert LOOP, og helst indenfor alle landovervågningsoplande, bør denne procedure indrettes efter de "langsomme" filtre. Derfor bør filtrene tømmes 1 - 2 dage før prøvetagning.

Yderligere kan der knyttes følgende bemærkninger til den igangværende prøveudtagningsprocedure:

- Kvalstoftrykket ved prøvetagning bør holdes på under 1.5 bar; hvis hverken vand eller gas kommer igennem ved dette tryk, kan trykket forøges til max. 3 bar. Hvis dette stadigvæk ikke giver noget resultat, kan gastryk påføres vandstudsens. Hvis intet hjælper, bør DGU kontaktes. Det er vigtigt at fremgangsmåden ved problem-prøvetagningen bliver nedskrevet.
- Dato og vandmængder ved prøvetagningen og ved den forudgående tømning bør registreres.
- En passende nøjagtighed ved vandmængderegistrering er 50 ml.
- Der bør skelnes mellem målingerne med nul-tydelser og de tilfælde, hvor det pågældende filter ikke er testet eller er teknisk ude af funktion.



- Der bør udtages vandprøver fra det øverste filter i forbindelse med fortømning; hvis den efterfølgende tømning (1-2 dage efter) ikke giver noget vand fra topfilteret, bør fortømningsprøven analyseres. Denne fremgangsmåde vil sikre vandprøver i situationer, hvor der ikke findes mattede forhold i topfilterniveau på prøvetagningstidspunktet. Hvis tømningen leverer vandprøver fra topfilteret, bør fortømningsprøven kasseres.

Indberetning af data (vandmængder) skal foregå ved hjælp af DGU's indlæsningsprogrammel, eller på en blanket designet af DGU og Storstrøms Amtskommune i fællesskab.

### 7.2.2 Prøveudtagningshyppighed og analyseomfang.

Ifølge den gældende aftale skal grundvandsprøver udtages og analyseres med grundvandsprogrammet hver anden måned. I tilfælde, hvor alle 3 filtre yder vandmængder tilstrækkelige til analyseformål (fuld grundvandsprogram  $\approx 0.5$  l eller reduceret program  $\approx 0.1$  l (jf. bilag 4)), skal vandet fra de to øverste filtre analyseres.

Med udgangspunkt i de hidtige resultater, som viser at ydelserne fra de fleste grundvandsreder er stærkt varierende i løbet af året, bør en alternativ fremgangsmåde overvejes:

1. Vandprøver fra samtlige filtre udtages hver måned.
2. Alle vandprøver større end 0.1 l analyseres for nitrat; en feltmåling af pH, temperatur og ledningsevne er ønskelig, og feltbestemmelse med en kalibreret nitratsonde kan bruges i stedet for, eller som supplement til laboratorieanalysen.
3. Antal analyser med grundvandsprogrammet halveres: vandprøver fra to filtre (filtrene tættest ved terræn prioriteres højst) analyseres 3 gange om året.

Ved anvendelse af denne fremgangsmåde vil man få en bedre dækning med hensyn til variation i nitratkoncentrationer og dermed en bedre vurdering af udvaskningsforløb.

På den anden side kan det være vanskeligere at følge ændringerne i vandkemien med dybden og med tiden, da relatering af de forskellige vandtyper vil blive vanskeligere med et mindre antal analyseparametre.

### 7.3 Dybe boringer.

Det er besluttet, at etablering af dybe boringer eller udvælgelse af eksisterende dybe boringer, som skal indgå i LOOP-programmet, udskydes indtil økonomien er afklaret, og den optimale placering af boringerne er valgt.

Udvælgelsen af boringerne og eventuelt borearbejde vil finde sted i løbet af foråret 1990.

### 7.4 Afrapportering.

Et mere detaljeret paradigme er foreslået af Fyns Amtskommune, og DGU vil anbefale at afrapportering af LOOP 1 følger paradigmet for LOOP 4.

DMU har udarbejdet et paradigme for den amtslige afrapportering af LOOP-resultater. Et mere detaljeret paradigme er foreslået af Fyns Amtskommune og DGU vil anbefale at LOOP 1 afrapportering følger LOOP 4's paradigme. Den sammenfattende LOOP-rapport for samtlige landovervågningsoplande vil blive udarbejdet af DMU og DGU i fællesskab.

DGU skal modtage resultaterne vedrørende grundvandsreder, pejleboringer og evt. data fra dybe boringer, hvis sidstnævnte er etableret inden den amtslige afrapportering. En dataafrapportering på disketter, med anvendelse af DGU's dataindlæsningsprogrammel, er den mest hensigtsmæssige måde, set fra DGU's side.

Alle de grundvandsdata, som er tilsendt DGU fra amtskommunerne, findes allerede på DGU's databaser og kan sendes i kopi tilbage til amtet, hvis dette er hensigtsmæssigt m.h.t. den amtslige afrapportering.

Tilsendelse af kemidata til DGU afventer en nærmere aftale om et EDB-dataudvekslingsformat. Amtskommunerne har tre muligheder: data kan leveres på en diskette med et DATAFLEX-indlæsningsprogrammel (Ringkøbing-type), på en diskette i DGU-specificeret format eller som en kopi af disketten leveret til amtskommunen fra det laboratorium, som udførte analyserne. På nuværende tidspunkt er det ikke afklaret, på hvilken måde fagdatacentrene kan inddrage kemidata i centrenes sammenstilling af LOOP-resultaterne. Det er DGU's opfattelse, at disketterne med LOOP-kemidata skal foreligge senest 1. juni 1990, for at gøre det muligt at gennemføre en ensartet landsdækkende vurdering af LOOP'erne. I modsat fald må fagdatacentrenes vurdering være af beskrivende karakter, uden statistisk bearbejdning af måleresultater.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
58 CHEMISTRY BUILDING  
CHICAGO, ILLINOIS 60637

TO: [Name]  
FROM: [Name]  
SUBJECT: [Subject]

[The following text is extremely faint and largely illegible. It appears to be a letter or report containing several paragraphs of text, possibly including a title, recipient information, and a main body of content. The text is mirrored across the page, suggesting a bleed-through effect.]


Bilag 1: Arbejdsgruppe og styringsgruppe for landovervågningsoplande.

Bilag 2: Erstatningsaftaler og tinglysningsdeklarationer for landovervågningsopland Højvads Rende, LOOP 1.  
NB. dette bilag leveres jf. distributionslisten.

Bilag 3: Personer, institutioner, firmaer og selskaber involveret i etableringsarbejdet, LOOP 1, Højvads Rende.

Bilag 4: Forslag til analyseprogram tilpasset varierende størrelser af grundvandsprøver, LOOP 1, Højvads Rende.

Bilag 5: Nummerering af målestationer i landovervågningsoplande.



**ARBEJDSGRUPPE OG  
STYRINGSGRUPPE FOR  
LANDOVERVÅGNINGSOPLANDE**

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

5720 S. UNIVERSITY AVE.





**ARBEJDSGRUPPE OG STYRINGSGRUPPE FOR LANDOVERVÅGNINGSOPLANDE.**

På mødet på Nyborg Strand den 21 - 22. januar 1988 blev det besluttet at nedsætte en ad-hoc arbejdsgruppe med den opgave at udarbejde forslag til:

- stationsudformning og -pris
- analyseprogram, -frekvens og -pris
- placering af oplande ved forhandling med amtskommunerne.

Medlemmerne skulle hentes fra:

- Danmarks Geologiske Undersøgelse
- Miljøstyrelsens Center for Jordøkologi
- Miljøstyrelsens Ferskvandslaboratorium
- Hedeselskabets Hydrometriske Undersøgelse
- Statens Planteavlfsforsøg
- Landbrugsministeriets Arealdatakontor
- de udvalgte amtskommuner
- Miljøstyrelsen

Følgende amtskommuner har deltaget i arbejdsgruppens møder:

- Nordjyllands Amtskommune
- Århus Amtskommune
- Vejle Amtskommune
- Fyns Amtskommune
- Vestsjællands Amtskommune
- Roskilde Amtskommune
- Storstrøms Amtskommune

Denne ad-hoc gruppe har i perioden 25.02 - 27.05 1988 afholdt 5 møder.

Selv om gruppen har afsluttet sit arbejde den 27.05.88, blev det besluttet at fortsætte mødeaktiviteten for at følge LOOP etableringsarbejdet. Efter udpegning af de to sidste oplande,

er Viborg, Ringkøbing og Sønderjyllands amtskommuner indtrådt i gruppen i stedet for Vestsjællands og Roskilde amtskommuner.

I maj 1989 blev Arbejdsgruppen omdannet til Styringsgruppen.

Følgende personer har deltaget i Arbejds- og Styringsgruppens møder:

**Nordjyllands Amtskommune:** Jørgen Krog Andersen

Susanne Andersen

Mikael E. Nielsen

Dieter Dilling

**Århus Amtskommune:**

Jens Skriver

Jens Møller Andersen

Lærke Thorling

Per Misser

**Vejle Amtskommune:**

Per Hansen

Jes Petersen

Keld Rasmussen

Bo Uttrup

**Fyns Amtskommune:**

Stig Pedersen

Verner Hastrup Petersen

Kirsten Muus

Ann Fuglsang

Poul Rasmussen

Jørgen Friis

**Ringkøbing Amtskommune:**

Tage Rasmussen

Vagn Jensen

**Viborg Amtskommune:**

Jeppe Jørgensen

Johan Poulsen

**Storstrøms Amtskommune:**

Regitze Lassen

Dorte Olsen

Niels Nyholm

Ole Ringsborg

Anette N. Kofod

Ejner Nielsen

Bettina Lidstrøm

**Sønderjyllands Amtskommune:** Poul Frederik Christensen

Knud Damgård Christensen

Jens Hadrup

Roskilde Amtskommune: Hans Christian Olsen  
Eskild Lund  
Per Frydenlund Nielsen

Vestsjællands Amtskommune: Niels Philip Jensen

Statens Planteavlfsforsøg: Svend Erik Simmelsgaard  
Søren A. Mikkelsen  
Lorens Hansen

Arealdatakantoret: Birgitte Stougaard  
Henrik Breuning Madsen  
Kristian Holst  
Niels Jensen

Hedeselskabet: Jørgen Krogdahl  
Sven Bonde  
Ole Houmøller  
Jørgen Hilleke  
Poul Vang Nielsen

Askov forsøgstation: Jørgen F. Hansen

Danmarks Miljøundersøgelser: Herluf Nielsen  
Ejvind Hansen  
Erik Mortensen  
Niels Thyssen  
Niels Christensen

Kgl. Vet. Landbohøjskole: Søren Hansen  
Henry E. Jensen

Landskontoret for Planteavl: Carl Åge Pedersen

Miljøstyrelsen: Jens Stockmarr  
Tor-Erik Korkman  
Mogens Dyhr-Nielsen  
Vibeke Holter  
Anni Kær Pedersen  
Steen Dan Christiansen  
Sten Aabo Hansen  
Kirsten Overgaard

DGU: Edmund Gosk  
Lars Jørgen Andersen  
Per Rasmussen  
Per Nyegaard  
Finn Lykke Nielsen  
Mai-Britt Nielsen  
Walter Brusch  
Leif Aabo Rasmussen



**ERSTATNINGSAFTALER  
OG  
TINGSLYSNINGSDEKLARATIONER  
FOR  
LANDOVERVÅGNINGSOPLAND HØJVADS RENDE  
LOOP 1**

**Distribution:**

- 1 stk. Storstrøms Amtskommune**
- 1 stk. Miljøstyrelsen**
- 1 stk. Danmarks Miljøundersøgelser**

**Bilag til DGU's rapport: "Vandmiljøplanens overvågningsprogram, Landovervågningsoplande, Højvads Rende LOOP 1. Etableringsrapport for jordvandsstationer og grundvandsstationer.", DGU 1989.**

1980. 10. 27.

RESEARCH REPORT

10

THE EFFECTS OF ...

10

... ..

10

- 1. The ...
- 2. The ...
- 3. The ...

Blag ... ..  
 ... ..  
 ... ..  
 ... ..

**PERSONER, INSTITUTIONER,  
FIRMAER OG SELSKABER  
INVOLVERET I ETABLERINGS-  
ARBEJDET, LOOP 1, HØJVADS RENDE**

1. ERRORES, INCORRECCIONES

2. PRIMEROS DE SERVICIO

3. INVOLUCRADO EN ESTADÍSTICAS

4. OBJETIVO, FORMA, MEDIDAS



**Personer, institutioner, firmaer og selskaber involveret i etableringsarbejdet.**

**Drift af stationer:** Storstrøms Amtskommune

Miljøkontoret

Parkvej 37,

4800 Nykøbing F

Tlf.: 54 82 32 32

Regitze Lassen

Ole Ringsborg

Bettina Lidstrøm

**Lagerplads m.m.:**

Regionalvandværket

Vesterborgvej 47,

4953 Vesterborg

Tlf.: 53 93 93 48

Arne Jensen

**Lokal medhjælper:**

Lars Bagge Juul

Simons Hovedvej 12,

4920 Søllested

**Borearbejde:**

Dansk Totalboring

Henning Møller Sørensen

Bredlundvej 8,

7362 Hampen

Tlf.: 75 77 50 98

**Rendegravning:**

Jesper Truelsen

Gårdrækkevej 10,

4840 Nr. Alslev

Tlf.: 53 84 62 39

**Grundvandsreder:** Materialerne leveret af firmaet  
Jensen Filter  
Energivej 7,  
6870 Ølgod  
Tlf.: 75 24 54 66

**Jordvandsstationer:** Materialerne leveret af firmaet  
PRENART EQUIPMENT ApS  
Buen 14,  
2000 Frederiksberg  
Tlf.: 31 74 16 64

**Dræn- og vandløbsstationer:** Hedeselskabet  
Miljøteknisk afdeling  
Industriparken 1,  
4800 Nykøbing F  
Tlf.: 54 85 07 00  
Jørgen Hilleke

**Høj- og lavspændingskabler:** SEAS, distrikt Syd  
Sdr. Ørslev,  
4872 Idestrup  
Tlf.: 53 84 80 95  
L. Olsen

**Telefonkabler:** KTAS  
Tværgade 1B,  
4800 Nykøbing F  
Tlf.: 58 99 17 15  
Erling Olsen

**Private vandledninger:** Lindet Vandværk  
Tlf.: 53 93 74 23  
Gunnar Larsen

Birket Vandværk  
Tlf.: 53 93 71 83  
John Hansen

Offentlige Vandledninger  
og offentlig vurdering:

Højreby Kommune  
Tlf.: 53 94 10 50

Ravnsborg Kommune  
Tlf.: 53 93 52 21

Betonringe:

A/S C. Aarslev-Jensen  
Betonvarefabrik  
Gaabensevej 44,  
4800 Nykøbing F  
Tlf.: 54 85 31 11

Unicon Beton  
Stegshavevej 30,  
5750 Ringe  
Tlf.: 62 62 13 09

2010-2011  
10-11-11

10-11-11  
10-11-11

10-11-11  
10-11-11

10-11-11  
10-11-11  
10-11-11  
10-11-11  
10-11-11

10-11-11  
10-11-11  
10-11-11

10-11-11



**FORSLAG TIL ANALYSEPROGRAM**

**TILPASSET VARIERENDE**

**STØRRELSER AF**

**GRUNDVANDSPRØVER,**

**LOOP 1, HØJVADS RENDE**

1950

DRUGS IN THE ALIEN (SOPHOMORE)

IN THE STATE OF CALIFORNIA

STATE OF CALIFORNIA

FRANCISCO, CALIFORNIA


LOUISIANA - LOUISIANA R. 1001

**Forslag til analyseprogram tilpasset varierende størrelse af grundvandsprøver.**

I tilfælde, hvor vandprøven er mindre end 500 ml, bør man følge den vedlagte procedure/prioritering foreslået af Fyns Amtskommune.

Forslag til Prøvetagning/prøvebehandling for grundvand

Følgende procedure anbefales ved prøvetagning/behandling:



(\*): Aciditet måles istedet for Alkalinitet hvis pH < 4.5

KOMMENTARER:

Prøveflasker: Flaske I : 200 ml plastflaske med skruelåg  
Flaske II: 500 ml plastflaske med skruelåg.

Konservering: Flaske I : 1 ml 4M H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> pr 100 ml prøve. Flaske II opbevares køligt.

Filtrering: Prøve til Alkalinitet og pH i Flaske II må ikke vacuumfiltreres. Prøve til øvrige parametre i Flaske II kan godt vacuumfiltreres. Flaske II filtreres kun ved urene prøver.

Prioritering af analyser: Ved nogle prøvetagningsstationer er der ikke tilstrækkeligt med prøvevolumen til, at alle parametre kan analyseres. Følgende prioriteringsrække skal følges:

Prøveflaske I prioriteres højest. Her skal der ca bruges 200 ml prøve til de 4 parametre. Er der ikke tilstrækkelig prøvevolumen til de 4 parametre prioriteres efter den opskrevne rækkefølge, dvs først analyseres for Nitrat dernæst Ammonium etc.

Prøveflaske II prioriteres lavest. Er der ikke tilstrækkelig prøvevolumen prioriteres efter den opskrevne rækkefølge, dvs. først analyseres for ALKALINITET og pH etc.

- Bemærkninger:**
1. Feltmålinger bør udvides til at omfatte temperatur og (om muligt nitrat).
  2. Der menes nok "opløst Fe" ved laboratorieanalyse af FLASKE I.
  3. Af hensyn til alkalinitetsbestemmelse m.m. bør man anvende en brun flaske forsynet med låg med indre konus.



**NUMMERERING  
AF  
MÅLESTATIONER  
I  
LANDOVERVÅGNINGSOPLANDE**

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

## NUMMERERING AF MÅLESTATIONER I LANDOVERVÅGNINGSOPLANDE.

Ved den fremtidige indberetning af måleresultater for jordvand, grundvand, drænvand, vandløbsvand og evt. nedbørsvand, vil målingerne blive entydigt identificeret ved LOOP-nummer og prøvetagningstidspunkt. Derfor har LOOP-numre en dobbelt funktion: en entydig identifikation af prøvetagningsstedet ned til det enkelte filter- eller sugekop-niveau, og en entydig identifikation af måleresultatet, herunder kemianalyser, vandmængder m.m.

Følgende kriterier er brugt ved udarbejdelse af et system til stationsnummerering i landovervågningsoplande (LOOP):

- stationerne skulle kunne identificeres på deres nummer,
- sortering af resultaterne fra de forskellige LOOP'er skulle kunne udføres v.h.a. EDB,
- numrene skulle være opbygget på en ensartet og overskuelig måde,
- nummerkonventionen skulle passe i de fremtidige dataudvekslingsprocedurer,
- der skulle være mulighed for udvidelser (antal stationer, målepunkter m.m.),
- alle numre skulle have samme opbygning og længde.

For af efterkomme de ovennævnte kriterier har man valgt et stationsnummersystem bestående af 4 elementer/niveauer.

<LOOP nr.>.<Lokalitets nr.>.<Stationstype nr.>.<Målested nr.>

<LOOP nr.>: antager værdien 1, 2, ..... 6, hvor

- 1 = Højvads Rende
- 2 = Oddebæk
- 3 = Horndrup Bæk
- 4 = Lillebæk
- 5 = Barslund Bæk
- 6 = Bolbro Bæk

<Lokalitets nr.>:

Refererer til en enkelt station eller flere geografisk sammenhørende stationer. Typisk vil der være tale om en bestemt mark, men for vandløbsstationer vil der være tale om et punkt.

Denne parameter kan antage værdierne:

- 01 - 20 for jordvandsstationer med tilhørende grundvandsreder.
- 21 - 40 for grundvandsreder (enkeltstående).
- 41 - 50 for drænstationer (tilknyttet jordvandsstation).
- 51 - 60 for drænstationer (enkeltstående).
- 61 - 70 for vandløbsstationer.
- 71 - 90 for markvandingsboringer.
- 91 - 99 for nedbørsstationer.

<Stationstype nr.>: kan antage værdien 01, 02, .... 43, hvor

- 01 = Jordvandsstation
- 02 = Grundvandsrede tilknyttet jordvandsstation
- 03 = Grundvandsrede ikke tilknyttet jordvandsstation (enkeltstående).
- 10 = Vandløbsstation, automatisk
- 11 = Vandløbsstation, manuel, Thomson-overfald eller lign.
- 12 = Vandløbsstation, manuel
- 20 = Drængrøftstation, automatisk
- 21 = Drængrøftstation, manuel, Thomson-overfald eller lign.
- 22 = Drængrøftstation, manuel
- 31 = Drænstation, automatisk
- 32 = Drænstation, manuel, præfabrikeret brønd (overfaldsbygværk)
- 33 = Drænstation, manuel
- 34 = Drænstation, andet
- 41 = Markvandingsboring med vandur eller lignende
- 42 = Markvandingsboring med el-aflæsning
- 43 = Markvandingsboring, andet

<Målested nr.>:

Benyttes hvor der eksisterer flere målesteder indenfor et felt/mark: de enkelte sugekopper, de enkelte filtre i grundvandsreder og pejleboring.

For jordvandsstationer bruges dette element til at skelne mellem vandprøver på sugekop-niveau:

- 00 - blandingsprøve fra samtlige sugekopper
- 01 - individuel prøve fra sugekop nr. 1
- 02 - individuel prøve fra sugekop nr. 2
- 03 - individuel prøve fra sugekop nr. 3
- 04 - individuel prøve fra sugekop nr. 4
- 05 - individuel prøve fra sugekop nr. 5
- 06 - individuel prøve fra sugekop nr. 6
- 07 - individuel prøve fra sugekop nr. 7
- 08 - individuel prøve fra sugekop nr. 8
- 09 - individuel prøve fra sugekop nr. 9
- 10 - individuel prøve fra sugekop nr. 10

For grundvandsreder anvendes dette element til at skelne mellem vandprøver fra de enkelte filtre:

- 01 - nederste filter i enkeltstående grundvandsrede
- 02 - mellemste filter i enkeltstående grundvandsrede
- 03 - øverste filter i enkeltstående grundvandsrede
  
- 11 - nederste filter, venstre grundvandsrede (rede nr. 1) tilknyttet en jordvandsstation
- 12 - mellemste filter, venstre grundvandsrede (rede nr. 1) tilknyttet en jordvandsstation
- 13 - øverste filter, venstre grundvandsrede (rede nr. 1) tilknyttet en jordvandsstation
  
- 21 - nederste filter, venstre grundvandsrede (rede nr. 2) tilknyttet en jordvandsstation
- 22 - mellemste filter, venstre grundvandsrede (rede nr. 2) tilknyttet en jordvandsstation
- 23 - øverste filter, venstre grundvandsrede (rede nr. 2) tilknyttet en jordvandsstation

121) ... lokaliseringsnummer ...  
... lokaliseringsnummer ...  
... lokaliseringsnummer ...

122) ... lokaliseringsnummer ...  
... lokaliseringsnummer ...  
... lokaliseringsnummer ...

123) ... lokaliseringsnummer ...  
... lokaliseringsnummer ...  
... lokaliseringsnummer ...

124) ... lokaliseringsnummer ...  
... lokaliseringsnummer ...  
... lokaliseringsnummer ...

125) ... lokaliseringsnummer ...  
... lokaliseringsnummer ...  
... lokaliseringsnummer ...

126) ... lokaliseringsnummer ...  
... lokaliseringsnummer ...  
... lokaliseringsnummer ...

127) ... lokaliseringsnummer ...  
... lokaliseringsnummer ...  
... lokaliseringsnummer ...

128) ... lokaliseringsnummer ...  
... lokaliseringsnummer ...  
... lokaliseringsnummer ...

129) ... lokaliseringsnummer ...  
... lokaliseringsnummer ...  
... lokaliseringsnummer ...

Lokalitet            DGUNR    DGU data-registreringsnummer    LOOP lokalitetsnummer

Egelund:

T7-G1	1-1.5 m	- 230.256	1.07.02.13	07
	2.5-3 m	- 230.257	1.07.02.12	07
	4.5-5 m	- 230.258	1.07.02.11	07
T7-G2	1-1.5 m	- 230.259	1.07.02.23	07
	2.5-3 m	- 230.260	1.07.02.22	07
	4.5-5 m	- 230.261	1.07.02.21	07

Oversigt over placering kan ses ved 230.262.

NY STATION

LOOP 1

LOKALITET: 07

$$y = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}$$

$$x = \frac{e^{2y} - 1}{e^{2y} + 1}$$

$$\left[ \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x} = y \right]$$



Lokalitet	LOOP nr.	DGU ark.nr. HU eller DMI nr.	Stationstype
07	1.07.01.00		jordvand
	1.07.02.10	230.262	pejleboring
	1.07.02.11-13	230.258-256	grundvand, venstre rede
	1.07.02.21-23	230.261-259	grundvand, højre rede



001561

# Meddelelse om boring

dato 22.9.1993

Borerapport fra

**UDSKREVET ZEUS**

Modtaget DGU d. <b>- 9 MRS. 1994</b>	Boreborefirma j.nr. nr. <b>1.07.02.B</b>
Prøver modtaget DGU d.	DGU ark. nr. <b>230.262</b>

*Storstrøms Amt*

denne side sendes til

## Danmarks Geologiske Undersøgelse (DGU)

Thoravej 31 - 2400 København NV  
Telefon: (01) 10 66 00

**230.256 -  
262.**

Udfyldes med skrivemaskine eller kuglepen. (Tryk hårdt)

Boringen udført for	navn <b>STORSTRØMS AMT</b>			tilf. nr.	
	adresse <b>EGELUND</b>			post nr.	
Borøsted	adresse/ejendomsnavn			kommune	
				amt <b>STORSTRØMS</b>	
Udført i tiden	fra dato år <b>JUNI 1993</b>	til dato år	formål <b>LANDOVERVÅGNING</b>	boremetode <b>Ramme boring</b>	
Borerør	udv. diam. dybde til <b>2.6</b> m	udv. diam. dybde til m	udv. diam. dybde til m	kortblad nr. <b>1411 I SV</b>	
Forerør	udv. diam. dybde fra til m	materiale	udv. diam. dybde fra til m	afstand til kortkanter i mm <b>N</b>	
Filterrør	udv. diam.	materiale	spaltebredde/maskevædte mm		
Filterinterval	fra til m u. terr.	fra til m u. terr.	gruskastning mm		
Pejling	før pumpning (ro-vandstand) <b>1.7</b> m u. terr.	før pumpning (ro-vandstand) m o. terr.	før stop af pumpning m u. terr.		
Ranpumpning eller prøvepumpning	m <sup>3</sup> pr. time ved m sænkning /	m <sup>3</sup> pr. time ved m sænkning /	m <sup>3</sup> pr. time ved m sænkning /		
	pumpet i timer	pumpet i timer	pumpet i timer	Terræn- højde	afzæt på kort <b>10</b> m
Tilbagepejling	vandstand under eller over terræn ved følgende tidspunkter efter stop af pumpning 3 min. 10 min. 30 min. 2 timer 6 timer			nvelleret	m
Dybder i m u. terræn	Beskrivelse af jordlagenes beskaffenhed, farve, vandføring m.v.			Prøvetagnings- dybde m u. terr.	Prøve nr.
0 -	<b>%</b>				
	<b>230.256 → 262</b>				
	<b>Skal indtastes</b>				
	<b>med filter, lodnr.</b>				
	<b>+Ramme boring</b>				

Fortsættes på nyt skema

Vejledning bagsiden.

Borerapportens første side og jordprøver skal iflg. vandforsyningsloven indsendes til DGU. Der udtages jordprøver for hver 5 meter, dog mindst én prøve af hvert jordlag. Eventuel vandanalyse bedes vedlagt i kopi eller eftersendt. DGU leverer særligt skema til brug ved prøvepumpning. Kopi af DGU's prøvebeskrivelse vil blive fremsendt.

