

Bilag 3: LOOP 3 Skema

Administrative oplysninger.												
Stamoplysninger				koordinat oplysninger				Skemaer, tinglysningsopl.				
DGU nr.	LOOP Nr.	Lokal betegnelse	Matrikel Nr.:	X koordinat	Y Koordinat	Z kote.	Z reference punkt	Fejl i borejournal?	Lokaliseringsskema J/N	Er der monteret boringsskilt J/N	Tinglyst J/N	Udløbsdato
98.853	3.21.03.01	G1-1	6a/7c, Tåning by	552020,95	6207170,19	66,58	T	Der er ingen borejournal. Der er kun en oversigt over filterdybder	Nej - Der findes kun en kort skitse på GEUS' hjemmeside.	Nej	NEJ	pløjet op
98.852	3.21.03.02	G1-2		552020,95	6207171,19	66,58	T	- do -	Nej - Der findes kun en kort skitse på GEUS' hjemmeside.	Nej	NEJ	pløjet op
98.851	3.21.03.03	G1-3		552020,95	6207171,19	66,58	T	- do -	Nej - Der findes kun en kort skitse på GEUS' hjemmeside.	Nej	NEJ	pløjet op
98.856	3.22.03.01	G2-1	23a, Tåning by	552140,95	6206786,19	66,44	T	Der er ingen borejournal. Der er kun en oversigt over filterdybder	Nej - Der findes kun en kort skitse på GEUS' hjemmeside.	Nej	ja	ubegrænset
98.855	3.22.03.02	G2-2		552139,95	6206786,19	66,44	T	- do -	Nej - Der findes kun en kort skitse på GEUS' hjemmeside.	Nej	ja	ubegrænset
98.854	3.22.03.03	G2-3		552139,95	6206786,19	66,44	T	- do -	Nej - Der findes kun en kort skitse på GEUS' hjemmeside.	Nej	ja	ubegrænset
98.859	3.23.03.01	G3-1	13a, Tåning by	552578,95	6206595,2	58,97	T	Der er ingen borejournal. Der er kun en oversigt over filterdybder	Nej - Der findes kun en kort skitse på GEUS' hjemmeside.	Nej	ja	ubegrænset
98.858	3.23.03.02	G3-2		552578,95	6206594,2	58,97	T	- do -	Nej - Der findes kun en kort skitse på GEUS' hjemmeside.	Nej	ja	ubegrænset
98.857	3.23.03.03	G3-3		552578,95	6206594,2	58,97	T	- do -	Nej - Der findes kun en kort skitse på GEUS' hjemmeside.	Nej	ja	ubegrænset
98.862	3.24.03.01	G4-1	32d/29a, Tåning by	552219,95	6206059,2	102,71	T	Der er ingen borejournal. Der er kun en oversigt over filterdybder	Nej - Der findes kun en kort skitse på GEUS' hjemmeside.	Nej	NEJ	sløjfes
98.861	3.24.03.02	G4-2		552219,95	6206060,2	102,71	T	- do -	Nej - Der findes kun en kort skitse på GEUS' hjemmeside.	Nej	NEJ	sløjfes
98.860	3.24.03.03	G4-3		552219,95	6206058,2	102,71	T	- do -	Nej - Der findes kun en kort skitse på GEUS' hjemmeside.	Nej	NEJ	sløjfes
98.865	3.25.03.01	G5-1	3m, Ris	552720,95	6205319,21	110,32	T	Der er ingen borejournal. Der er kun en oversigt over filterdybder	Nej - Der findes kun en kort skitse på GEUS' hjemmeside.	Nej	NEJ	sløjfes
98.864	3.25.03.02	G5-2		552720,95	6205320,21	110,32	T	- do -	Nej - Der findes kun en kort skitse på GEUS' hjemmeside.	Nej	NEJ	sløjfes
98.863	3.25.03.03	G5-3		552720,95	6205320,21	110,32	T	- do -	Nej - Der findes kun en kort skitse på GEUS' hjemmeside.	Nej	NEJ	sløjfes
98.868	3.26.03.01	G8-1	3a, Ejer	551832,96	6205250,21	133,24	T	Der er ingen borejournal. Der er kun en oversigt over filterdybder	Nej - Der findes kun en kort skitse på GEUS' hjemmeside.	Nej	ja	ubegrænset
98.867	3.26.03.02	G8-2		551832,96	6205249,21	133,24	T	- do -	Nej - Der findes kun en kort skitse på GEUS' hjemmeside.	Nej	ja	ubegrænset
98.866	3.26.03.03	G8-3		551832,96	6205249,21	133,24	T	- do -	Nej - Der findes kun en kort skitse på GEUS' hjemmeside.	Nej	ja	ubegrænset
98.871	3.27.03.01	G9-1	15, Ejer	551659,96	6204735,21	137,57	T	Der er ingen borejournal. Der er kun en oversigt over filterdybder	Nej - Der findes kun en kort skitse på GEUS' hjemmeside.	Nej	NEJ	sløjfes
98.870	3.27.03.02	G9-2		551659,96	6204735,21	137,57	T	- do -	Nej - Der findes kun en kort skitse på GEUS' hjemmeside.	Nej	NEJ	sløjfes
98.869	3.27.03.03	G9-3		551659,96	6204735,21	137,57	T	- do -	Nej - Der findes kun en kort skitse på GEUS' hjemmeside.	Nej	NEJ	sløjfes
98.874	3.28.03.01	G10-1	26, Ejer	551888,96	6204156,22	155,13	T	Der er ingen borejournal. Der er kun en oversigt over filterdybder	Nej - Der findes kun en kort skitse på GEUS' hjemmeside.	Nej	ja	ubegrænset
98.873	3.28.03.02	G10-2		551888,96	6204158,22	155,13	T	- do -	Nej - Der findes kun en kort skitse på GEUS' hjemmeside.	Nej	ja	ubegrænset
98.872	3.28.03.03	G10-3		551888,96	6204155,22	155,4	T	- do -	Nej - Der findes kun en kort skitse på GEUS' hjemmeside.	Nej	ja	ubegrænset
98.877	3.01.02.21	T1-1 Nord	20e, Ejer by	551539,96	6204048,22	158,74	T	Der er ingen borejournal. Der er kun en oversigt over filterdybder	Nej - Der findes kun en kort skitse på GEUS' hjemmeside.	Nej	ja	ubegrænset
98.876	3.01.02.22	T1-2 Nord		551539,96	6204048,22	158,74	T	- do -	Nej - Der findes kun en kort skitse på GEUS' hjemmeside.	Nej	ja	ubegrænset
98.875	3.01.02.23	T1-3 Nord		551539,96	6204046,22	158,74	T	- do -	Nej - Der findes kun en kort skitse på GEUS' hjemmeside.	Nej	ja	ubegrænset
98.880	3.01.02.11	T1-1 Syd		551539,96	6204048,22	158,74	T	Der er ingen borejournal. Der er kun en oversigt over filterdybder	Nej - Der findes kun en kort skitse på GEUS' hjemmeside.	Nej	ja	ubegrænset
98.879	3.01.02.12	T1-2 Syd		551539,96	6204046,22	158,74	T	- do -	Nej - Der findes kun en kort skitse på GEUS' hjemmeside.	Nej	ja	ubegrænset
98.878	3.01.02.13	T1-3 Syd		551539,96	6204046,22	158,74	T	- do -	Nej - Der findes kun en kort skitse på GEUS' hjemmeside.	Nej	ja	ubegrænset
98.883	3.02.02.21	T2-1 Nord	3c, Ejer by	551357,96	6204949,21	145,37	T	Der er ingen borejournal. Der er kun en oversigt over filterdybder	Nej - Der findes kun en kort skitse på GEUS' hjemmeside.	Nej	ja	ubegrænset
98.882	3.02.02.22	T2-2 Nord		551357,96	6204948,21	145,37	T	- do -	Nej - Der findes kun en kort skitse på GEUS' hjemmeside.	Nej	ja	ubegrænset
98.881	3.02.02.23	T2-3 Nord		551357,96	6204949,21	145,37	T	- do -	Nej - Der findes kun en kort skitse på GEUS' hjemmeside.	Nej	ja	ubegrænset
98.886	3.02.02.11	T2-1 Syd		551355,96	6204951,21	148,09	T	Der er ingen borejournal. Der er kun en oversigt over filterdybder	Nej - Der findes kun en kort skitse på GEUS' hjemmeside.	Nej	ja	ubegrænset
98.885	3.02.02.12	T2-2 Syd		551357,96	6204949,21	145,37	T	- do -	Nej - Der findes kun en kort skitse på GEUS' hjemmeside.	Nej	ja	ubegrænset
98.884	3.02.02.13	T2-3 Syd		551357,96	6204949,21	145,37	T	- do -	Nej - Der findes kun en kort skitse på GEUS' hjemmeside.	Nej	ja	ubegrænset
98.889	3.03.02.21	T3-1 Nord	5a, Ejer by	550870,97	6205805,2	140,99	T	Der er ingen borejournal. Der er kun en oversigt over filterdybder	Nej - Der findes kun en kort skitse på GEUS' hjemmeside.	Nej	ja	ubegrænset
98.888	3.03.02.22	T3-2 Nord		550870,97	6205804,2	140,99	T	- do -	Nej - Der findes kun en kort skitse på GEUS' hjemmeside.	Nej	ja	ubegrænset
98.887	3.03.02.23	T3-3 Nord		550870,97	6205807,2	140,49	T	- do -	Nej - Der findes kun en kort skitse på GEUS' hjemmeside.	Nej	ja	ubegrænset
98.892	3.03.02.11	T3-1 Syd		550870,97	6205807,2	140,49	T	Der er ingen borejournal. Der er kun en oversigt over filterdybder	Nej - Der findes kun en kort skitse på GEUS' hjemmeside.	Nej	ja	ubegrænset
98.891	3.03.02.12	T3-2 Syd		550870,97	6205805,2	140,99	T	- do -	Nej - Der findes kun en kort skitse på GEUS' hjemmeside.	Nej	ja	ubegrænset
98.890	3.03.02.13	T3-3 Syd		550870,97	6205804,2	140,99	T	- do -	Nej - Der findes kun en kort skitse på GEUS' hjemmeside.	Nej	ja	ubegrænset
98.895	3.04.02.11	T4-1 Øst	10b, Tåning by	551729,96	6206394,2	100,65	T	Der er ingen borejournal. Der er kun en oversigt over filterdybder	Nej - Der findes kun en kort skitse på GEUS' hjemmeside.	Nej	ja	ubegrænset
98.894	3.04.02.12	T4-2 Øst		551729,96	6206395,2	100,65	T	- do -	Nej - Der findes kun en kort skitse på GEUS' hjemmeside.	Nej	ja	ubegrænset
98.893	3.04.02.13	T4-3 Øst		551729,96	6206394,2	100,65	T	- do -	Nej - Der findes kun en kort skitse på GEUS' hjemmeside.	Nej	ja	ubegrænset
98.898	3.04.02.21	T4-1 Vest		551730,96	6206394,2	100,65	T	Der er ingen borejournal. Der er kun en oversigt over filterdybder	Nej - Der findes kun en kort skitse på GEUS' hjemmeside.	Nej	ja	ubegrænset
98.897	3.04.02.22	T4-2 Vest		551730,96	6206394,2	100,65	T	- do -	Nej - Der findes kun en kort skitse på GEUS' hjemmeside.	Nej	ja	ubegrænset
98.896	3.04.02.23	T4-3 Vest		551729,96	6206393,2	100,65	T	- do -	Nej - Der findes kun en kort skitse på GEUS' hjemmeside.	Nej	ja	ubegrænset
98.901	3.05.02.11	T5-1 Nord	4a/20a, Ejer by	551311,96	6205487,2	143,51	T	Der er ingen borejournal. Der er kun en oversigt over filterdybder	Nej - Der findes kun en kort skitse på GEUS' hjemmeside.	Nej	ja	ubegrænset
98.900	3.05.02.12	T5-2 Nord		551311,96	6205486,2	143,51	T	- do -	Nej - Der findes kun en kort skitse på GEUS' hjemmeside.	Nej	ja	ubegrænset
98.899	3.05.02.13	T5-3 Nord		551311,96	6205486,2	143,51	T	- do -	Nej - Der findes kun en kort skitse på GEUS' hjemmeside.	Nej	ja	ubegrænset
98.904	3.05.02.21	T5-1 Syd		551311,96	6205487,2	143,51	T	Der er ingen borejournal. Der er kun en oversigt over filterdybder	Nej - Der findes kun en kort skitse på GEUS' hjemmeside.	Nej	ja	ubegrænset
98.903	3.05.02.22	T5-2 Syd		551311,96	6205488,2	143,51	T	- do -	Nej - Der findes kun en kort skitse på GEUS' hjemmeside.	Nej	ja	ubegrænset
98.902	3.05.02.23	T5-3 Syd		551311,96	6205487,2	143,51	T	- do -	Nej - Der findes kun en kort skitse på GEUS' hjemmeside.	Nej	ja	ubegrænset
98.926	3.06.02.11	T6-1 Syd	38, Ris by	552115,96	6204845,21	135,06	T	Der er ingen borejournal. Der er kun en oversigt over filterdybder	Nej - Der findes kun en kort skitse på GEUS' hjemmeside.	Nej	ikke endnu	mundtlig aftale om 20 års tinglysning
98.927	3.06.02.12	T6-2 Syd		552114,96	6204845,21	135,06	T	- do -	Nej - Der findes kun en kort skitse på GEUS' hjemmeside.	Nej	ikke endnu	mundtlig aftale om 20 års tinglysning
98.928	3.06.02.13	T6-3 Syd		552114,96	6204845,21	135,06	T	- do -	Nej - Der findes kun en kort skitse på GEUS' hjemmeside.	Nej	ikke endnu	mundtlig aftale om 20 års tinglysning
98.929	3.06.02.21	T6-1 Nord		552114,96	6204844,21	135,06	T	Der er ingen borejournal. Der er kun en oversigt over filterdybder	Nej - Der findes kun en kort skitse på GEUS' hjemmeside.	Nej	ikke endnu	mundtlig aftale om 20 års tinglysning
98.930	3.06.02.22	T6-2 Nord		552115,96	6204844,21	135,06	T	- do -	Nej - Der findes kun en kort skitse på GEUS' hjemmeside.	Nej	ikke endnu	mundtlig aftale om 20 års tinglysning
98.931	3.06.02.23	T6-3 Nord		552115,96	6204844,21	135,06	T	- do -	Nej - Der findes kun en kort skitse på GEUS' hjemmeside.	Nej	ikke endnu	mundtlig aftale om 20 års tinglysning
98.943	3.01.02.10	T1 pejle	20e, Ejer by	551530,96	6204039,22	157	T	? - se nedenfor	ja - se nedenfor	Nej	ja	ubegrænset

Administrative oplysninger.												
Stamoplysninger				koordinat oplysninger				Skemaer, tinglysningsopl.				
DGU nr.	LOOP Nr.	Lokal betegnelse	Matrikel Nr.:	X koordinat	Y Koordinat	Z kote.	Z reference punkt	Fejl i borejournal?	Lokaliseringsskema J/N	Er der monteret boringskilt J/N	Tinglyst J/N	Udløbsdato
98.944	3.02.02.10	T2 pejle	3c, Ejer by	551354,96	6204942,21	148,14	T	? - se nedenfor	ja - se nedenfor	Nej	ja	ubegrænset
98.945	3.03.02.10	T3 pejle	5a, Ejer by	550874,97	6205806,2	140,26	T	? - se nedenfor	ja - se nedenfor	Nej	ja	ubegrænset
98.946	3.04.02.10	T4 pejle	10b, Tåning by	551724,96	6206387,2	104,67	T	? - se nedenfor	ja - se nedenfor	Nej	ja	ubegrænset
98.947	3.05.02.10	T5 pejle	4a/20a, Ejer by	551313,96	6205481,2	145,44	T	? - se nedenfor	ja - se nedenfor	Nej	ja	ubegrænset
98.948	3.06.02.10	T6 pejle	38, Ris by	552112,96	6204844,21	134,27	T	? - se nedenfor	ja - se nedenfor	Nej	ikke endnu	mundtlig aftale om 20 års tinglysning
98.949	3.21.03.10	G1 pejle	6a/7c, Tåning by	552017,95	6207163,19	67,71	T	? - se nedenfor	ja - se nedenfor	Nej	NEJ	pløjet op
98.950	3.22.03.10	G2 pejle	23a, Tåning by	552138,95	6206783,19	73,71	T	? - se nedenfor	ja - se nedenfor	Nej	ja	ubegrænset
98.951	3.23.03.10	G3 pejle	13a, Tåning by	552579,95	6206590,2	60,79	T	? - se nedenfor	ja - se nedenfor	Nej	ja	ubegrænset
98.952	3.24.03.10	G4 pejle	32d/29a, Tåning by	552218,95	6206057,2	102,57	T	? - se nedenfor	ja - se nedenfor	Nej	NEJ	sløjfes
98.953	3.25.03.10	G5 pejle	3m, Ris	552725,95	6205319,21	110,21	T	? - se nedenfor	ja - se nedenfor	Nej	NEJ	sløjfes
98.954	3.26.03.10	G8 pejle	3a, Ejer	551829,96	6205247,21	134,27	T	? - se nedenfor	ja - se nedenfor	Nej	ja	ubegrænset
98.955	3.27.03.10	G9 pejle	15, Ejer	551660,96	6204727,21	141,89	T	? - se nedenfor	ja - se nedenfor	Nej	NEJ	sløjfes
98.956	3.28.03.10	G10 pejle	26, Ejer	551885,96	6204150,22	156,26	T	? - se nedenfor	ja - se nedenfor	Nej	ja	ubegrænset
98.1293	Mangler LOOP.nr	TN-1 Alurør (DIVER-boring)	antagelig 20e, Ejer by	551530,55	6204039,01	er ikke indmålt	er ikke indmålt	Vi kan ikke finde borejournal = den findes antagelig ikke, idet hverken Per Rasmussen eller Bo Uttrup kender noget til en borejournal. Ca. 25-2-2009 Per Rasmussen, GEUS har kun design vejledning. Vejle Amt stod for etableringen. - Bo Uttrup kender ikke til dokumentation	DIVER-boringen er indmålt relativt i forhold til de andre borer, idet gruppen af LOOPboringerne generelt ligger op til ca 15 m forkert, når man ser det på flyfoto	Nej	ja	ubegrænset
98.1294	Mangler LOOP.nr	TN-1Baro Alurør (DIVER-boring)	antagelig 20e, Ejer by	551530,01	6204038,01	er ikke indmålt	er ikke indmålt	do	do	Nej	ja	ubegrænset
98.1295	Mangler LOOP.nr	TN-2 Alurør (DIVER-boring)	antagelig 3c, Ejer by	551355,19	6204942,31	er ikke indmålt	er ikke indmålt	do	do	Nej	ja	ubegrænset
98.1296	Mangler LOOP.nr	TN-3 Alurør (DIVER-boring)	antagelig 5a, Ejer by	550874,98	6205805,61	er ikke indmålt	er ikke indmålt	do	do	Nej	ja	ubegrænset
98.1297	Mangler LOOP.nr	TN-4 Alurør (DIVER-boring)	antagelig 10b, Tåning by	551725,95	6206388,11	er ikke indmålt	er ikke indmålt	do	do	Nej	ja	ubegrænset
98.1298	Mangler LOOP.nr	TN-5 Alurør (DIVER-boring)	antagelig 4a/20a, Ejer by	551314,07	6205483,8	er ikke indmålt	er ikke indmålt	do	do	Nej	ja	ubegrænset
98.1299	Mangler LOOP.nr	TN-6 Alurør (DIVER-boring)	antagelig 38, Ris by	552113,01	6204844,5	er ikke indmålt	er ikke indmålt	do	do	Nej	ikke endnu	mundtlig aftale om 20 års tinglysning
Bemærkninger til data overfor												
24-8-2010 ENSKR har indsat manglende DGUnr												
Oplysningerne er hentet i Jupiter												
Stikprøver viser at koordinaterne er ca. 15 m forkert ifh luffoto												
T = Terræn												
98.1293	TN1	De er delvis indmålt, men bør laves om da der 1 til 2 borer, som ikke er med										
98.1294	TN1-Baro											
98.1295	TN2											
98.1296	TN3											
98.1297	TN4	Ikke alle filterdybder i Jupiter passer med dybderne på filteroversigterne.										
98.1298	TN5	Der er fundet borejournal og lok. Skemaer i Århus amts borearkiv. De er skannet og lagt i JUPITER										
98.1299	TN6	Der er ikke mulighed for at afgøre om der er fejl i borejournalen										
Den tykrisblå markering er rettelser fra 24-8-2010												
4-11-2008 har ENSKR bedt borearkivet om at indføje oplysningerne i de 3 sidste søjler i Jupiter												
5-11-2008 er rettet af Poul Merkelsen												
98.943	3.01.02.10	3	1	2								
98.944	3.02.02.10	3	2	2								
98.945	3.03.02.10	3	3	2								
98.946	3.04.02.10	3	4	2								
98.947	3.05.02.10	3	5	2								
98.948	3.06.02.10	3	6	2								
98.949	3.21.03.10	3	21	3								
98.950	3.22.03.10	3	22	3								
98.951	3.23.03.10	3	23	3								
98.952	3.24.03.10	3	24	3								
98.953	3.25.03.10	3	25	3								
98.954	3.26.03.10	3	26	3								
98.955	3.27.03.10	3	27	3								
98.956	3.28.03.10	3	28	3								

Fysisk indretning.										
Stamdata			Boringens fysiske beskyttelse					Ændringer i perioden, efter etableringsrapport ?		
DGU nr.	LOOP Nr.	Lokal betegnelse	Aflåselig ? J/N	Fast bund J/N	Brøndring J/N	Fritstående J/N	Andet	Er der foretaget renovering / Opgravning ? J / N.	Er fysiske ændringer dokumenteret ? J / N.	Er ændringer tinglyst ? J / N.
98.853	3.21.03.01	G1-1	n	n	j	n		?	N	?
98.852	3.21.03.02	G1-2	n	n	j	n		?	N	?
98.851	3.21.03.03	G1-3	n	n	j	n		?	N	?
98.856	3.22.03.01	G2-1	n	n	j	n		?	N	?
98.855	3.22.03.02	G2-2	n	n	j	n		?	N	?
98.854	3.22.03.03	G2-3	n	n	j	n		?	N	?
98.859	3.23.03.01	G3-1	n	n	j	n		?	N	?
98.858	3.23.03.02	G3-2	n	n	j	n		?	N	?
98.857	3.23.03.03	G3-3	n	n	j	n		?	N	?
98.862	3.24.03.01	G4-1	n	n	j	n		?	N	?
98.861	3.24.03.02	G4-2	n	n	j	n		?	N	?
98.860	3.24.03.03	G4-3	n	n	j	n		?	N	?
98.865	3.25.03.01	G5-1	n	n	j	n		?	N	?
98.864	3.25.03.02	G5-2	n	n	j	n		?	N	?
98.863	3.25.03.03	G5-3	n	n	j	n		?	N	?
98.868	3.26.03.01	G8-1	n	n	j	n		?	N	?
98.867	3.26.03.02	G8-2	n	n	j	n		?	N	?
98.866	3.26.03.03	G8-3	n	n	j	n		?	N	?
98.871	3.27.03.01	G9-1	n	n	j	n		?	N	?
98.870	3.27.03.02	G9-2	n	n	j	n		?	N	?
98.869	3.27.03.03	G9-3	n	n	j	n		?	N	?
98.874	3.28.03.01	G10-1	n	n	j	n		?	N	?
98.873	3.28.03.02	G10-2	n	n	j	n		?	N	?
98.872	3.28.03.03	G10-3	n	n	j	n		?	N	?
98.877	3.01.02.21	T1-1 Nord	j	n	j	n		?	N	?
98.876	3.01.02.22	T1-2 Nord	j	n	j	n		?	N	?
98.875	3.01.02.23	T1-3 Nord	j	n	j	n		?	N	?
98.880	3.01.02.11	T1-1 Syd	j	n	j	n		?	N	?
98.879	3.01.02.12	T1-2 Syd	j	n	j	n		?	N	?
98.878	3.01.02.13	T1-3 Syd	j	n	j	n		?	N	?
98.883	3.02.02.21	T2-1 Nord	j	n	j	n		?	N	?
98.882	3.02.02.22	T2-2 Nord	j	n	j	n		?	N	?
98.881	3.02.02.23	T2-3 Nord	j	n	j	n		?	N	?
98.886	3.02.02.11	T2-1 Syd	j	n	j	n		?	N	?
98.885	3.02.02.12	T2-2 Syd	j	n	j	n		?	N	?
98.884	3.02.02.13	T2-3 Syd	j	n	j	n		?	N	?
98.889	3.03.02.21	T3-1 Nord	j	n	j	n		?	N	?
98.888	3.03.02.22	T3-2 Nord	j	n	j	n		?	N	?
98.887	3.03.02.23	T3-3 Nord	j	n	j	n		?	N	?
98.892	3.03.02.11	T3-1 Syd	j	n	j	n		?	N	?
98.891	3.03.02.12	T3-2 Syd	j	n	j	n		?	N	?
98.890	3.03.02.13	T3-3 Syd	j	n	j	n		?	N	?
98.895	3.04.02.11	T4-1 Øst	j	n	j	n		?	N	?
98.894	3.04.02.12	T4-2 Øst	j	n	j	n		?	N	?
98.893	3.04.02.13	T4-3 Øst	j	n	j	n		?	N	?

Fysisk indretning.										
Stamdata			Boringens fysiske beskyttelse					Ændringer i perioden, efter etableringsrapport ?		
DGU nr.	LOOP Nr.	Lokal betegnelse	Aflåselig ? J/N	Fast bund J/N	Brøndring J/N	Fritstående J/N	Andet	Er der foretaget renovering / Opgravning ? J / N.	Er fysiske ændringer dokumenteret ? J / N.	Er ændringer tinglyst ? J / N.
98.898	3.04.02.21	T4-1 Vest	j	n	j	n		?	N	?
<b>98.897</b>	3.04.02.22	T4-2 Vest	j	n	j	n		?	N	?
98.896	3.04.02.23	T4-3 Vest	j	n	j	n		?	N	?
98.901	3.05.02.11	T5-1 Nord	j	n	j	n		?	N	?
<b>98.900</b>	3.05.02.12	T5-2 Nord	j	n	j	n		?	N	?
98.899	3.05.02.13	T5-3 Nord	j	n	j	n		?	N	?
<b>98.904</b>	3.05.02.21	T5-1 Syd	j	n	j	n		?	N	?
<b>98.903</b>	3.05.02.22	T5-2 Syd	j	n	j	n		?	N	?
98.902	3.05.02.23	T5-3 Syd	j	n	j	n		?	N	?
<b>98.926</b>	3.06.02.11	T6-1 Syd	j	n	j	n		?	N	?
<b>98.927</b>	3.06.02.12	T6-2 Syd	j	n	j	n		?	N	?
98.928	3.06.02.13	T6-3 Syd	j	n	j	n		?	N	?
98.929	3.06.02.21	T6-1 Nord	j	n	j	n		?	N	?
<b>98.930</b>	3.06.02.22	T6-2 Nord	j	n	j	n		?	N	?
98.931	3.06.02.23	T6-3 Nord	j	n	j	n		?	N	?
98.943	3.01.02.10	T1 pejle	n	n	n	j		?	N	?
98.944	3.02.02.10	T2 pejle	n	n	n	j		?	N	?
98.945	3.03.02.10	T3 pejle	n	n	n	j		?	N	?
98.946	3.04.02.10	T4 pejle	n	n	n	j		?	N	?
98.947	3.05.02.10	T5 pejle	n	n	n	j		?	N	?
98.948	3.06.02.10	T6 pejle	n	n	n	j		?	N	?
98.949	3.21.03.10	G1 pejle	n	n	n	j		?	N	?
98.950	3.22.03.10	G2 pejle	n	n	n	j		?	N	?
98.951	3.23.03.10	G3 pejle	n	n	n	j		?	N	?
98.952	3.24.03.10	G4 pejle	n	n	n	j		?	N	?
98.953	3.25.03.10	G5 pejle	n	n	n	j		?	N	?
98.954	3.26.03.10	G8 pejle	n	n	n	j		?	N	?
98.955	3.27.03.10	G9 pejle	n	n	n	j		?	N	?
98.956	3.28.03.10	G10 pejle	n	n	n	j		?	N	?
98.1293	<b>Mangler LOOP.nr</b>	TN-1 Alurør (DIVER-boring)	j	?	n men beskyttet af Alurør m Flance	j			N	?
98.1294	<b>Mangler LOOP.nr</b>	TN-1Baro Alurør (DIVER-boring)	j	?	n men beskyttet af Alurør m Flance	j		Ant. Ja, da der er etableret DIVER-boringer	N	?
98.1295	<b>Mangler LOOP.nr</b>	TN-2 Alurør (DIVER-boring)	j	?	n men beskyttet af Alurør m Flance	j		Ant. Ja, da der er etableret DIVER-boringer	N	?
98.1296	<b>Mangler LOOP.nr</b>	TN-3 Alurør (DIVER-boring)	j	?	n men beskyttet af Alurør m Flance	j		Ant. Ja, da der er etableret DIVER-boringer	N	?
98.1297	<b>Mangler LOOP.nr</b>	TN-4 Alurør (DIVER-boring)	j	?	n men beskyttet af Alurør m Flance	j		Ant. Ja, da der er etableret DIVER-boringer	N	?
98.1298	<b>Mangler LOOP.nr</b>	TN-5 Alurør (DIVER-boring)	j	?	n men beskyttet af Alurør m Flance	j		Ant. Ja, da der er etableret DIVER-boringer	N	?

Fysisk indretning.										
Stamdata			Boringens fysiske beskyttelse					Ændringer i perioden, efter etableringsrapport ?		
DGU nr.	LOOP Nr.	Lokal betegnelse	Aflåselig ? J/N	Fast bund J/N	Brøndring J/N	Fritstående J/N	Andet	Er der foretaget renovering / Opgravning ? J / N.	Er fysiske ændringer dokumenteret ? J / N.	Er ændringer tinglyst ? J / N.
98.1299	Mangler LOOP.nr	TN-6 Alurør (DIVER-boring)	j	?	n men beskyttet af Alurør m Flance	j		Ant. Ja, da der er etableret DIVER-boringer	N	?
<b>24-8-2010 ENSKR har indsat manglende DGUnr</b>										
	98.1293	TN1								
	98.1294	TN1-Baro								
	98.1295	TN2								
	98.1296	TN3								
	98.1297	TN4								
	98.1298	TN5								
	98.1299	TN6								

Boringsmaterialer.							
Stamdata			Øvrige egenskaber.				
DGU nr.	LOOP Nr.	Lokal betegnelse	Boringsfunktion	Er der monteret boringsskilt J/N	Stigrørsmateriale	Forerørsmateriale.	Opsamlingskammer type ?
98.853	3.21.03.01	G1-1	aktiv prøvetagning ==> kan ikke bruges mere	n	pvc rød	pvc farve ?	a
98.852	3.21.03.02	G1-2	inaktiv	n	pvc rød	pvc farve ?	a
98.851	3.21.03.03	G1-3	inaktiv	n	pvc rød	pvc farve ?	b
98.856	3.22.03.01	G2-1	inaktiv	n	pvc rød	pvc farve ?	a
98.855	3.22.03.02	G2-2	inaktiv	n	pvc rød	pvc farve ?	a
98.854	3.22.03.03	G2-3	inaktiv	n	pvc rød	pvc farve ?	b
98.859	3.23.03.01	G3-1	inaktiv	n	pvc rød	pvc farve ?	a
98.858	3.23.03.02	G3-2	aktiv prøvetagning	n	pvc rød	pvc farve ?	a
98.857	3.23.03.03	G3-3	inaktiv	n	pvc rød	pvc farve ?	b
98.862	3.24.03.01	G4-1	inaktiv	n	pvc rød	pvc farve ?	a
98.861	3.24.03.02	G4-2	inaktiv	n	pvc rød	pvc farve ?	a
98.860	3.24.03.03	G4-3	inaktiv	n	pvc rød	pvc farve ?	b
98.865	3.25.03.01	G5-1	inaktiv	n	pvc rød	pvc farve ?	a
98.864	3.25.03.02	G5-2	inaktiv	n	pvc rød	pvc farve ?	a
98.863	3.25.03.03	G5-3	inaktiv	n	pvc rød	pvc farve ?	b
98.868	3.26.03.01	G8-1	inaktiv	n	pvc rød	pvc farve ?	a
98.867	3.26.03.02	G8-2	aktiv prøvetagning	n	pvc rød	pvc farve ?	a
98.866	3.26.03.03	G8-3	inaktiv	n	pvc rød	pvc farve ?	b
98.871	3.27.03.01	G9-1	inaktiv	n	pvc rød	pvc farve ?	a
98.870	3.27.03.02	G9-2	inaktiv	n	pvc rød	pvc farve ?	a
98.869	3.27.03.03	G9-3	inaktiv	n	pvc rød	pvc farve ?	b
98.874	3.28.03.01	G10-1	inaktiv	n	pvc rød	pvc farve ?	a
98.873	3.28.03.02	G10-2	aktiv prøvetagning	n	pvc rød	pvc farve ?	a
98.872	3.28.03.03	G10-3	inaktiv	n	pvc rød	pvc farve ?	b
98.877	3.01.02.21	T1-1 Nord	aktiv prøvetagning	n	pvc rød	pvc farve ?	a
98.876	3.01.02.22	T1-2 Nord	inaktiv	n	pvc rød	pvc farve ?	a
98.875	3.01.02.23	T1-3 Nord	inaktiv	n	pvc rød	pvc farve ?	b
98.880	3.01.02.11	T1-1 Syd	inaktiv	n	pvc rød	pvc farve ?	a
98.879	3.01.02.12	T1-2 Syd	aktiv prøvetagning	n	pvc rød	pvc farve ?	a
98.878	3.01.02.13	T1-3 Syd	inaktiv	n	pvc rød	pvc farve ?	b
98.883	3.02.02.21	T2-1 Nord	inaktiv	n	pvc rød	pvc farve ?	a
98.882	3.02.02.22	T2-2 Nord	aktiv prøvetagning	n	pvc rød	pvc farve ?	a
98.881	3.02.02.23	T2-3 Nord	inaktiv	n	pvc rød	pvc farve ?	b
98.886	3.02.02.11	T2-1 Syd	inaktiv	n	pvc rød	pvc farve ?	a
98.885	3.02.02.12	T2-2 Syd	aktiv prøvetagning	n	pvc rød	pvc farve ?	a
98.884	3.02.02.13	T2-3 Syd	inaktiv	n	pvc rød	pvc farve ?	b
98.889	3.03.02.21	T3-1 Nord	inaktiv	n	pvc rød	pvc farve ?	a
98.888	3.03.02.22	T3-2 Nord	aktiv prøvetagning	n	pvc rød	pvc farve ?	a
98.887	3.03.02.23	T3-3 Nord	inaktiv	n	pvc rød	pvc farve ?	b
98.892	3.03.02.11	T3-1 Syd	inaktiv	n	pvc rød	pvc farve ?	a
98.891	3.03.02.12	T3-2 Syd	aktiv prøvetagning	n	pvc rød	pvc farve ?	a
98.890	3.03.02.13	T3-3 Syd	inaktiv	n	pvc rød	pvc farve ?	b
98.895	3.04.02.11	T4-1 Øst	aktiv prøvetagning	n	pvc rød	pvc farve ?	a
98.894	3.04.02.12	T4-2 Øst	aktiv prøvetagning	n	pvc rød	pvc farve ?	a
98.893	3.04.02.13	T4-3 Øst	aktiv prøvetagning	n	pvc rød	pvc farve ?	b
98.898	3.04.02.21	T4-1 Vest	inaktiv	n	pvc rød	pvc farve ?	a
98.897	3.04.02.22	T4-2 Vest	aktiv prøvetagning	n	pvc rød	pvc farve ?	a
98.896	3.04.02.23	T4-3 Vest	inaktiv	n	pvc rød	pvc farve ?	b
98.901	3.05.02.11	T5-1 Nord	inaktiv	n	pvc rød	pvc farve ?	a
98.900	3.05.02.12	T5-2 Nord	aktiv prøvetagning	n	pvc rød	pvc farve ?	a
98.899	3.05.02.13	T5-3 Nord	inaktiv	n	pvc rød	pvc farve ?	b
98.904	3.05.02.21	T5-1 Syd	aktiv prøvetagning	n	pvc rød	pvc farve ?	a
98.903	3.05.02.22	T5-2 Syd	aktiv prøvetagning	n	pvc rød	pvc farve ?	a
98.902	3.05.02.23	T5-3 Syd	inaktiv	n	pvc rød	pvc farve ?	b
98.926	3.06.02.11	T6-1 Syd	aktiv prøvetagning	n	pvc rød	pvc farve ?	a
98.927	3.06.02.12	T6-2 Syd	aktiv prøvetagning	n	pvc rød	pvc farve ?	a
98.928	3.06.02.13	T6-3 Syd	inaktiv	n	pvc rød	pvc farve ?	b
98.929	3.06.02.21	T6-1 Nord	inaktiv	n	pvc rød	pvc farve ?	a
98.930	3.06.02.22	T6-2 Nord	aktiv prøvetagning	n	pvc rød	pvc farve ?	a
98.931	3.06.02.23	T6-3 Nord	inaktiv	n	pvc rød	pvc farve ?	b
98.943	3.01.02.10	T1 pejle	aktiv pejle	n	-	pvc grå	-
98.944	3.02.02.10	T2 pejle	aktiv pejle	n	-	pvc grå	-
98.945	3.03.02.10	T3 pejle	aktiv pejle	n	-	pvc grå	-
98.946	3.04.02.10	T4 pejle	aktiv pejle	n	-	pvc grå	-
98.947	3.05.02.10	T5 pejle	aktiv pejle	n	-	pvc grå	-
98.948	3.06.02.10	T6 pejle	aktiv pejle	n	-	pvc grå	-
98.949	3.21.03.10	G1 pejle	aktiv pejle	n	-	pvc grå	-
98.950	3.22.03.10	G2 pejle	aktiv pejle	n	-	pvc grå	-
98.951	3.23.03.10	G3 pejle	aktiv pejle	n	-	pvc grå	-
98.952	3.24.03.10	G4 pejle	inaktiv	n	-	pvc grå	-
98.953	3.25.03.10	G5 pejle	aktiv pejle	n	-	pvc grå	-
98.954	3.26.03.10	G8 pejle	aktiv pejle	n	-	pvc grå	-
98.955	3.27.03.10	G9 pejle	inaktiv	n	-	pvc grå	-
98.956	3.28.03.10	G10 pejle	aktiv pejle	n	-	pvc grå	-
98.1293	Mangler LOOP.nr	TN-1 Alurør (DIVER-boring)	aktiv pejle + DIVER-logger	n	-	?	-
98.1294	Mangler LOOP.nr	TN-1Baro Alurør (DIVER-boring)	aktiv pejle + BARO - trykmåler	n	-	?	-
98.1295	Mangler LOOP.nr	TN-2 Alurør (DIVER-boring)	aktiv pejle + DIVER-logger	n	-	?	-
98.1296	Mangler LOOP.nr	TN-3 Alurør (DIVER-boring)	aktiv pejle + DIVER-logger	n	-	?	-
98.1297	Mangler LOOP.nr	TN-4 Alurør (DIVER-boring)	aktiv pejle + DIVER-logger	n	-	?	-
98.1298	Mangler LOOP.nr	TN-5 Alurør (DIVER-boring)	aktiv pejle + DIVER-logger	n	-	?	-
98.1299	Mangler LOOP.nr	TN-6 Alurør (DIVER-boring)	aktiv pejle + DIVER-logger	n	-	?	-

Funktion.									
Stamdata			Tæthedstest.			Vandmængder.		Vand beskaffenhed.	
DGU nr.	LOOP Nr.	Lokal betegnelse	Tryktest	Tryktest	Andet	Forventet vandmængde	Oppumpet vandmængde	Klar/uklar	Farve
98.853	3.21.03.01	G1-1	?	?	er pløjet op	?	2000-5000	uklar	
98.852	3.21.03.02	G1-2	?	?	er pløjet op	?			
98.851	3.21.03.03	G1-3	?	?	er pløjet op	?			
98.856	3.22.03.01	G2-1	?	?		?			
98.855	3.22.03.02	G2-2	?	?		?			
98.854	3.22.03.03	G2-3	?	?		?			
98.859	3.23.03.01	G3-1	?	?		?			
98.858	3.23.03.02	G3-2	?	?		?	700-2000	uklar	
98.857	3.23.03.03	G3-3	?	?		?			
98.862	3.24.03.01	G4-1	?	?		?			
98.861	3.24.03.02	G4-2	?	?		?			
98.860	3.24.03.03	G4-3	?	?		?			
98.865	3.25.03.01	G5-1	?	?		?			
98.864	3.25.03.02	G5-2	?	?		?			
98.863	3.25.03.03	G5-3	?	?		?			
98.868	3.26.03.01	G8-1	?	?		?			
98.867	3.26.03.02	G8-2	?	?		?	700-2500		lys-rødbrun
98.866	3.26.03.03	G8-3	?	?		?			
98.871	3.27.03.01	G9-1	?	?		?			
98.870	3.27.03.02	G9-2	?	?		?			
98.869	3.27.03.03	G9-3	?	?		?			
98.874	3.28.03.01	G10-1	?	?		?			
98.873	3.28.03.02	G10-2	?	?		?	1000-2300	uklar	
98.872	3.28.03.03	G10-3	?	?		?			
98.877	3.01.02.21	T1-1 Nord	?	?		?	600-1900		lys-rødbrun
98.876	3.01.02.22	T1-2 Nord	?	?		?			
98.875	3.01.02.23	T1-3 Nord	?	?		?			
98.880	3.01.02.11	T1-1 Syd	?	?		?			
98.879	3.01.02.12	T1-2 Syd	?	?		?	0-800		lys-brun
98.878	3.01.02.13	T1-3 Syd	?	?		?			
98.883	3.02.02.21	T2-1 Nord	?	?		?			
98.882	3.02.02.22	T2-2 Nord	?	?		?	0-1600		lys-rødbrun
98.881	3.02.02.23	T2-3 Nord	?	?		?			
98.886	3.02.02.11	T2-1 Syd	?	?		?			
98.885	3.02.02.12	T2-2 Syd	?	?		?	50-1300	uklar	
98.884	3.02.02.13	T2-3 Syd	?	?		?			
98.889	3.03.02.21	T3-1 Nord	?	?		?			
98.888	3.03.02.22	T3-2 Nord	?	?		?	300-1900	uklar	
98.887	3.03.02.23	T3-3 Nord	?	?		?			
98.892	3.03.02.11	T3-1 Syd	?	?		?			
98.891	3.03.02.12	T3-2 Syd	?	?		?	500-2000	uklar	
98.890	3.03.02.13	T3-3 Syd	?	?		?			
98.895	3.04.02.11	T4-1 Øst	?	?		?	0-2800	klar	
98.894	3.04.02.12	T4-2 Øst	?	?		?	500-2000		lys-gul->lys-rødbrun
98.893	3.04.02.13	T4-3 Øst	?	?		?	0-1100		lys-brun->lys-rødbrun
98.898	3.04.02.21	T4-1 Vest	?	?		?			
98.897	3.04.02.22	T4-2 Vest	?	?	ja, utæt	?	1400-2300	uklar	
98.896	3.04.02.23	T4-3 Vest	?	?		?			
98.901	3.05.02.11	T5-1 Nord	?	?		?			
98.900	3.05.02.12	T5-2 Nord	?	?		?	150-2500	uklar	
98.899	3.05.02.13	T5-3 Nord	?	?		?			
98.904	3.05.02.21	T5-1 Syd	?	?		?	600-4000		brun
98.903	3.05.02.22	T5-2 Syd	?	?		?	0-1900	uklar	
98.902	3.05.02.23	T5-3 Syd	?	?		?			
98.926	3.06.02.11	T6-1 Syd	?	?		?	1300-3000	uklar	
98.927	3.06.02.12	T6-2 Syd	?	?		?	0-2100		rødbrun
98.928	3.06.02.13	T6-3 Syd	?	?		?			
98.929	3.06.02.21	T6-1 Nord	?	?		?			
98.930	3.06.02.22	T6-2 Nord	?	?		?	350-3000	uklar	
98.931	3.06.02.23	T6-3 Nord	?	?		?			
98.943	3.01.02.10	T1 pejle	næppe relevant	næppe relevant		næppe relevant	-	-	-
98.944	3.02.02.10	T2 pejle	næppe relevant	næppe relevant		næppe relevant	-	-	-
98.945	3.03.02.10	T3 pejle	næppe relevant	næppe relevant		næppe relevant	-	-	-
98.946	3.04.02.10	T4 pejle	næppe relevant	næppe relevant		næppe relevant	-	-	-
98.947	3.05.02.10	T5 pejle	næppe relevant	næppe relevant		næppe relevant	-	-	-
98.948	3.06.02.10	T6 pejle	næppe relevant	næppe relevant		næppe relevant	-	-	-
98.949	3.21.03.10	G1 pejle	næppe relevant	næppe relevant		næppe relevant	-	-	-
98.950	3.22.03.10	G2 pejle	næppe relevant	næppe relevant		næppe relevant	-	-	-
98.951	3.23.03.10	G3 pejle	næppe relevant	næppe relevant		næppe relevant	-	-	-
98.952	3.24.03.10	G4 pejle	næppe relevant	næppe relevant		næppe relevant	-	-	-
98.953	3.25.03.10	G5 pejle	næppe relevant	næppe relevant		næppe relevant	-	-	-
98.954	3.26.03.10	G8 pejle	næppe relevant	næppe relevant		næppe relevant	-	-	-
98.955	3.27.03.10	G9 pejle	næppe relevant	næppe relevant		næppe relevant	-	-	-
98.956	3.28.03.10	G10 pejle	næppe relevant	næppe relevant		næppe relevant	-	-	-
98.1293	Mangler LOOP.nr	TN-1 Alurør (DIVER-boring)	næppe relevant	næppe relevant		næppe relevant	-	-	-
98.1294	Mangler LOOP.nr	TN-1Baro Alurør (DIVER-boring)	næppe relevant	næppe relevant		næppe relevant	-	-	-
98.1295	Mangler LOOP.nr	TN-2 Alurør (DIVER-boring)	næppe relevant	næppe relevant		næppe relevant	-	-	-
98.1296	Mangler LOOP.nr	TN-3 Alurør (DIVER-boring)	næppe relevant	næppe relevant		næppe relevant	-	-	-
98.1297	Mangler LOOP.nr	TN-4 Alurør (DIVER-boring)	næppe relevant	næppe relevant		næppe relevant	-	-	-
98.1298	Mangler LOOP.nr	TN-5 Alurør (DIVER-boring)	næppe relevant	næppe relevant		næppe relevant	-	-	-
98.1299	Mangler LOOP.nr	TN-6 Alurør (DIVER-boring)	næppe relevant	næppe relevant		næppe relevant	-	-	-
							vandmængder fra 2007 til nu		